

| Unox | كارخانه سازنده |
|--------------------------------|----------------|
| CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS | سرى |
| All XEVC and XEBC unit | مدل |
| AF25 | کد خطا |
| trolley is missing | نام خطا |
| نبودن ترولی | |

علت:

دلایل ممکن: ایراد میکروسویچ، ایراد برد تغذیه، عدم تطابق مشخصات دستگاه

نحوه ی تست:

- باتوجه به مدل دستگاه(ایستاده و روی کانتری) بررسی کنید که آیا ایراد مربوطه به دلیل ایراد مدل
 وارد شده است.
 - وارد منو سرویس-SERVICE MENU شوید.
 - گزینه MODEL LOAD PARAMETER را انتخاب کنید.
 - در صورت عدم تطابق مدل، فایل PARAM_S6 را در حافظه USB بارگیری کنید.
 - o بررسی کنید که میکروسویچ به سوکت P18 برد تغذیه را متصل باشد.
 - برد تغذیه را تعویض کنید.
 - میکروسویچ را تعویض کنید.

