

## Test num1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
42.5	کد خطا
Solenoid valve clima conditioning Y5/Y15 does not open	نام خطا
شير برقى Y5/Y15 باز نمىشود.	·

علت: وارد نشدن هوای تازه

دلایل ممکن: گرفنگی شیر برقی ،خرابی برد I/O ،ایراد کابل

## نحوه ی تست:

- o شیر برقی را برای هرگونه گرفتگی بررسی کنید.
  - بررسی ولتاژ
- یک بار شیر برقی را قطع کنید و ولتاژ را از برد I/O بررسی کنید.
- بار دیگر کانکتور را از سوکت X11 را قطع کنید ولتاژ را از برد آ بررسی کنید.
  - در صورت رفع نشدن مشکل ،کابل را تعویض کنید.





