

## Test num1 on 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
29	کد خطا
Cooling circuit is not working properly, board temperature is over 80 °C	نام خطا
مدار خنک کننده به درستی کار نمی کند، دمای برد بیش از ۸۰°C است	

علت: گرمای بیش از اندازهی دستگاه

دلایل ممکن: خرابی فن، خرابی برد، کثیف بودن فیلتر هوا

## نحوه ی تست:

- بررسی برد
- حداکثر دمای برد را با استفاده از سنسور خارجی و در منوی تکنسین بررسی کنید
  - ٥ فن
  - فن را خارج از مدار بررسی کنید
  - فعال بودن فن را در وضعیت پخت بررسی کنید
    - فيلتر هوا
  - فیلتر هوا را از نظر سلامت و تمیزی بررسی کنید.



