

| Unox                  | كارخانه سازنده |
|-----------------------|----------------|
| BAKERLUX SHOP PRO     | سرى            |
| All XEFT unit         | مدل            |
| U15                   | کد خطا         |
| lack of power warning | 11 . 1.        |
| خطا افت ولتاژ         | نام خطا        |

علت: کاهش ولتاژ برق ورودی نسبت به تغذیه مورد نیاز دستگاه

دلایل ممکن: ایراد ورودی برق، آپدیت نبودن دستگاه، ایراد فیوز، خرابی برد تغذیه

## نحوه ی تست:

- برق ورودی را بررسی کنید.
- با استفاده از مولتی متری که روی VAC تنطیم شده است، ولتاژ ترمینال هود را اندازه گیری کنید
  - بررسی کنید که آیا ولتاژ ورودی دستگاه بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت است؟
  - سلامت فیوز روی برد تغذیه هود را بررسی و درصورت لزوم آن را تعویض کنید.
    - برد تغذیه را تعویض کنید.

