

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
40	کد خطا
Care pump does not pump enough care solution into the steam generator	نام خطا
پمپ رسوبزدا عمل پمپاژ را به خوبی انجام نمیدهد ،بنابراین رسوبزدای بویلر به	
درستی انجام نمیشود.	

علت: عمل نکردن پمپ رسوبزدا

دلایل ممکن: خرابی پمپ ،انسداد شلنگهای مربوطه

نحوه ی تست:

- اتصالات آب
- شیلنگ ،فیلتر و فشار آب را بررسی کنید.
- o بررسی پمپ رسوبزدا-care pump,m18- از طریق تست عملکردی -functional test
 - عدم گرفتگی پمپ و شیلنگ پمپ را بررسی کنید.
 - عدم گرفتگی بدنهی خارجی که پمپ و محفظهی رسوبزدا را بررسی کنید.
 - عدم گرفتگی اتصال بین شیلنگ مخزن آبگیری به بویلر را بررسی کنید.
 - عدم گرفتگی اتصال بین نگهدارنده SCP را بررسی کنید.
 - وجود ولتاژ در سوکت خروجی X3 در برد کنترل پمپ -A13 را بررسی کنید. \circ
 - در خروجی مربوط به پمپ رسوبزدا ،ولتاژ خروجی باید 100 ولت باشد.
 - کابل و دو شاخه را بررسی کنید.
 - در صورت لزوم برد یا پمپ را تعویض
 کنید.



