

Unox	كارخانه سازنده		
BAKERLUX SHOP PRO	سرى		
All XEFT unit	مدل		
AF03	کد خطا		
Temperature probe alarm	نام خطا		
خرابی سنسور دما			


علت: عدم دریافت اطلاعات از سنسور دما


دلایل ممکن: قطعی کابل ارتباطی بین برد و سنسور ،خرابی سنسور ،خرابی برد تغذیه

## نحوه ی تست:

## بررسی اتصالات

- منبع تغذیه را قطع کنید
- پشت محفظه را باز کنید و از اتصال کابل مربوطه به سوکتهای P14 را بررسی کنید
  - سلامت سنسور را بررسی کنید.
- سنسورها را با مولتیمتر بررسی کنید.در صورت سالم بودن سنسور ،در دمای 25C باید مقدارش ۱۱۰ اهم باشد.





.c	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	103.9	104.29	104.68	105.07	105.46	105.85	106.24	106.63	107.02	107.4
20	107.79	108.18	108.57	108.96	109.35	109.73	110.12	110.51	110.9	111.28
30	111.67	112.06	112.45	112.83	113.22	113.61	113.99	114.38	114.77	115.15
40	115.54	115.93	116,31	116.7	117.08	117,47	117.85	118.24	118.62	119.01
50	119.4	119.78	120.16	120.55	120.93	121.32	121.7	122.09	122.47	122.86
60	123.24	123.62	124.01	124.39	124.77	125.16	125.54	125.92	126.31	126.69
70	127.07	127.45	127.84	128.22	128.6	128.98	129.37	129.75	130.13	130.51
80	130.89	131.27	131.66	132.04	132.42	132,8	133.18	133.56	133.94	134,32
90	134.7	135.08	135.46	135.84	136.22	136.6	136.98	137.36	137.74	138.12
100	138.5	138.88	139.26	139.64	140.02	140.39	140.77	141.15	141.53	141.91
110	142.29	142.66	143.04	143.42	143.8	144.17	144.55	144.93	145.31	145,68
1.20	146.06	146.44	146.81	147.19	147.57	147.94	148.32	148.7	149.07	149.45
130	149.82	150.2	150.57	150.95	151.33	151.7	152.08	152.45	152.83	153.2
140	153.58	153.95	154.32	154.7	155.07	155.45	155.82	156.19	156.57	156.94
150	157.31	157.69	158,06	158,43	158.81	159.18	159.55	159.93	160.3	160.67
160	161.04	161.42	161.79	162.16	162.53	162.9	163,27	163.65	164.02	164.39
170	164.76	165.13	165.5	165.87	166.24	166.61	166.98	167.35	167.72	168.09
180	168.46	168.83	169.2	169.57	169.94	170.31	170.68	171.05	171.42	171.79
190	172.16	172.53	172.9	173.26	173.63	174	174.37	174.74	175.1	175.47
200	175.84	176.21	176.57	176.94	177.31	177.68	178.04	178.41	178.78	179.14
210	179.51	179.88	180.24	180.61	180.97	181.34	181.71	182.07	182.44	182.8
220	183.17	183.53	183.9	184.26	184.63	184.99	185.36	185.72	186.09	186.45
230	186.82	187.18	187.54	187.91	188.27	188.63	189	189.36	189.72	190.09

جدول مقادير مقاومت سنسور PT100