

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
WL02-U07	کد خطا
power board over temperature alarm	نام خطا
هشدار بالا رفتن دمای برد تغذیه	

علت: بالا رفتن دمای پشت دستگاه بیش از ۸۰ درجه سانتی گراد

دلایل ممکن: افزایش دمای دستگاه، عدم رعایت فواصل در شرایط نصب، ایراد برد تغذیه، خرابی شیربرقی

نحوه ی تست:

- فرصت دهید تا دستگاه خنک شود.
- با استفاده از فایلهای شرایط نصب فواصل، موارد حائذ اهمیت مانند فواصل مربوط به دستگاههای مولد گرما را
 بررسی کنید و در صورت وجود هر گونه مغایرت آن را اصلاح کنید.
 - بررسی کنید که شیر آب باز باشد.
 - بررسی شیربرقی
 - با استفاده از مولتی متر ولتاژ روی کانکتورهای شیربرقی آب را تست کنید، مقدار ولتاژ از برد تغذیه به شیربرقی آب معادل 230 VAC است.
 - فشار آب شیربرقی را بررسی کنید.
 - شیربرقی آب را تعویض کنید.
 - برد تغذیه پروفر را تعویض کنید.

