

Test num1 on 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
41	کد خطا
Care pump does not pump enough care solution into the steam generator	نام خطا
پمپ رسوبزدا عمل پمپاژ را به خوبی انجام نمیدهد ،بنابراین رسوبزدای	
بویلر به درستی انجام نمیشود.	

علت: عمل نکردن پمپ رسوبزدا

دلایل ممکن: رسوب گرفتگی نازل ،ایراد درشیلنگ ،فیلتر ،فشار آب ،ایراد سنسور CDS ،خرابی شیر برقی ، ایراد فیوزهای برد ،خرابی سوکت و کابل

نحوه ی تست:

- بررسی اتصالات آب
- شلنگ ،فیلتر و فشار آب را از نظر سلامت بررسی کنید.
- رسوب گرفتگی نازل و شیر برقی رطوبت -Y3 را بررسی کنید \circ
- توجه کنید که اگر این خطا برای اولین بار ظاهر شده است ،اول رسوب گرفتگی را بررسی کنید.
 - ضروجی ولتاژ را سوکت X21 روی برد I/O بررسی کنید.
 - ممکن است ایراداتی ناشی از فیوز ، سوکت و کابل مواجه شوید.
 - o شیر برقی را بررسی کنید.
 - ایراد سنسور CDS
 - ایراد شیر برقی



