

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
All iCombi`s unit	مدل
MFR4	کد خطا
Flue gas analysis	نام خطا
بررسی جریان گاز	

نحوه ی تست:

- \circ اطمینان حاصل کنید که نوع گاز G25 باشد. \circ
 - · بررسی میزان گازهای CO,CO2 ،
- وارد بخش Service Mode شوید و وارد منو تکنسین شوید. رمز:TECLEVEL
- در بخش بررسی پارامترها یا Basic settings مقادیر حداقلی و حداکثری گازهای CO,CO2 را بررسی کنید.
 - در حالت بخار ،میزان CO نباید بیش از ۵۰۰ppm باشد.
 - 🗸 میزان CO2 را با دو دهم درصد خطا روی مقدار متناظر قرار دهید.
 - در حالت هات ایر ، میزان CO2 در این وضعیت نباید بیش از 150 ppm باشد.
 - وجود هرگونه نشتی را بررسی کنید.
- فشار گاز را در حالت بار کامل بررسی کنید ،این مقدار را نباید کمتر از هشتاد درصد مقدار اولیه باشد.
 - این فرایند برای دو وضعیت هات ایر و بخار باید بررسی شود.

