1.1. Validação e Teste de Sensores

1.1.1. BMP280

Executar-se-á testes de pressão, será uma fonte de pressão conhecida para testar o sensor. Isso pode ser feito usando um gerador de pressão controlado ou um ambiente com pressão conhecida, como uma câmara de vácuo.Podem ser aplicados diferentes níveis de pressão ao sensor e comparar as leituras do sensor com os valores esperados. Para validar o sensor, é útil ter uma leitura de referência para comparação. Iremos usar um parâmetro confiável de dados de pressão atmosférica de uma estação meteorológica local como referência.

1.1.2. TEMT6000

Além dos testes estáticos, sem interferência externa, iremos observar a resposta do sensor em tempo real. Faremos alterações rápidas na iluminação, como acender ou apagar uma luz, e iremos registrar como o sensor responderá a essas mudanças instantâneas. Isso permitirá avaliar a velocidade de resposta e a estabilidade do sensor.

1.1.3. DHT22

Para garantir resultados precisos, iremos preparar um ambiente controlado onde podemos manipular a temperatura e a umidade. Utilizaremos uma câmara climática ou um ambiente similar que nos permita controlar e monitorar esses parâmetros, como uma geladeira, ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo.

Estabeleceremos leituras de referência utilizando termômetros e higrômetros calibrados e precisos, oriundos de dados de estações para medir a temperatura e a umidade próximo ao ambiente de teste. Essas leituras serão registradas como nossas referências.