

ПАРАМЕТРЫ ЖЕСТКОСТИ

КАК РАБОТАЮТ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Ощущение жёсткости индивидуально, поэтому представленные параметры носят сравнительный характер и помогают оценить различия между сторонами и моделями.

- 1 / 10 экстра мягкий
- 2 / 10 мягкий
- 3 / 10 мягкий
- 4 / 10 умерено мягкий
- 5 / 10 сбалансированная
- 6 / 10 сбалансированная
- 7 / 10 умерено жесткий
- 8 / 10 жесткий
- 9 / 10 жесткий
- 10 / 10 экстра жесткий

