

- 1. Борискин М.А.
- 2. 3341506/90401
- 3. 15.11.2020
- 4. Разработка нечёткой системы управления тележкой мостового крана.
- 5. Изучение особенностей разработки нечётких регуляторов. Синтез simulink-модели нечёткой системы управления тележкой мостового крана и её исследование.
- 6. Структурная схема исследуемой системы управления:



7. Уравнения динамики объекта управления в развёрнутом виде:

Объектом управления является электромеханическая система, состоящая из тележки массой m_t , груза с массой m_n на подвесе длиной L и электропривода (см. рис. 1).



Вариант работы: 9.

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{U}$$

$$Y = C \cdot X$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a_{43} & 0 \end{bmatrix}; \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ 0 \\ b_4 \end{bmatrix}; \qquad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$a_{23} = \frac{m_n}{m_t} \cdot g \; ; \qquad a_{43} = -\frac{\left(m_n + m_t\right)}{m_t \cdot L} \cdot g \; ; \qquad b_2 = \frac{k_p}{m_t} \; ; \qquad b_4 = -\frac{k_p}{m_t \cdot L} \; ;$$


где **X** — вектор состояния с компонентами: $x_1 = x$ — перемещение тележки, м; $x_2 = \dot{x}_1 = V$ — скорость перемещения тележки, м/c; $x_3 = \varphi$ — угол отклонения груза на подвесе, рад; $x_4 = \dot{x}_3 = \omega$ — угловая скорость груза, рад/c;


 ${f U}-{f B}$ ектор управления. Единственным управляющим воздействием на систему является напряжение, приложенное к двигателю тележки: $u_1=u$, B;

 Y – вектор выхода. Выходными (измеряемыми) переменными системы являются все компоненты вектора состояния.

 $k_{_{p}}$ — передаточный коэффициент электропривода, Н/м.

Реакция объекта управления на ступенчатые управляющие воздействия:







8. Графики функций принадлежности термов входных и выходных переменных нечёткого регулятора, которые соответствуют наилучшему качеству переходного процесса:

а также


11. Графики переходного процесса нечёткой системы управления тележкой мостового крана (задающее воздействие, регулируемая координата, ошибка регулирования, управляющее воздействие):


1:






2:






Сравнение:

1: 2:






Видно, что перерегулирование больше во втором случае, то есть переходный процесс более качественный. Следовательно, графики функций принадлежности термов входных и выходных переменных нечёткого регулятора, которые соответствуют наилучшему качеству переходного процесса – это графики под цифрой "2".

9. База правил нечётких продукций, реализующая исследуемый алгоритм управления, которая соответствуют наилучшему качеству переходного процесса:


```
1. (Er = NB) & (dEr = NB) = > (U = NB) (1)
                                          22. (Er = ZR) & (dEr = NB) = > (U = NB) (1)
                                          23. (Er = ZR) \& (dEr = NM) = > (U = NM) (1)
2. (Er = NB) & (dEr = NM) = (U = NB) (1)
                                          24. (Er = ZR) & (dEr = NS) = > (U = NS) (1)
3. (Er = NB) & (dEr = NS) = (U = NB) (1)
4. (Er==NB) & (dEr==ZR) => (U=NB) (1)
                                          25. (Er==ZR) & (dEr==ZR) => (U=ZR) (1)
                                          26. (Er==ZR) & (dEr==PS) => (U=PS) (1)
5. (Er==NB) & (dEr==PS) => (U=NM) (1)
                                          27. (Er==ZR) & (dEr==PM) => (U=PM) (1)
6. (Er==NB) & (dEr==PM) => (U=NS) (1)
                                          28. (Er = ZR) & (dEr = PB) = > (U = PB) (1)
7. (Er = NB) & (dEr = PB) = (U = ZR) (1)
                                          29. (Er==PS) & (dEr==NB) => (U=NM) (1)
8. (Er = NM) & (dEr = NB) = (U = NB) (1)
                                          30. (Er = PS) & (dEr = NM) = (U = NS) (1)
(Er==NM) & (dEr==NM) => (U=NB) (1)
(Er==NM) & (dEr==NS) => (U=NB) (1)
                                          31. (Er==PS) & (dEr==NS) => (U=ZR) (1)
11. (Er==NM) & (dEr==ZR) => (U=NM) (1)
                                          32. (Er==PS) & (dEr==ZR) => (U=PS) (1)
                                          33. (Er==PS) & (dEr==PS) => (U=PM) (1)
12. (Er==NM) & (dEr==PS) => (U=NS) (1)
                                          34. (Er==PS) & (dEr==PM) => (U=PB) (1)
13. (Er = NM) & (dEr = PM) = > (U = ZR) (1)
                                          35. (Er==PS) & (dEr==PB) => (U=PB) (1)
14. (Er==NM) & (dEr==PB) => (U=PS) (1)
15. (Er==NS) & (dEr==NB) => (U=NB) (1)
                                          36. (Er==PM) & (dEr==NB) => (U=NS) (1)
                                          37. (Er==PM) & (dEr==NM) => (U=ZR) (1)
16. (Er==NS) & (dEr==NM) => (U=NB) (1)
                                          38. (Er==PM) & (dEr==NS) => (U=PS) (1)
17. (Er==NS) & (dEr==NS) => (U=NM) (1)
                                          39. (Er = PM) \& (dEr = ZR) = (U = PM) (1)
18. (Er = NS) & (dEr = ZR) = (U = NS) (1)
                                          40. (Er = PM) \& (dEr = PS) = > (U = PB) (1)
19. (Er==NS) & (dEr==PS) => (U=ZR) (1)
20. (Er==NS) & (dEr==PM) => (U=PS) (1)
                                          41. (Er==PM) & (dEr==PM) => (U=PB) (1)
21. (Er==NS) & (dEr==PB) => (U=PM) (1)
                                          42. (Er==PM) & (dEr==PB) => (U=PB) (1)
```

```
43. (Er==PB) & (dEr==NB) => (U=ZR) (1)
44. (Er==PB) & (dEr==NM) => (U=PS) (1)
45. (Er==PB) & (dEr==NS) => (U=PM) (1)
46. (Er==PB) & (dEr==ZR) => (U=PB) (1)
47. (Er==PB) & (dEr==PS) => (U=PB) (1)
48. (Er==PB) & (dEr==PM) => (U=PB) (1)
49. (Er==PB) & (dEr==PB) => (U=PB) (1)
```

10. Поверхность «входы-выход» нечёткого регулятора:



2:



12. Численные значения показателей качества переходного процесса:

Время переходного процесса:

Для 1:

~62,4 c

Для 2:

~40,2 c

Перерегулирование:

$$\varepsilon = \frac{\Delta h_{\text{max}}}{h_{ycm}} \cdot 100 \%$$

Для 1:

~28.5%

Для 2:

~37.0%

Исследование влияния масштабирующих коэффициентов KEr, KdE, KU на характер поверхности «входы-выход» нечёткого регулятора и качество переходного процесса системы управления*.

*В ходе работы выяснилось, что изменение характера лингвистических правил нечётких продукций, весовых коэффициентов правил, типа и параметров функций принадлежности термов входных и выходных переменных не вносят существенных изменений в вид ф-й переходного процесса.

Логично предположить, что на качество переходного процесса оказывают наибольшее влияние изменение масштабирующих коэффициентов Ker – отвечает за частотность переходного процесса, KdE – отвечает за амплитуду процесса, KU – отвечает за изменение числа колебаний в переходном процессе.

По дефолту были заданы следующие масштабирующие коэффициенты:

```
% Масштабирование сигналов нечёткого регулятора

KEr = 1/40;

KdE = 1/3;

KU = 40;
```

Зададим другие следующим образом:

```
% Масштабирование сигналов нечёткого регулятора


KEr = 1/80;

KdE = 1/6;

KU = 20;
```

Получим:

1: 2:



Видно, что в обоих случаях характеристики переходного процесса реакции на воздействие стали заметно лучше.

13. Выводы по работе:

В ходе выполенения данной работы было показано, что в случае, если нечеткая система состоит из большого количества правил, то существенное влияние на качество и вид переходного процесса оказывает только изменение масштабирующих коэффициентов. Пакет инструментов Fuzzy Logic Toolbox позволяет работать с системами с большим набором нечетиких правил.