







Stecker	Kontakt	Benenr	nung	Farbe	Optokop	pler	Bauteil	Farbe	Pin	Bauteil	Pin	Bauteil	Pin	
	1 1	Lacar Tact	Marker On	weiss			SW5		1					
X9 / X10	2	<u>-</u>		rot					2					
	3	B Deckertaster	Laser Test	grau						SW6	1			
	4			grau							2			
	5	;	Links	gelb								SW7	1	
	6	3	Rechts	gelb								SW8	2	
	7	•		grau										
	8	}		gelb										
	2 1		X links	gelb	out1a	in1a	SW1		2					
X3 / X4	2)	X rechts	rosa	out1b	in1b	SW2		2					
	3		X-Achse	weiss				grün						
	4			braun				blau						
	5	Motor		grau			Motor	violett						
	6			grün				schwarz						
	3 1		Y hinten	gelb	out2a	in2a	SW3	1	2					
X5 / X6	2	2	Y vorne	rosa	out2b	in2b	SW4		2					
	3		Y-Achse links	weiss				grün						
	4		······ -	braun				blau						
	5	Motor		grau			Motor	violett						
	6			grün				schwarz						
	4 1		Y-Achse rechts	schwarz			1	violett						
X7 / X8				braun				blau						
	3			grün/gelb			Motor	grün						
	4			grau				schwarz						
	5 1		Masse	sw 2			1	schwarz	2	Ansicht von	urten	+		
X11 / X12	2			sw 1				33	-					
	3			-					_		vom	e		
	4			sw 6			Laser		_	1	(2)	3 4		
	5			sw 5					_		0		rechts	
	6		Versorgunsgspg.	sw 4				rot	4	PWF		(5)		
	7	•	Steuersignal	sw 3				gelb	3					
	8	!	Cloudingilai	grün/gelb				J 9010	-			1	584	
PWR	0		Minus	grun/geib				Minus						
X1 / X2	2		Plus 12 V=				Netzteil	Plus						
	3		- Flu5 12 V=					i ius						
	4		-											
	4	t e	-				1			I				