



Optokoppler





PWM Regler



NotAus	Stecker	Kontak	t	Beneni	nung	Farbe	Optokop	pler		Farbe	Pin	Bauteil	Pin	Bauteil	Pin	Bauteil	Pin
FAN grau g		1	•		_		-		SW9								
FAN	X9 / X10		2	1100 100							4						
Sum			3	FAN								Fans	+				
SW8 2 SW5			4	. ,									-				
Note) De	eckeltaster													
Nation Section Secti			ь											SW8	2	0)4/5	
2			- I	aser Test	Marker On											SW5	1
X3 / X4 2		0	8					!	0)4/4								2
Note		2	•														
Motor State Stat	X3 / X4						out1b	IN1D	SW2	1	2						
Solution Solution					X-Acnse												
Schwarz Schw			•	Motor					Motor								
X5 / X6						-											
X5 / X6		2			V hinton		out?o	in?o	CMO	Schwarz	2			-			
3		3	•			-											ļ
A	X3 / X6						Outzb	IIIZD	3004	arün	2						ļ
Solution Solution			3 1		1-ACHSE IIIKS												l
Schwarz Schw			4 5	Motor					Motor								l
X7 / X8																	l
Note Steuersignal Steuersignal		1			V-Achea rachte				1								
3 Motor grün/gelb grau schwarz		4	•		1-Acrise recitis												ļ
Schwarz Schw	XII XO			Motor					Motor								
5 1 Masse sw 2 X11 / X12 2 sw 1 3 - - 4 Laser sw 6 5 sw 5 6 Versorgunsgspg. sw 4 7 Steuersignal sw 3 8 grün/gelb **Netzteil* Netzteil** Netzteil** Netzteil** Plus			_														ļ
X11 / X12		5			Masse						2	Annieldum	. minor	-			
3		O	-		Masse					Jonwarz	-	AIBLIL VO	CF GETTING				
A Laser Sw 6 Sw 5 Foot A Foot	X117 X12										_		VOID				
5				Laser					Laser		_	1	(2)	3 4			
6 Versorgunsgspg. sw 4 7 Steuersignal sw 3 8 grün/gelb PWR X1 / X2 2 Plus 12 V= 3 - Netzteil Pwr Steuersignal sw 3 grün/gelb Netzteil Pwr gelb 3 grün/gelb Netzteil Pwr Steuersignal sw 3 grün/gelb Netzteil Pwr Steuersignal sw 4 gelb 3 grün/gelb Netzteil Pwr Steuersignal sw 4 gelb 3 grün/gelb			5	Lacoi					Lacoi		_		0		rechts		
7 Steuersignal sw 3 grün/gelb 3 8 grün/gelb			6		Versorgunsgspg					rot	4	PWF		(B)			l
8 grün/gelb - PWR 1 Spannungsversorgung Minus X1 / X2 2 Plus 12 V= Metzteil Minus Plus 3 -			7												_		l
PWR 1 Spannungsversorgung Minus X1 / X2 2 Plus 12 V= 3 - Netzteil Minus Plus Plus			8		0.10 a.0. 0.ga.] 90							ļ
X1 / X2	PW	'R		ınasversorauna	Minus	<u> </u>			1	Minus							
3 -			-	5 5 5					Netzteil								l
					-												
<u> </u>					-												
									•			1		1		1	