

Internet of Thing (IoT)

ดร. ภคพงศ์ อมรกุล
ดร.วรภัทร กอแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย















loT (internet of Thing) (อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง)



อุณหภูมิ ลม ความชื้น ฝน ระดับน้ำ แสง สี ฝุ่น

ช่องทาง ?

สื่อ

แสดงผล

วิเคราะห์


ควบคุม

ตัดสินใจ

คาดการณ์



IoT diagram

















Alcohol Sensor

Ultrasonic Sensor

IR optical Sensor

LDR Sensor

Gas Sensor

Gyroscope Sensor

Different types of Sensors















Rain Sensor

Sense Hat

Photo Diode

IR proximity Sensor


Proximity Sensor

PIR Sensor






MCU (Micro controller






การสื่อสารแบบไร้สาย (wireless) กับงาน IoT

• พลังงานที่ใช้กับระยะทางในการสื่อสาร




เปิดหน้าต่างโปรแกรม IDE/Arduino โดย คลิกที่






ไปที่ File -> Preferences



พิมพ์/Copy URLs ลงในช่อง ของ Additional Boards Manager URLs ดังภาพ

https://raw.githubusercontent. com/espressif/arduinoesp32/ghpages/package esp32 dev ind ex.json











ไปที่เมนู Tools -> Board -> Board Manager



พิมพ์คำว่า ESP32 ลงในช่อง และแสดงได้ดังรูป

เลือก install

2.0.5






ไปที่เมนู Tools -> Board >

ESP32 Arduino >


ESP32 Dev Module







- เปิด device manager
- เช็คว่า ESP32 ต่อกับ port อะไร








ไปที่เมนู Tools เลือก port esp32 เชื่อมต่ออยู่

Port ->COM xxxx







เชื่อมต่อสาย USB












2. ทดสอบ บอร์ด ESP32 ด้วยโปรแกรม blink

```
int LED_BUILTIN = 5;
void setup() { //ทำงานครั้งเดียว
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() { //วนทำงานซ้ำ ๆกัน
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 delay(1000);
```







Upload program


Sketch => upload

• Press



```
Blink
24
25 // the setup function runs once wher
26□void setup() {
     // initialize digital pin LED_BUIL
27
     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
28
29 }
30
   // the loop function runs over and a
32□void loop() {
     digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
33
     delay(1000);
34
35
     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
     delay(1000);
36
37
            วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
```


2. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วย Arduino IDE







LED (Light Emitting Diode)







Typical Specifications

(Typical: 3.2V)

• Forward Voltage: 3.2-3.6V

· Forward current: 20mA

2. ทดสอบ บอร์ด ESP32 ด้วยโปรแกรม blink

```
void loop() { //วนทำงานซ้ำ ๆกัน
 digitalWrite(GREEN, HIGH);
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(Yellow, LOW);
 delay(20000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(Yellow, HIGH);
Delay(500);
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(Yellow, LOW);
Delay(500); digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(Yellow, HIGH);
Delay(500);
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(Yellow, LOW):
```

ทำให้กระพริบช้าลง หรือให้เร็วขึ้น





ไฟจราจร


- ใฟกระพริบแบบไฟจราจร
 - 1. ไฟเขียว 20 วินาที
 - 2. ไฟเหลือง 3 วินาที
 - 3. ไฟแดง 20 วินาที่ กระพริบ 5 วินาที่






3. INPUT

Switch On Off









```
// digital pin 2 has a pushbutton attached to it. Give it a name:
int pushButton = 2;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 Serial.begin(9600);
 // make the pushbutton's pin an input:
 pinMode(pushButton, INPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 // read the input pin:
 int buttonState = digitalRead(pushButton);
 // print out the state of the button:
 Serial.println(buttonState);
 delay(1); // delay in between reads for stability
```






Arduino Yún


3. INPUT

• Switch On Off

Pin with pull-up resistor




Pin without pull-up resistor





3. INPUT pullup




ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน


```
if (sensorVal == HIGH) {
    digitalWrite(13, LOW);
} else {
    digitalWrite(13, HIGH);
}
```



3. INPUT pulldown

Switch On Off











4. Relay








4. Relay




4. Relay Diagram














4. Relay control








ติดตั้ง library สำหรับ Sensor sht21


- Sketch
 - => include library
 - => Manage libraries.





ติดตั้ง library สำหรับ Sensor sht21

พิมพ์ sht21 ในช่อง รอ เลือก SHT2x (by Rob) กด Install รอ ขึ้น installed close






ทคสอบ Sensor

• โหลดตัวอย่าง sht2x

=> sht2x_demo_ESP32



โปรแกรม

26

27

28

29

uint8 t stat = sht.getStatus();

Serial.print(stat, HEX);

Serial.println();

```
uint32 t start;
                                                    void loop()
   uint32 t stop;
                                                 33⊟ {
13
                                                 34
                                                      start = micros();
14
   SHT2x sht;
                                                 35
                                                      sht.read();
                                                      stop = micros();
15
                                                 36
                                                 37
16
                                                 38
                                                      Serial.print("\t");
   void setup()
                                                 39
                                                      Serial.print(stop - start);
18⊟ {
                                                      Serial.print("\t");
                                                 40
19
      Serial.begin(115200);
                                                 41
                                                      Serial.print(sht.getTemperature(), 1);
20
     Serial.println( FILE );
                                                 42
                                                      Serial.print("\t");
     Serial.print("SHT2x_LIB_VERSION: \t");
21
                                                 43
                                                      Serial.println(sht.getHumidity(), 1);
22
      Serial.println(SHT2x LIB VERSION);
                                                 44
                                                      delay(1000);
23
                                                 45 }
24
      sht.begin(12, 13);
25
```





upload

```
SHT2x_demo_ESP32 | Arduino 1.8.19

File Edit Sketch Tools Help

Upload

SHT2x_demo_ESP32

29 }
```








แก้ใข ขา I^2C


sht.begin(32, 33);





ต่อสายวงจร





Sketch=> UPLOAD







ทคสอบ Sensor


• โหลดตัวอย่าง sht2x

=> sht2x_demo_ESP32_2



ต่อสายวงจร





Sketch=> UPLOAD





```
เงื่อนไข
if (sht.getTemperature()>30)
  for(int i=1;i<=3;i++){
   digitalWrite(2,HIGH); -
                                                      pinMode(2,OUTPUT);
   delay(300);
   digitalWrite(2,LOW);
   delay(300);
 else
```

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าใทย

ถ้าอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ เสปย์น้ำ เปิดพัดลมระบายอากาศ





ลอง Sensor ตัวอื่นๆ

VL53L0X






รับ data จาก Serial (การสื่อสารแบบอนุกรม)

- RS232 / TTL
 - TX ส่ง
 - RX รับ
- RS485
 - A-
 - B+



5. Sensor RS485 (MODBUS)

3-24V3A




XY-MD02 Temperature & Humidity sensor RS485



Add Library เพิ่ม Module

เลือกเมนู Sketch => Include Library => Manage Libraries...







Add Library เพิ่ม Module

พิมพ์ espsoftwareSerial เพื่อค้นหา library ที่จะติดตั้ง เลือกติดตั้ง EspSofteareSerial ของ Dirk Kaar





Add Library เพิ่ม Module

• ติดตั้งเรียบร้อย จะขึ้น INSTALLED





• กดปุ่มปิด (Close)



โหลด code โปรแกรม

• https://github.com/makerspaceUTCC





โหลด code โปรแกรม

1. แตกไฟล์ Zip ที่ดาวโหลด ตรวจสอบไฟล์ ตามรูป

		0.00p	
Name	✓ Size	Date Added	Kind
∞ mod.h	1 KB	24 Sep 2022 14:25	Arduinorce File
	4 KB	24 Sep 2022 14:25	Arduinorce File
esp32_temp485.ino	626 bytes	24 Sep 2022 14:25	Arduinorce File
crc16.h	619 bytes	24 Sep 2022 14:25	Arduinorce File

2. Double click เพื่อเปิดไฟล์ "esp32_temp485.h"





```
#include "crc16.h"
#include "mod.h"
byte Adrr=0x01;
byte Fcode=0x04;
                         // Fcode=0x04 read input register modbus code
void setup()
 Serial.begin(9600);
                         // สำหรับแสดงผลผ่าน –Serial port
 SoilSerial.begin(9600);
                         //9600 buadrate for XY-MD02
void loop()
  float humidity = modRead(Adrr,Fcode,0x02)/10.0;
  float temp = modRead(Adrr, Fcode,0x01)/10.0;
  Serial.print("Humidity: "); Serial.println(humidity);
  delay(2000);
```





ประเมินหน่อยน้ำ





