Trabajo 4 : Luzómetro

Asignatura : Bitbloq y Arduino

Profesor: Alberto Valero

Curso: Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D

Universidad UNIR

Fecha: 18 de diciembre

de 2016



1 DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en construir un luzómetro que nos indique si es:

- de día (plena luz)
- atardecer o amanecer (media luz)
- de noche (oscuridad)

El luzómetro se debe calibrar antes de su modo de funcionamiento normal. El proceso debe ser:

- 1. Al encender el luzómetro debemos calibrarlo. Para ello,
 - usando un potenciómetro llevamos la aguja a la posición de luz e iluminamos el sensor de luz.
 - usando un potenciómetro llevamos la aguja a la posición de media luz e iluminamos parcialmente el sensor de luz.
 - usando un potenciómetro llevamos la aguja a la posición de oscuridad y oscurecemos el sensor de luz.
 - Tanto las posiciones de la aguja como la cantidad de luz se calculan en este proceso y no pueden estar escritos numéricamente en los bloques, son resultado del proceso de calibración.
- 2. Una vez calibrado , el luzómetro debe mover la aguja a la posición adecuada según la cantidad de luz.

2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD

Material:

- 1 Placa Bq Zum Core
- 1 Portapilas


- 1 Zum bloq Pulsador
- 1 Zum bloq LED , verde
- 1 Zum blog Sensor de Luz
- 1 Zum bloq Potenciómetro
- 1 Zum bloq Zumbador
- 1 Mini Servo 0-180º modelo ES08AII
- 16 tornillos M3x10 mm rosca madera
- Pegamento, atornilladores plano y de estrella
- Piezas impresas 3D con PLA en color naranja para la tapa trasera y mesa frontal, y negro para la caja central del Luzometro y la aguja indicadora.
- Imágenes recortadas en papel para decorar el frotal.

Sofware:

- Bitbloq para realizar la programación del semáforo
- Freecad para diseñar las piezas impresas
- Cura 15.04.6 para convertir a gcode
- Dia para realizar el diagrama de flujo


3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA

TRABAJO 4: LUZOMETRO



3.1 EXPLICACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA

Este programa lo he enfocado como si fuese una **máquina de estados** , cuyos estados y eventos son los siguientes :



Descripción de los Estados :

S0 = Luzómetro en estado OFF

S1 = Calibración Estado Luz Nivel Alto

S1 = Calibracón Estado Media Luz

S3 = Calibración Estado Oscuridad

S4 = Luzómetro en estado Normal Automático

Descripción de los Eventos :

E0 = Pulsar el Botón

El programa comienza definiendo una serie de variables globales :

estado: almacena el estado en el que se encuentra nuestra máquina

posición_luz : guarda el valor en grados asignado al servo durante la calibración al que se tiene que mover la aguja cuando exista un nivel alto de luz.

posición_media_luz : guarda el valor en grados asignado al servo durante la calibración al que se tiene que mover la aguja cuando exista un nivel medio de luz .

posición_oscuridad : guarda el valor en grados asignado al servo durante la calibración al que se tiene que mover la aguja cuando exista un nivel bajo de luz .

valor_luz : guarda el valor recogido del sensor de luz durante la calibración a nivel alto de iluminación.

valor_media_luz : guarda el valor recogido del sensor de luz durante la calibración a nivel medio de iluminación.

valor_oscuridad : guarda el valor recogido del sensor de luz durante la calibración a nivel bajo de iluminación.

media alta: Calcula el valor medio de las variables valor luz y valor media luz.

media baja: Calcula el valor medio de las variables valor media luz y valor oscuridad.

luz_ambiente : Guarda el valor recogido por el sensor de luz durante el estado 4 de funcionamiento automático .

A continuación se lee el estado del pulsador y en función de ese valor "verdadero" o " falso " en que se encuentre **el pulsador** y del **estado** en que se encuentre en ese momento mi sistema (0:4), el programa va atravesando una serie de condicionales que primero establecen la **LÓGICA** de cambio de estados, para después y en función de dicho estado indicarle que **ACCIONES** ha de ejecutar, dependiendo del estado en que se encuentre:

El estado 0 es de inactividad OFF

En los estado 1, 2 y 3 se pretende calibrar el aparato para que memorice tanto la posición del servo como los niveles de luz que identifican las tres situaciones posibles : Luz alta, media y baja.

En el estado 4 , de funcionamiento autónomo , dependiendo de la luz recibida por el sensor de luz el programa mueve el servo a la zona correspondiente del panel frontal. Para ello , dividimos las lecturas posibles del sensor en tres intervalos que se clasifican según si son menores que el valor media_baja , entre media_baja y media_alta , o superiores a media_alta .


4 SECUENCIA DE FOTOS DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD








































5. ALGUNOS DETALLES DE LAS PIEZA DISEÑADAS EN FREECAD Y LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA PODER IMPRIMIR EN MI IMPRESORA 3D .

