L'impression 3D, un domaine plein d'avenir









Un processus perfectible

- normal mode 18h42m









Quels paramètres sont déterminants dans la vitesse d'impression et dans la rigidité de l'objet ?

 Les courbes de remplissage du plan sont-elles une voie significative pour l'amélioration de la résistance des objets imprimés en 3D ?



Le remplissage est-il un facteur déterminant ?






$$f(x) = (f1(x)+f2(x))/2 + \sin(\epsilon x)*(f1(x)-f2(x))/2$$



Test d'implémentation





Cahier des charges

- Courbe continue incluse dans un polygone quelconque, dont la dérivée seconde est bornée (accélération)
- Densité paramétrable pour le polygone mais aussi localement
- Variation continue de la courbe lors d'une déformation continue du polygone



A venir ...








Résistance des matériaux

- Réalisation d'une FEM, puis exportation des résultats et lecture de ceux-ci par un script.
- A venir : sélectionner les valeurs significatives avec formation d'un modèle → modification locale de la densité du remplissage



Finalement : test du remplissage en condition réelle

