

Plantilla de perforación de la base - escala 1:1

Imprimir en A3 apaisado, al 100 %, sin ajustar a la página. Antes de usarla, medir las dos líneas de control: tienen que dar 100 mm justos.

control: 100 mm

- guía Ø2,5 mm, 12 mm de profundidad (zócalo, ojal y torre)
- pasante Ø4 mm, avellanado por abajo (taco)
- esquinas del taco: marcarlas y unirlas con lápiz

N.°	pieza	X desde A	Y desde A	agujero
1	zócalo	92,5 mm	88,0 mm	guía Ø2,5
2	taco	93,0 mm	145,0 mm	pasante Ø4
3	zócalo	115,0 mm	49,0 mm	guía Ø2,5
4	zócalo	137,5 mm	88,0 mm	guía Ø2,5
5	taco	145,0 mm	141,0 mm	pasante Ø4
6	ojal	173,0 mm	118,9 mm	guía Ø2,5
7	ojal	197,0 mm	118,9 mm	guía Ø2,5
8	torre	274,2 mm	85,8 mm	guía Ø2,5
9	torre	295,0 mm	121,8 mm	guía Ø2,5
10	torre	315,8 mm	85,8 mm	guía Ø2,5