1951

49

Veículo: BRITADOR MOVEL ULISSE Marca: BRITADOR ULISSE Modelo: BRITADOR ULISSE

Combustivel: DIESEL

TROCAR OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO

550

XP68

| SISTEMA DE FORCA | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|---------|---------|
| MOTOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA FILTROS AR | 1 | SERVICO | 100 | | 49 | 51 |
| FAZER REVISAO MOTOR DIESEL | 1 | | 10000 | | 49 | 9951 |
| INSPECIONAR CORREIA MOTOR | 1 | SERVIÇO | 100 | 28/07/2020 | 49 | 51 |
| SUBST FILTRO AR PRIMARIO | 1 | P537876 | 500 | 04/07/2022 | | 500 |
| SUBSTITUIR FILTRO AR SECUNDARIO | 1 | P537877 | 500 | 04/07/2022 | | 500 |
| SUBSTITUIR FILTRO LUBRFICANTE | 1 | RE504836 | 250 | 21/06/2022 | | 250 |
| SUBSTITUIR FILTRO SEP DE AGUA | 1 | RE541922 | 500 | 18/01/2022 | | 500 |
| SUBSTITUIR FILTROS COMBUSTIVEIS | 2 | RE522878 | 500 | 18/01/2022 | | 500 |
| SUBSTITUIR LIGUIDO ARREFECIMENTO | 40 | ADITIVO | 2000 | | 49 | 1951 |
| SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR | 32 | 15W40C | 250 | 21/06/2022 | | 250 |
| SISTEMA DE TRACAO | | | | | | |
| ESTEIRA DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR OLEO COMANDO FINAL | 1 | SERVICO | 100 | | 49 | 51 |
| INSPECIONAR ROLETES | | SERVICO | 100 | | 49 | 51 |
| TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL | 6 | EP90 | 1000 | | 49 | 951 |
| VERIFICAR TENSIONAMENTO | | SERVIÇO | 100 | | 49 | 51 |
| ESTEIRA ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR OLEO COMANDO FINAL | | SERVICO | 100 | | 49 | 51 |
| INSPECIONAR ROLETES | | | 100 | | 49 | 51 |
| TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL | 6 | EP90 | 1000 | | 49 | 951 |
| VERIFICAR TENSIONAMENTO | 1 | SERVICO | 100 | | 49 | 51 |
| SISTEMA ELETRICO | | | | | | |
| ALTERNADOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO ALTERNADOR | 1 | SERVICO | 2000 | | 49 | 1951 |
| INSTALAÇAO ELETRICA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR INSTALAÇÃO | | SERVICO | 100 | 17/01/2022 | | 100 |
| SISTEMA ESTRUTURAL | | | | | | |
| CHASSI | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LUBRIFICACAO GERAL | 1 | EP2 | 100 | 04/02/2021 | 28 | 72 |
| FAZER SOPRO/LAVAGEM | 100 | | 100 | 02/10/2020 | 49 | 51 |
| SISTEMA HIDRAULICO | | | | | | |
| MANGUEIRAS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR VAZAMENTOS | | | 100 | | 49 | 51 |
| TANQUE HIDRÕULICO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| SUBST FILTRO CARTUCHO HID | 1 | P566212 | 1000 | | 49 | 951 |
| SUBST FILTRO DRENAGEM | 1 | WD950/2 | 1000 | | 49 | 951 |
| SUBST FILTRO HID DRENAGEM | 1 | WD950/2 | 1000 | | 49 | 951 |
| SUBST FILTRO HID RETORNO | 2 | | 1000 | | 49 | 951 |
| SUBST FILTRO HIDRAULICO CARTUCHO | | P550463 | 1000 | | 49 | 951 |
| SUBST FILTROS DE RETORNO | 2 | | 1000 | | 49 | 951 |
| SUBSTITUIR OLEO DO TANQUE HID | 550 | XP68 | 2000 | | 49 | 1951 |
| | | | | | | |

2000