

Resultados globales evaluación de riesgo Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso

Generado el 10-06-2026 03:34

Resultados globales

Los resultados globales para la evaluación de riesgo de desastre frente a la amenaza crítica abordada – 'incendio' – se sintetizan en la **Tabla 1**.

	Incendio	
ESCALA	Nº	%
BAJO	5	1
MEDIO	88	24
ALTO	239	65
MUY ALTO	19	5
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100
ALTO		

Tabla 1. Resultados globales evaluación de riesgo.

Se evaluó un total de **351** inmuebles, quedando **18** predios sin evaluar por tratarse de espacios públicos o sitios eriazos. Como se explicó en informes anteriores, para la estimación del índice de riesgo se definieron cuatro rangos, detallados en la **Tabla 2**.

RANGO		DESCRIPCIÓN
1 – 1,75	BAJO	Los riesgos son aceptables. Se deben implementar medidas para reducir aún más el riesgo junto con otras mejoras de seguridad.
1,76 – 2,50	MEDIO	El riesgo puede ser aceptable a corto plazo. Los planes para reducir y mitigar los riesgos deben incluirse en los planes futuros.
2,51 – 3,25	ALTO	El riesgo es inaceptable. Las medidas para reducir y mitigar el riesgo se deben implementar lo antes posible.
3,26 – 4,00	MUY ALTO	El riesgo es inaceptable. Se deben tomar medidas inmediatas para mitigar y reducir estos riesgos.

Tabla 2. Rangos y descriptores para el índice de riesgo.

Las amenazas que promedian un índice de riesgo más elevado son, en primer lugar, 'incendio', con un índice promedio alto de 2,73. La incidencia de los diferentes aspectos considerados en la evaluación de cada amenaza se comenta a continuación, junto con la espacialización de los resultados.

Detalle de la amenaza: Incendio

Para la amenaza incendio la evaluación consideró los siguientes aspectos: 'intrínseco del inmueble', 'uso y ocupación', 'control del fuego', 'gestión del fuego'. No se evaluaron los predios identificados como eriazos, entendidos como los sitios donde no quedan vestigios físicos a conservar en una futura restauración y/o habilitación.

Resultados globales amenaza incendio

De los 369 inmuebles, 239 (65%) presentan un índice de riesgo alto, 88 (24%) medio, 19 (5%) muy alto y 5 (1%) bajo. Y 18 inmuebles (5%) no se evaluaron por corresponder a sitios eriazos o espacios públicos con rol asignado sin edificaciones. Los resultados generales se sintetizan en la **Figura 1**.





Figura 1. Resultado global de la amenaza.


Incidencia de los indicadores primarios

En cuanto a los resultados obtenidos para los indicadores primarios (**Figura 2**), se observa la incidencia de cada uno en el resultado final, según el porcentaje de inmuebles con valores alto y muy alto que concentra cada indicador.


INTRÍNSECO DEL INMUEBLE Nº; % DE EDIFICIOS



USO Y OCUPACIÓN Nº; % DE EDIFICIOS



CONTROL DEL FUEGO Nº; % DE EDIFICIOS



GESTIÓN DEL FUEGO Nº; % DE EDIFICIOS




Figura 2. Resultados de los indicadores primarios.

Incidencia de los indicadores secundarios en los resultados

A continuación se detalla la incidencia de cada indicador secundario en los resultados. Para cada uno se presenta su espacialización, la distribución de inmuebles por nivel y el promedio obtenido.

El indicador secundario '**materialidad estructural**' presenta un resultado **alto** (2,86).





Figura 3. Resultado indicador secundario «Materialidad estructural».

El indicador secundario '**materialidad revestimiento**' presenta un resultado **medio** (2,09).



MATERIALIDAD REVESTIMIENTO		
ESCALA	Nº	%
BAJO	164	44
MEDIO	4	1
ALTO	172	47
MUY ALTO	11	3
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

MATERIALIDAD REVESTIMIENTO Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 4. Resultado indicador secundario «Materialidad revestimiento».

El indicador secundario '**número de plantas habitables**' presenta un resultado **alto** (2,64).



NÚMERO DE PLANTAS HABITABLES		
ESCALA	Nº	%
BAJO	16	4
MEDIO	165	45
ALTO	100	27
MUY ALTO	70	19
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

NÚMERO DE PLANTAS HABITABLES Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 5. Resultado indicador secundario «Número de plantas habitables».

El indicador secundario 'sistema de agrupamiento' presenta un resultado **alto** (2,65).



SISTEMA DE AGRUPAMIENTO		
ESCALA	Nº	%
BAJO	27	7
MEDIO	99	27
ALTO	196	53
MUY ALTO	29	8
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 6. Resultado indicador secundario «Sistema de agrupamiento».

El indicador secundario '**estado de conservación general**' presenta un resultado **medio** (1,78).



ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL		
ESCALA	Nº	%
BAJO	152	41
MEDIO	137	37
ALTO	49	13
MUY ALTO	13	4
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 7. Resultado indicador secundario «Estado de conservación general».

El indicador secundario 'uso del inmueble' presenta un resultado **medio** (2,20).



USO DEL INMUEBLE		
ESCALA	Nº	%
BAJO	60	16
MEDIO	187	51
ALTO	77	21
MUY ALTO	27	7
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100





Figura 8. Resultado indicador secundario «Uso del inmueble».

El indicador secundario 'periodo de ocupación' presenta un resultado **medio** (1,94).



PERIODO DE OCUPACIÓN		
ESCALA	Nº	%
BAJO	198	54
MEDIO	4	1
ALTO	121	33
MUY ALTO	28	8
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100





Figura 9. Resultado indicador secundario «Periodo de ocupación».

El indicador secundario '**densidad de usuarios**' presenta un resultado **medio** (2,14).



DENSIDAD DE USUARIOS		
ESCALA	Nº	%
BAJO	41	11
MEDIO	248	67
ALTO	35	9
MUY ALTO	27	7
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

DENSIDAD DE USUARIOS Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 10. Resultado indicador secundario «Densidad de usuarios».

El indicador secundario 'sitios e inmuebles adyacentes' presenta un resultado **medio** (2,43).



SITIOS E INMUEBLES ADYACENTES		
ESCALA	Nº	%
BAJO	56	15
MEDIO	148	40
ALTO	88	24
MUY ALTO	59	16
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

SITIOS E INMUEBLES ADYACENTES Nº; % DE EDIFICIOS




Figura 11. Resultado indicador secundario «Sitios e inmuebles adyacentes».

El indicador secundario 'muro cortafuego' presenta un resultado **alto** (2,52).





Figura 12. Resultado indicador secundario «Muro cortafuego».

El indicador secundario 'sistema de detección y alarma' presenta un resultado **muy alto** (3,40).



SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA		
ESCALA	Nº	%
BAJO	46	12
MEDIO	14	4
ALTO	45	12
MUY ALTO	246	67
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 13. Resultado indicador secundario «Sistema de detección y alarma».

El indicador secundario '**sistema de extinción**' presenta un resultado **muy alto** (3,49).



SISTEMA DE EXTINCIÓN		
ESCALA	Nº	%
BAJO	23	6
MEDIO	5	1
ALTO	101	27
MUY ALTO	222	60
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

SISTEMA DE EXTINCIÓN Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 14. Resultado indicador secundario «Sistema de extinción».

El indicador secundario 'distancia a grifos' presenta un resultado **bajo** (1,68).



DISTANCIA A GRIFOS		
ESCALA	Nº	%
BAJO	173	47
MEDIO	125	34
ALTO	46	12
MUY ALTO	7	2
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

DISTANCIA A GRIFOS Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 15. Resultado indicador secundario «Distancia a grifos».

El indicador secundario '**equipamiento de bomberos**' presenta un resultado **muy alto** (3,97).



EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS		
ESCALA	Nº	%
BAJO	4	1
MEDIO	0	0
ALTO	0	0
MUY ALTO	347	94
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 16. Resultado indicador secundario «Equipamiento de bomberos».

El indicador secundario '**ancho de calle**' presenta un resultado **alto** (2,90).



ANCHO DE CALLE		
ESCALA	Nº	%
BAJO	17	5
MEDIO	63	17
ALTO	208	56
MUY ALTO	63	17
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

ANCHO DE CALLE Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 17. Resultado indicador secundario «Ancho de calle».

El indicador secundario '**número de calles de acceso**' presenta un resultado **muy alto** (3,34).



NÚMERO DE CALLES DE ACCESO		
ESCALA	Nº	%
BAJO	11	3
MEDIO	43	12
ALTO	113	31
MUY ALTO	184	50
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

NÚMERO DE CALLES DE ACCESO Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 18. Resultado indicador secundario «Número de calles de acceso».

El indicador secundario '**dificultad de acceso**' presenta un resultado **medio** (2,08).



DIFICULTAD DE ACCESO		
ESCALA	Nº	%
BAJO	97	26
MEDIO	179	49
ALTO	24	7
MUY ALTO	51	14
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

DIFICULTAD DE ACCESO Nº; % DE EDIFICIOS





Figura 19. Resultado indicador secundario «Dificultad de acceso».

El indicador secundario '**plan de gestión de incendios**' presenta un resultado **muy alto** (3,99).



PLAN DE GESTIÓN DE INCENDIOS		
ESCALA	Nº	%
BAJO	1	0
MEDIO	0	0
ALTO	0	0
MUY ALTO	350	95
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

PLAN DE GESTIÓN DE INCENDIOS Nº; % DE EDIFICIOS




Figura 20. Resultado indicador secundario «Plan de gestión de incendios».

El indicador secundario '**inspección de seguridad**' presenta un resultado **alto** (2,99).





Figura 21. Resultado indicador secundario «Inspección de seguridad».

El indicador secundario 'planes de emergencia y simulacros' presenta un resultado **muy alto** (3,56).



PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS		
ESCALA	Nº	%
BAJO	51	14
MEDIO	0	0
ALTO	0	0
MUY ALTO	300	81
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS Nº; % DE EDIFICIOS




Figura 22. Resultado indicador secundario «Planes de emergencia y simulacros».

Conclusiones y comentarios

Los resultados dan cuenta de un alto índice de vulnerabilidad frente a la amenaza incendio, con un 65% de los inmuebles con un índice alto y un 5% muy alto, que sumados representan el 70% del Sitio. Existen determinados indicadores que contrastan entre los barrios, cuyo análisis permite focalizar estrategias de mitigación. De forma generalizada es prácticamente inexistente la gestión del fuego: no existe un plan de gestión de incendios, ni inspecciones o actividades de capacitación sistemáticas. De forma transversal se observan inmuebles deshabitados, en mal estado de conservación o ruinosos y sitios eriazos que actúan como nodos críticos, aumentando el riesgo de los inmuebles aledaños.