

Resultados globales evaluación de riesgo Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso

Generado el 21-08-2026 15:33

Resultados globales

Los resultados globales para la evaluación de riesgo de desastre frente a la amenaza crítica abordada – 'incendio' – se sintetizan en la **Tabla 1**.

	Incendio	
ESCALA	Nº	%
BAJO	5	1
MEDIO	88	24
ALTO	239	65
MUY ALTO	19	5
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100
	ALTO	

Tabla 1. Resultados globales evaluación de riesgo.

Se evaluó un total de **351** inmuebles, quedando **18** predios sin evaluar por tratarse de espacios públicos o sitios eriazos. Como se explicó en informes anteriores, para la estimación del índice de riesgo se definieron cuatro rangos, detallados en la **Tabla 2**.

RANGO		DESCRIPCIÓN
1 – 1,75	BAJO	Los riesgos son aceptables. Se deben implementar medidas para reducir aún más el riesgo junto con otras mejoras de seguridad.
1,76 – 2,50	MEDIO	El riesgo puede ser aceptable a corto plazo. Los planes para reducir y mitigar los riesgos deben incluirse en los planes futuros.
2,51 – 3,25	ALTO	El riesgo es inaceptable. Las medidas para reducir y mitigar el riesgo se deben implementar lo antes posible.
3,26 – 4,00	MUY ALTO	El riesgo es inaceptable. Se deben tomar medidas inmediatas para mitigar y reducir estos riesgos.

Tabla 2. Rangos y descriptores para el índice de riesgo.

Las amenazas que promedian un índice de riesgo más elevado son, en primer lugar, 'incendio', con un índice promedio alto de 2,73. La incidencia de los diferentes aspectos considerados en la evaluación de cada amenaza se comenta a continuación, junto con la espacialización de los resultados.

Detalle de la amenaza: Incendio

Para la amenaza incendio la evaluación consideró los siguientes aspectos: 'intrínseco del inmueble', 'uso y ocupación', 'control del fuego', 'gestión del fuego'. No se evaluaron los predios identificados como eriazos, entendidos como los sitios donde no quedan vestigios físicos a conservar en una futura restauración y/o habilitación.

Resultados globales amenaza incendio

De los 369 inmuebles, 239 (65%) presentan un índice de riesgo alto, 88 (24%) medio, 19 (5%) muy alto y 5 (1%) bajo. Y 18 inmuebles (5%) no se evaluaron por corresponder a sitios eriazos o espacios públicos con rol asignado sin edificaciones. Los resultados generales se sintetizan en la **Figura 1**.





Figura 1. Resultado global de la amenaza.


Incidencia de los indicadores primarios

En cuanto a los resultados obtenidos para los indicadores primarios (**Figura 2**), se observa la incidencia de cada uno en el resultado final, según el porcentaje de inmuebles con valores alto y muy alto que concentra cada indicador.


INTRÍNSECO DEL INMUEBLE N°; % DE EDIFICIOS



USO Y OCUPACIÓN N°; % DE EDIFICIOS



CONTROL DEL FUEGO N°; % DE EDIFICIOS



GESTIÓN DEL FUEGO N°; % DE EDIFICIOS




Figura 2. Resultados de los indicadores primarios.

Incidencia de los indicadores secundarios en los resultados

A continuación se detalla la incidencia de cada indicador secundario en los resultados. Para cada uno se presenta su espacialización, la distribución de inmuebles por nivel y el promedio obtenido.

Indicador secundario: Materialidad estructural

El indicador secundario 'materialidad estructural' presenta un resultado **alto** (2,86).




Figura 3. Resultado indicador secundario «Materialidad estructural».

Indicador secundario: Materialidad revestimiento

El indicador secundario 'materialidad revestimiento' presenta un resultado medio (2,09).




Figura 4. Resultado indicador secundario «Materialidad revestimiento».

Indicador secundario: Número de plantas habitables

El indicador secundario 'número de plantas habitables' presenta un resultado alto (2,64).




Figura 5. Resultado indicador secundario «Número de plantas habitables».

Indicador secundario: Sistema de agrupamiento

El indicador secundario 'sistema de agrupamiento' presenta un resultado **alto** (2,65).




Figura 6. Resultado indicador secundario «Sistema de agrupamiento».

Indicador secundario: Estado de conservación general

El indicador secundario 'estado de conservación general' presenta un resultado medio (1,78).




Figura 7. Resultado indicador secundario «Estado de conservación general».

Indicador secundario: Uso del inmueble

El indicador secundario 'uso del inmueble' presenta un resultado **medio** (2,20).




Figura 8. Resultado indicador secundario «Uso del inmueble».

Indicador secundario: Periodo de ocupación

El indicador secundario 'periodo de ocupación' presenta un resultado medio (1,94).





Figura 9. Resultado indicador secundario «Periodo de ocupación».

Indicador secundario: Densidad de usuarios

El indicador secundario 'densidad de usuarios' presenta un resultado **medio** (2,14).



DENSIDAD DE USUARIOS		
ESCALA	N°	%
BAJO	41	11
MEDIO	248	67
ALTO	35	9
MUY ALTO	27	7
NO EVALUADO	18	5
TOTAL	369	100

DENSIDAD DE USUARIOS N°; % DE EDIFICIOS




Figura 10. Resultado indicador secundario «Densidad de usuarios».

Indicador secundario: Sitios e inmuebles adyacentes

El indicador secundario 'sitios e inmuebles adyacentes' presenta un resultado medio (2,43).




Figura 11. Resultado indicador secundario «Sitios e inmuebles adyacentes».

Indicador secundario: Muro cortafuego

El indicador secundario 'muro cortafuego' presenta un resultado **alto** (2,52).




Figura 12. Resultado indicador secundario «Muro cortafuego».

Indicador secundario: Sistema de detección y alarma

El indicador secundario 'sistema de detección y alarma' presenta un resultado **muy alto** (3,40).




Figura 13. Resultado indicador secundario «Sistema de detección y alarma».

Indicador secundario: Sistema de extinción

El indicador secundario 'sistema de extinción' presenta un resultado **muy alto** (3,49).




Figura 14. Resultado indicador secundario «Sistema de extinción».

Indicador secundario: Distancia a grifos

El indicador secundario 'distancia a grifos' presenta un resultado **bajo** (1,68).




Figura 15. Resultado indicador secundario «Distancia a grifos».

Indicador secundario: Equipamiento de bomberos

El indicador secundario 'equipamiento de bomberos' presenta un resultado **muy alto** (3,97).




Figura 16. Resultado indicador secundario «Equipamiento de bomberos».

Indicador secundario: Ancho de calle

El indicador secundario 'ancho de calle' presenta un resultado **alto** (2,90).




Figura 17. Resultado indicador secundario «Ancho de calle».

Indicador secundario: Número de calles de acceso

El indicador secundario 'número de calles de acceso' presenta un resultado **muy alto** (3,34).




Figura 18. Resultado indicador secundario «Número de calles de acceso».

Indicador secundario: Dificultad de acceso

El indicador secundario 'dificultad de acceso' presenta un resultado medio (2,08).




Figura 19. Resultado indicador secundario «Dificultad de acceso».

Indicador secundario: Plan de gestión de incendios

El indicador secundario 'plan de gestión de incendios' presenta un resultado **muy alto** (3,99).




Figura 20. Resultado indicador secundario «Plan de gestión de incendios».

Indicador secundario: Inspección de seguridad

El indicador secundario 'inspección de seguridad' presenta un resultado alto (2,99).




Figura 21. Resultado indicador secundario «Inspección de seguridad».

Indicador secundario: Planes de emergencia y simulacros

El indicador secundario 'planes de emergencia y simulacros' presenta un resultado **muy alto** (3,56).




Figura 22. Resultado indicador secundario «Planes de emergencia y simulacros».

Conclusiones y comentarios

Los resultados dan cuenta de un alto índice de vulnerabilidad frente a la amenaza incendio, con un 65% de los inmuebles con un índice alto y un 5% muy alto, que sumados representan el 70% del Sitio. Existen determinados indicadores que contrastan entre los barrios, cuyo análisis permite focalizar estrategias de mitigación. De forma generalizada es prácticamente inexistente la gestión del fuego: no existe un plan de gestión de incendios, ni inspecciones o actividades de capacitación sistemáticas. De forma transversal se observan inmuebles deshabitados, en mal estado de conservación o ruinosos y sitios eriazos que actúan como nodos críticos, aumentando el riesgo de los inmuebles aledaños.