


表面粗さ	$\sqrt{Ra}$	$\sqrt{Rz}$	$\sqrt{Rt}$	$\sqrt{Ra}$	$\sqrt{Rz}$	$\sqrt{Rt}$	2010年8月1日～
実測平均粗さ (Ra)	0.7	0.74	0.8	0.75	0.8	0.75	▽
実測平均粗さ (Ra)	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	▽
最大高粗さ (S)	0.85	1.05	1.15	0.95	1.05	1.15	▽



METRIC


寸法の区分	最軽級	中軽級	粗重級	極粗重級	記号	寸法
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—	(Ⅲ)	▲重 (C0.1)
3を超過 6以下			0.3	0.5	C	C 0.3-0.5
6* 30*	0.1	0.2	0.5	1	C1	C1.0-1.2
30* 120*	0.15	0.3	0.8	1.5	インロー凸部は すべてC面ととり 丸みRの寸法差 ±10%	
120* 400*	0.2	0.5	1.2	2.5		
400* 1000*	0.3	0.8	2	4		
1000* 2000*	0.5	1.2	3	6		
2000*	—	2	4	8		



PROJ.

(注)

寸法公差を
記入していない
ものは中級を
示す



NOTE

1. REMOVE ALL BURRS AND BREAK SHARP EDGES.
2. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
3. USE SUS304 MATERIAL
4. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.



記事

1. バリ、カエリ等なきこと
2. 脱脂洗浄後納品のこと

[illegible]