



1. REMOVE ALL BURRS AND BREAK SHARP EDGES.
2. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
3. USE SUS304 MATERIAL
4. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.

1. バリ、カエリ等なきこと
2. 脱脂洗浄後納品のこと



METRIC

| 寸法の区分                     | 軽鋼土  | 中鋼土 | 重鋼土 | 極重鋼土 | 記号                    | 寸 法      | <div>PROJ.<br/></div> |
|---------------------------|------|-----|-----|------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.5 以上 3 以下<br>3 を超え 6 以下 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | —    | (集) 集 (C0.1)          |          |                                                                                                          |
| 6* 30*                    | 0.1  | 0.2 | 0.5 | 1    | C                     | 0.3~0.5  | <div>(注)<br/>寸法許容差を<br/>記入していない<br/>ものは中線を<br/>示す</div>                                                  |
| 30* 120*                  | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 1.5  | C1                    | C1.0~1.2 |                                                                                                          |
| 120* 400*                 | 0.2  | 0.5 | 1.2 | 2.5  | インロー凸部は<br>すべて C 面ととり |          |                                                                                                          |
| 400* 1000*                | 0.3  | 0.8 | 2   | 4    | 丸み足す寸法差<br>±10%       |          |                                                                                                          |
| 1000* 2000*               | 0.5  | 1.2 | 3   | 6    |                       |          |                                                                                                          |
| 2000* 4000*               | —    | 2   | 4   | 8    |                       |          |                                                                                                          |

[illegible]