Fiche de Sécurité et Conditions Environnementales

Référence : DOC-CAN-012 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Plages de Fonctionnement et Tolérances Thermiques

L'EOS R50 est conçu pour opérer dans les conditions environnementales suivantes :
• **Plage de température opérationnelle :** De **0°C à +40°C** (32°F à 104°F).
• **Taux d'humidité relative admissible : 85% ou moins** (sans condensation).
• **Plage de température de stockage :** De -20°C à +60°C.

2. Prévention des Phénomènes de Condensation

Lors du passage rapide d'un environnement froid extérieur vers un espace intérieur chaud et humide, des gouttelettes de condensation microscopiques se déposent sur les lentilles internes et sur les composants électroniques :

1. Placez systématiquement l'appareil et ses objectifs dans un sac hermétique zippé fermé avant de pénétrer dans le local chauffé.
2. Laissez le sac s'acclimater à la température ambiante pendant environ **1 à 2 heures** avant d'en extraire le matériel.
3. En cas de buée constatée à l'intérieur de l'œilleton ou du capteur, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le sécher dans une pièce ventilée sans appliquer d'air chaud pulsé (sèche-cheveux proscrit).

3. Règlementation Transport Aérien (Batteries Lithium-Ion UN 3481)

Conformément aux instructions techniques de l'OACI et aux réglementations IATA pour le transport de batteries rechargeables au lithium :
• Les batteries LP-E17 de rechange doivent impérativement être transportées dans le **bagage en cabine** et protégées individuellement contre les courts-circuits.
• Il est strictement interdit d'expédier des batteries lithium-ion isolées non installées dans les bagages enregistrés en soute.