DÉPARTEMENT TECHNIQUE - SYSTÈMES D'IMPRESSION PRO

RAPPORT D'ATELIER : RÉVISION TÊTE D'IMPRESSION & BOÎTIER MAINTENANCE

Machine : Epson SureColor SC-P700 (A3+ 17 pouces)	**N° Série :** SN-SCP700-993821-FR
Date visite : 22 Février 2026	**Total tirages :** 3 842 feuilles A3+ / FineArt
Intervenant : Thierry VASSEUR (Ingénieur Support Imagerie)	**État initial :** Code erreur bloquant 1485

1. DIAGNOSTIC PANNE & ÉTAT DES COMPTEURS INTERNES

- Erreur 1485 : Capacité maximale du boîtier de maintenance atteinte (100% plein).
- Blocage complet des opérations d'impression et des cycles de purge de sécurité.
- **Examen visuel tête d'impression : Dépôt d'encre séchée sur les canaux Cyan et Vivid Magenta.**
- **Motif Nozzle Check initial : 18 buses inactives sur le rang Cyan (banding prononcé).**

2. OPÉRATIONS TECHNIQUES RÉALISÉES

[X] Remplacement du boîtier de maintenance saturé par pièce d'origine Epson C12C935711

[X] Contrôle de non-altération de la puce IC et verrouillage du logement latéral

[X] Réinitialisation logicielle automatique du compteur de déchets d'encre (0% plein)

[X] Nettoyage de la station d'accueil de la tête (capping station & raclette wiper)

[X] Exécution d'un cycle de nettoyage standard (1 passe - buses 1 à 10 réactivées)

[X] Respect scrupuleux du temps de repos stabilisateur de 6 heures sous tension

[X] Test de tirage de mire d'alignement bidirectionnel sur papier Epson Proofing

[X] Vérification du bon cheminement papier manuel avant et chargeur automatique

3. CONSIGNES OPÉRATIONNELLES POUR L'ATELIER

1. Toujours conserver un boîtier de secours C12C935711 en stock d'avance en salle d'impression.
2. Ne JAMAIS tenter de vider ou laver les mousses absorbantes d'un boîtier usagé (risque de fuite).
3. Ne pas enchaîner plus de 2 nettoyages consécutifs : laisser décanter les microbulles 6 heures.
4. **Machine déclarée 100% opérationnelle. Recommandation étalonnage spectro tous les 3 mois.**

Contrôleur Qualité Impression :

T. Vasseur - Certifié EPSON PRO GRAPHICS

Validation Laboratoire Tirage :

Conformité colorimétrique Delta E < 1.2 validée

EPSON CERTIFIED LAB
MAINTENANCE VALIDÉE
CONFORME NORME ISO
22 FÉV 2026