Imię i Nazwisko:	Data ćwiczenia:					
Malwina Cieśla	07.05.2021r					
Narzędzia modelowania w inżynierii						
Kierunek studiów:	Ocena:					
Inżynieria Obliczeniowa						

Cel ćwiczenia:


Modelowanie procesu wytwarzania przyrostowego metodą FDM - Analiza statyczna.

Zadanie:


Na początku należało utworzyć złożenie na podstawie instrukcji z poprzednich zajęć. Następnie na podstawie dostępnej instrukcji należało utworzyć trzy różne symulacje:

- Bez uwzględniania relaksacji naprężeń
- Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń temperatura relaksacji 70°C
- Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń temperatura relaksacji 105°C


Dzięki temu uzyskałam poniższe wyniki:




Ilustracja 1: Bez uwzględniania relaksacji naprężeń – wg Mises'a Step2




Ilustracja 2: Bez uwzględniania relaksacji naprężeń – S33 Step2




Ilustracja 3: Bez uwzględniania relaksacji naprężeń – U3 Step2




Ilustracja 4: Bez uwzględniania relaksacji naprężeń – wg Mises'a Step1




Ilustracja 5: Bez uwzględniania relaksacji naprężeń – S33 Step1




Ilustracja 6: Bez uwzględniania relaksacji naprężeń – U3 Step1




Ilustracja 7: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 70°C – wg Mises'a Step2




Ilustracja 8: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 70°C – S33 Step2




Ilustracja 9: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 70°C – U3 Step2




Ilustracja 10: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 70°C – wg Mises'a Step1




Ilustracja 11: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 70°C – S33 Step1




Ilustracja 12: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 70°C – U3 Step1




Ilustracja 13: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 105°C – wg Mises'a Step2




Ilustracja 14: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 105°C – S33 Step2




Ilustracja 15: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 105°C – U3 Step2



Ilustracja 16: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 105°C – wg Mises'a Step1



Ilustracja 17: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 105°C – S33 Step1



Ilustracja 18: Z uwzględnieniem relaksacji naprężeń 105°C – U3 Step1

Na podstawie wyżej przedstawionych wyników utworzyłam sześć tabel: po dwie dla wartości otrzymanych wg Misesa, S33 oraz przemieszczenia po U3:

	Mises						
	Bez relaksacji	Relaksacja 70	Relaksacja 105		Bez relaksacji	Relaksacja 70	Relaksacja 105
Max	12,98	12,34	17,75	Max	11,53	9,966	11,75
Min	0,9584	0,1188	1,301	Min	0,4164	0,09954	0,159

Ilustracja 20: Tabela wyników wg Mises'a Step1

Ilustracja 19: Tabela wyników wg Mises'a Step2

	S33						
	Bez relaksacji	Relaksacja 70	Relaksacja 105		Bez relaksacji	Relaksacja 70	Relaksacja 105
Max	3,427	6,117	17,9	Max	6,821	2,293	3,897
Min	-10,3	-1,142	-2,723	Min	-8,804	-3,332	-2,704

Ilustracja 22: Tabela wyników S33 Step1

Ilustracja 21: Tabela wyników S33 Step2

	U3			U3			
	Bez relaksacji	Relaksacja 70	Relaksacja 105		Bez relaksacji	Relaksacja 70	Relaksacja 105
Max	0,08898	0,02197	0,07135	Max	0,08901	0,03487	0,579
Min	-0,1741	-0,1	-0,1614	Min	-1,779	-0,1915	-0,1477

Ilustracja 24: Tabela wyników przemieszczenia Step1

Ilustracja 23: Tabela wyników przemieszczenia Step2

Wnioski:

Na podstawie uzyskanych wyników z analizy trzech symulacji można zauważyć, że najniższe wyniki w każdej tabeli przyjmuje symulacja z uwzględnieniem relaksacji naprężeń – temperatura relaksacji 70°C. Przemieszczenie dla wszystkich trzech symulacji w trakcie trwania kroków step 1 oraz step 2 zmienia się lecz największą zmianę można zauważyć w symulacji bez relaksacji w wartości minimalnej – wartość tu zmienia się aż o rząd wielkości. Równie dużą zmianę można zauważyć w S33 dla symulacji z uwzględnieniem relaksacji naprężeń – temperatura relaksacji 105°C. Tutaj również jest widoczna zmiana prawie o rząd wielkości.