

RIWAYAT MAINTENANCE 12 BULAN TERAKHIR — SEMUA RIG

Nomor: 004/RAM-CALENDAR/PHR/2026 · Tanggal: 14 Juli 2026

47

TOTAL KEJADIAN

9

PM/TOH/GOH

34

BREAKDOWN/TS

4

LAINNYA

Distribusi per Kategori



Laporan riwayat maintenance AKTUAL dari eRAMHoist — semua kejadian yang sudah tercatat (PM/TOH/GOH selesai, breakdown, troubleshoot, inspeksi terjadwal, dst), bukan proyeksi.

Periode laporan: 12 Bulan Terakhir

Filter aktif: Semua Rig

Dicetak: Selasa, 14 Juli 2026 oleh Abdul Rachman

17 Ringkasan Distribusi Kejadian per Bulan

No	Bulan	Total	PM/TOH/GOH	Breakdown/TS
1	November 2025	1	—	1
2	April 2026	1	—	1
3	Mei 2026	9	—	8
4	Juni 2026	19	6	11
5	Juli 2026	17	3	13

11 Distribusi Kejadian per Rig

No	Rig / Unit	Total	PM/TOH/GOH	Breakdown/TS
1	BW KB150.B	8	—	6
2	BW KB150.A	6	1	3
3	Alat Berat Civil	6	1	5
4	BW H35KD	4	1	3
5	BW KB150.C	4	3	1
6	Fire & Safety	4	—	4
7	BW-100A	4	2	2
8	Unit MTU	3	—	3

9	Kendaraan	3	—	3
10	SCM	2	1	1
11	Independent	2	—	2
12	Unit Slickline	1	—	1

DETAIL RIWAYAT PER BULAN

17

November 2025 — 1 kejadian

No	Equipment	Rig	Kategori	Tanggal	Durasi	Catatan
1	BHL-04 Backhoe Loader BHL-04	Alat Berat Civil	Breakdown	25 Nov 2025	Ongoing	engine low power, breacket FIP rusak, terdapat kebocoran oli di engine

17

April 2026 — 1 kejadian

No	Equipment	Rig	Kategori	Tanggal	Durasi	Catatan
1	EXC-EXCA-02 Excavator Exca-02	Alat Berat Civil	Breakdown	01 Apr 2026	Ongoing	udercariage crack

17

Mei 2026 — 9 kejadian

No	Equipment	Rig	Kategori	Tanggal	Durasi	Catatan
1	FP-SP9TLJ-01 Fire Pump JHON DEERE - SP 9 TLJ	Fire & Safety	Troubleshoot	31 Mei 2026	53 jam	Dinamo start pompa hydrant rusak, sudah ganti battery baru 3 hari drop lagi..mohon perbaikan
2	BDZ-BDEH 433 Bulldozer BDEH 433	Alat Berat Civil	Troubleshoot	29 Mei 2026	Ongoing	Yoke idler crack LH
3	CR-KB150.B Crono O matic	BW KB150.B	Breakdown	29 Mei 2026	31 jam	Terjadi kebocoran,dan patah cyclinder shaft
4	CR-KB150.B Crono O matic	BW KB150.B	Troubleshoot	29 Mei 2026	24 jam	Terjadi kebocoran,dan patah cyclinder shaft
5	DW-KB150B Drawwork BW KB150.B (Cardwell KB150)	BW KB150.B	Gejala	28 Mei 2026	2 jam	Suara Kasar di Bearing Sandline · [TINDAKAN 28/5/2026, 11.01.21] Bearing diberi grease oleh P Arif Wibowo dan unit lanjut operasi
6	PWS-002 Power Swivel Logan 120PS	Independent	Breakdown	25 Mei 2026	6 jam	Penggantian Oring Neddle Valve
7	FL-FORKLIFT-01 Forklift Forklift-01	SCM	Troubleshoot	19 Mei 2026	847 jam	Bocor Slinder Stering
8	BDZ-BDEH434 Bulldozer BDEH 434	Alat Berat Civil	Troubleshoot	18 Mei 2026	195 jam	yoke idler patah
9	FP-SP7TLJ-01 Fire Pump JHON DEERE - SP 7 TLJ	Fire & Safety	Breakdown	01 Mei 2026	1326 jam	FIP bermaslah

17 Juni 2026 — 19 kejadian

No	Equipment	Rig	Kategori	Tanggal	Durasi	Catatan
1	MOBENG-KB150B Engine Rig BW KB150.B	BW KB150.B	Troubleshoot	30 Jun 2026	57 jam	Troubleshoot electrical selenoid overheat
2	FL-FORKLIFT-01 Forklift Forklift-01	SCM	PM	29 Jun 2026	4 jam	PM 3 Unit Forklip
3	MOBENG-KB150B Engine Rig BW KB150.B	BW KB150.B	Troubleshoot	28 Jun 2026	16 jam	hose ¾ 4 meter untuk drilling console
4	GS-MTU-PERKINS Genset Perkins MTU	Unit MTU	Breakdown	26 Jun 2026	Ongoing	Akan dilakukan GOH.
5	BHL-BHL-05 Backhoe Loader	Alat Berat Civil	PM	26 Jun 2026	7 jam	PM 4

	BHL-05					
6	DT-BG9017CZ Dump Truck BG 9017 CZ	Kendaraan	Troubleshoot	25 Jun 2026	32 jam	Kebocoran Radiator
7	MOBENG-100A Engine BW-100A	BW-100A	PM3	22 Jun 2026	0 jam	PM3 4809.75 HM selesai.
8	MOBENG-KB150C Engine Rig BW KB150.C	BW KB150.C	PM3	21 Jun 2026	0 jam	PM3 267 HM selesai.
9	MOBENG-KB150C Engine Rig BW KB150.C	BW KB150.C	PM	19 Jun 2026	0 jam	PM 246 HM selesai. Ganti oli mesin
10	DW-KB150B Drawwork BW KB150.B (Cardwell KB150)	BW KB150.B	Gejala	16 Jun 2026	3 jam	Muncul kembali suara kasar di area bearing sandline
11	GS-100A-DEUTZ Genset Deutz BF04M1013EC	BW-100A	PM4	12 Jun 2026	0 jam	PM4 4460 HM selesai.
12	HYDTONG-Teda-KB150B Power Tong Teda BW KB150.B	BW KB150.B	Troubleshoot	09 Jun 2026	50 jam	Bearing aus, pompa & Seal leak
13	ACC-H35KD Accumulator BW H35KD	BW H35KD	Troubleshoot	08 Jun 2026	48 jam	Pressure turun dalam waktu 1jam
14	RAL-BW100A Rear Axle	BW-100A	Troubleshoot	08 Jun 2026	221 jam	Axle Differential Broken
15	ACC-KB150A Accumulator BW KB150.A (ABB Seatec Koomey)	BW KB150.A	Gejala	07 Jun 2026	7 jam	Vblet sering slip mohon dilakukan penggantian
16	ACC-H35KD Accumulator BW H35KD	BW H35KD	Troubleshoot	05 Jun 2026	72 jam	Ada kebocoran hidrolik di pressure
17	HYDTONG-Teda-KB150C Powertong Teda KB150C	BW KB150.C	Troubleshoot	05 Jun 2026	344 jam	Tdk bisa berputar
18	FAL-BW100A Front Axle	BW-100A	Troubleshoot	03 Jun 2026	51 jam	Unit rig carier patah pada as roda belakang
19	PWS-002 Power Swivel Logan 120PS	Independent	Troubleshoot	02 Jun 2026	411 jam	seal hosepipe rusak terdapat kebocoran

No	Equipment	Rig	Kategori	Tanggal	Durasi	Catatan
1	MOBENG-KB150A Engine Rig BW KB150.A	BW KB150.A	PM?	13 Jul 2026	3 jam	PM? 403 HM selesai. Ganti oli. Oil filter dan fuel filter
2	TRANS-KB150B Transmisi Rig BW KB150.B	BW KB150.B	Breakdown	12 Jul 2026	Ongoing	Transmisi tidak bisa masuk gigi 2 dan gigi 4 · [ESKALASI 12/7/2026, 21.43.43] Mulai perbaikan
3	CMP-VIBRO-01 Compactor Vibro-01	Alat Berat Civil	Troubleshoot	11 Jul 2026	51 jam	Tdk mau hidup, rencana akan diganti baterai
4	PUMP-BACKUP-01 Pompa Mudpump Backup-01	BW H35KD	PM3	10 Jul 2026	0 jam	PM3 277.7 HM selesai. PM 3
5	HT-BG8077CE Head Truck BG 8077 CE	Unit MTU	Troubleshoot	10 Jul 2026	Ongoing	brake chamber depan kanan terdapat kebocoran.
6	TL-KB150C Tower Light BW KB150.C	BW KB150.C	PM-100HM	09 Jul 2026	0 jam	PM-100HM 14575.5 HM selesai. ganti oli mesin, ganti fuel filter 2 pcs, test running.
7	SLT-01-BG8066CZ Unit Truck Slickline-01	Unit Slickline	Troubleshoot	09 Jul 2026	Ongoing	rusak di brake chamber · [ESKALASI 9/7/2026, 15.37.07] tunggu perbaikan brake chamber
8	HT-BG8078CE Head Truck BG 8078 CE	Unit MTU	Troubleshoot	09 Jul 2026	Ongoing	line fuel kosong, brake chamber leak depan kiri & belakang kiri
9	FP-MTU-01 Fire Pump HINO - MTU	Fire & Safety	Breakdown	08 Jul 2026	Ongoing	dinamo starter short / rusak
10	ST-BG8047CZ Skimmer BG 8047 CZ	Kendaraan	Troubleshoot	06 Jul 2026	172 jam	Troubleshoot radiator & dinamo starter, diganti radiator baru
11	MOBENG-KB150A Engine Rig BW KB150.A	BW KB150.A	Gejala	05 Jul 2026	6 jam	Stering keras ketika move. Indikasi hose pecah dan cyc stering jebol las mur piston. Dilakukan pengelasan
12	MOBENG-H35KD Engine Rig BW H35KD	BW H35KD	Troubleshoot	04 Jul 2026	97 jam	Hose dari Compressor ke Tanki Angin Pecah
13	MOBENG-KB150A Engine Rig BW KB150.A	BW KB150.A	Troubleshoot	02 Jul 2026	21 jam	hose ¾ 40cm untuk jalur brake rig carier leak
14	MOBENG-KB150A	BW KB150.A	Troubleshoot	01 Jul 2026	25 jam	hose ¾ 80cm untuk jalur fuel press leak

	Engine Rig BW KB150.A					
15	MOBENG-KB150A Engine Rig BW KB150.A	BW KB150.A	Troubleshoot	01 Jul 2026	3 jam	hose ¾ 80cm untuk jalur fuel press leak
16	DT-BG9017CZ Dump Truck BG 9017 CZ	Kendaraan	Breakdown	01 Jul 2026	29 jam	Putus Sling gigi
17	FP-SPGMERBAU-01 Fire Pump IVECO - SPG MERBAU	Fire & Safety	Breakdown	01 Jul 2026	33 jam	Radiator bocor

Kesimpulan & Rekomendasi

Catatan: laporan ini menampilkan kejadian aktual yang sudah tercatat di sistem, bukan proyeksi kebutuhan maintenance ke depan.

Dibuat oleh,

Diperiksa,

Disetujui,

Abdul Rachman
Sr Mekanik

(.....)
SPV / Sr SPV

(.....)
Astmen