VisualBasicで機械を 制御する方法を学ぼう!

実験教育支援センター 高野朋幸 斉田尚彦

目的

- 前回の企画の続編であり、Visual Basicのプログラミングから、制御を取り入れた計測方法を学習する。
- ■実際に、パソコンに機械(ランプ、センサー等)を接続して動かし仕組みを理解する。

コンピュータで機械が動く仕組み





図1.パソコンによる制御構成図

- コンピュータ、この場合 C P U と I/O (インターフェイス) はアドレス・バス、データ・バス、コントロール・バスで接続されている。
- I/Oはさらに増幅回路等の機械側インターフェースを通し機械が接続されている。
- コンピュータのメモリには機械を制御 するプログラムが記憶されている。
- プログラム実行の指令でCPUは命令を読んで解釈し、「/Oのアドレスを指定してデータの入力や出力を行う。
- データの入出力で機械が動作する。

温度制御の実験

■ 温度制御BOX内の温度を一定に保つ実験を行った。BOXの中には、熱を発生させる電球2個、熱を逃がすファンを1個、温度センサーを2個が設置してある。設定温度を決め、温度センサーで現在温度をコンピュータにフィードバックさせる事で、センサーからの温度が設定温度よりも低い場合は電球を点灯させ温度を上げ、設定温度より高い場合はファンを回し空気を吐き出す。



温度制御実験の様子





写真1. 温度制御実験接続図

各ボード




a、前回と同様のA/D&D/Aボード(8ビット)



c、センサアンプボード



b、前回**と**同様のI/Oボード



d、リレーボード

温度制御プログラム



```
'手動による温度制御
                                'Cポート出力ルーチン
'ランプ、ファンを手動でON / OFFし温
                                Public Sub outp_c(d)
度を一定に保つ
                                  outportb Port + 2, 7
                                  outportb Port. d
'LMP-1
                                  outportb Port + 2. 0
Dim a As Integer
                                  outportb Port + 2, 7
Dim d As Integer
Dim ch As Integer
                                End Sub
Dim ad As Integer 'A / D入力データ
                                ランプ10N
Dim t As Single
                                Private Sub Command1 Click()
'A / D入力ルーチン
                                  d = (d Or &H20) And &HE0 'ランプ2
Public Sub adin(ch)
                                      の状態をそのまま、ファンをOFF
  outp_c (&HFF)
  outp_c (ch)
                                  outp_b (d)
  ina
                                  End Sub
End Sub
                                'ランプ10FF
'Aポート入力ルーチン
                                Private Sub Command2 Click()
Public Sub ina()
                                  d = d And & HD0
                                                       'ランプ1のみ
  outportb Port + 2, &H23
                                      OFF
  ad = inportb(Port)
                                  outp b (d)
  outportb Port + 2, 0
End Sub
                                End Sub
'Bポート出力ルーチン
                                'ランプ2ON
Public Sub outp_b(d)
                                Private Sub Command3 Click()
  outportb Port + 2, 1
                                  d = (d Or &H40) And &HE0 'ランプ1
  outportb Port. d
                                      の状態をそのまま、ファンをOFF
  outportb Port + 2, 0
                                  outp_b (d)
  outportb Port + 2, 1
End Sub
                                End Sub
                                'ランプ2OFF
                                Private Sub Command4 Click()
```

d = d And & HB0

OFF

outp b (d)

End Sub

```
'ファンON
Private Sub Command5 Click()
                    'ランプは全部OFF
  d = &H10
  outp b (d)
End Sub
'ファンOFF
Private Sub Command6 Click()
  d = 0
 outp b (d)
End Sub
'終了
Private Sub Command7 Click()
  d = 0
  outp b (d)
  End
End Sub
タイマー設定
Private Sub Form Load()
  d = 0
  Timer1.Enabled = True
  Timer1.Interval = 1000 'インターパル1秒
End Sub
'A / D入力、1秒間隔
Private Sub Timer1 Timer()
  ch0 = &HF0
 ch1 = &HF1
                'センサ1入力
    adin (ch0)
    t = (100 / 255) * ad 'デジタル値を温度
に変換
    Text1.Text = Format(t. "##.#")
    adin (ch1)
                'センサ2入力
    t = (100 / 255) * ad
    Text2.Text = Format(t, "##.#")
End Sub
```

'ランプ2のみ

まとめ

- VBプログラム作成から温度制御実験を行ったことで各ボードの接続方法とフィードバック制御の理解が深まった。
- ・センサの感度が悪かったため制御できない部分があ り今後の課題となった。
- · 今回の学習から、機械工学科の制御実験用機器の 改善に役立てたい。