# 放電加工技術ネットワーク勉強会 参加について

実験教育支援センター 吉田久展

## 放電技術ネットワーク勉強会2009

- □ 会期:2009年11月26日~27日
- □ 会場:自然科学研究機関 分子化学研究所
  - □愛知県岡崎市
- □参加機関
  - 東京大学生産技術研究所、東北大学多元物質科学研究所、分子科学研究所、国立天文台、自動車メーカー、企業4社、本学

# プログラム

□ Mikron HMS 高速ミーリング機械の紹介 シャルミー・ジャパン 齊藤幸一氏

□ タートル1号について(増沢式放電加工機)

分子科学研究所 矢野隆行氏

□ 放電加工におけるアルミ鏡面劣化について 国立天文台 福嶋美津広氏

□ 焼結ダイヤモンド工具放電成形技術

日産自動車(株)

野口与四郎氏

□ マグネシウムの加工について

東京大学生產技術研究所 谷田貝悦男氏

□ 分子科学研究所 施設見学






## MikronHMS 高速ミーリング機械について

#### ロ 高速ミーリングの利点


ワークへの熱伝達減少 加工精度 ↑ 工具への熱伝達減少 工具寿命 表面精度 薄壁形状↑ 切削速度の上昇 切削送り速度 回転工具安定性↑



実習室ミーリング機械は 送り速度は最大で1.2m/min



グラファイト・・・硬くてもろい




#### タートル1号について(増沢式放電加工機)

#### □ 特徴


- ・顕微鏡一体型なので加工後ワークを取り外すことな く貫通成否が確認できる
- •容易な操作性
- ·低消費電力 約3W(AC100V 50Hz)
- •低予算 本体40万円 技術指導料50万円
- •小型•軽量

全体寸法(電源+本体)幅220mm 奥行180mm 高さ330mm 総重量(電源+本体) 約3kg









### 放電加工におけるアルミ鏡面劣化について

#### 問題


□ 天体望遠鏡の鏡面セグメント(材質: A6061)の部品をワイヤ放電加工機で部分切除したとき劣化が発生!





#### 評価テスト

- □ 加工手順の見直し
  - 鏡面加工を最終工程へ
  - 加工条件の変更 比抵抗値を下げるなど
  - 鏡面に保護膜を作成して加工後保護膜を除去
- □ 材質の変更
- □ 放物面に対しオス・メス型で面を保護



- 4. 放電ネットの回答(抜粋)
- (1)現象として
- ・アルミ加工ではよくあるケースである
- ・合金成分の割合により腐食度合いに違いがあり 純アルミは少なく、2000系7000系は大きい。
- (2)加工手順の見直し
- ・鏡面加工を最終工程へ
- ・放物面に対しオス・メス型で面を保護して加工 (加工条件の変更、比抵抗値を下げるなど)
- (3)鏡面に保護膜を・・・
- ・日本メカケミカル製 CP-3 を用いた保護


### マグネシウムの加工について

- □ 発火防止処理が必要
- □ 機械の汚れがひどい
- □ WEDMの加工は可能
- □ 比抵抗値が上がる
- □ 加工後に表面に酸化皮膜が出来る
- □ 加工液フィルタは水置換型防錆材 の油膜で覆う必要あり
- ロマグネシウムを含むフィルタ処分は 処分方法の確認が必要






# 焼結ダイヤモンド工具放電成形技術









## 分子科学研究所 施設見学

- □ 施設内の撮影は基本禁止 (右の写真はホームページより転記)
- □ 大学のように研究室があり、教授の下に研究学生がついている
- □ 共有施設として試作加工室や右写真のよう な超高磁場NMRなどがある





#### PARAMETERS OF THE 920MHz NMR MAGNET

発生磁場	21.6 T
ボア径	54 mm
クライオスタット直径	1860 mm
クライオスタット高さ	3619 mm ※脚を含めると高さ5m
運転温度	1.56 K
液体窒素消費量	150 L/week
液体ヘリウム消費量	350 L/2week
磁場ドリフト	2~3 Hz/hour
<sup>1</sup> H 感度(ethylbenzene)	S/N=2500