
ГЛАВА 5

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

- 2. В специальных строительных конструктивных чертежах для армирования железобетонных конструкций должны применяться обозначения по ГОСТ 21.501;
- 3. Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить нс полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура.
- 5.11.5 Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения (рисунок 34а) или к его оси (рисунок 34б), или к линиям рамки чертежа (рисунок 34).

Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо утла 45° следует брать угол 30° или 60° (рисунок 35 и 36). черт. 3 и 4.

Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо, но как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.






рисунок 34