



REPORTE DE REPARACIÓN

No. de actividad:

10187

Ubicación Técnica:

Grupo M

Elaboró:

Inri De Jesús Ramírez Robles

Intervinientes:

Óscar Yahir Méndez Castillo


Fecha de aviso	Fecha de atención	Fecha de finalización	Fecha de elaboración de reporte
10/02/2026	11/02/2026	14/02/2026	26/02/2026

MOTIVO DE AVISO

Atención urgente a falla en sistema de aire acondicionado (clima) del cuarto de tableros eléctricos del Grupo M. El equipo se encontraba fuera de servicio, generando un incremento de temperatura en el área de control que ponía en riesgo la integridad de los componentes electrónicos y la operación continua de la atracción.

AUTOPSIA

El técnico realizó una revisión electrónica de la unidad, detectando una anomalía en la tarjeta de control principal. Se identificaron componentes dañados por variaciones de voltaje, lo que impedía el envío de señal hacia el compresor y ventiladores.




REPARACIÓN

Preparación: Bloqueo de la alimentación eléctrica en el tablero correspondiente para maniobra segura en los circuitos internos.

Ejecución:

1. Desmontaje de la tarjeta electrónica para su reparación y sustitución de componentes averiados.



2. Limpieza de terminales y verificación de voltajes de entrada y salida en la placa.
3. Reinstalación de la tarjeta y reconexión de sensores de temperatura.



Pruebas de Funcionamiento: Se energizó el equipo y se verificó el arranque inmediato del ciclo de enfriamiento. Se monitoreó la temperatura ambiente del cuarto de tableros hasta estabilizarla en los parámetros de diseño.

RESULTADOS

Evaluación del Desempeño: Óscar demostró capacidad técnica avanzada al intervenir directamente la electrónica del equipo (tarjeta), logrando una reparación efectiva sin necesidad de sustituir la unidad completa.

Estatus del Equipo: OPERATIVO. El cuarto de tableros eléctricos se encuentra nuevamente bajo control térmico adecuado, garantizando la salud operativa de la atracción.



MATERIALES

Total aproximado: \$287.54

Material empleado	Proveedor elegido	Cantidad	Costo por U (sin IVA)	Costo Total (sin IVA)
Tarjeta Universal	MERETI	1	287.54	287.54