# لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک ( لوات م

شرح نواقص	نوع سازه	كيلومتراژ	نام مسير	فيع
تفاع سازه بالا آورده شود- رنگ دریچه و پلیت - تمیزکاری	D.A.V	0+890.00	ZN1-PP1	1
میز کاری داخل حوضچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -به دلیل پر بودن خاک داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبود.	O.T(ZN1-SP2)	1+003.00	ZN1-PP1	2
نگ دریچه و ونت- تخلیه آب- آب بند ثبودن ورودی و خروجی - دریچه دوم زبانه قفل ندارد.	B.O.V	1+490.00	ZN1-PP1	3
نگ دریچه و وتت- تمیزکاری- به گفته میراب کنتور خراب است	T.O(F7)	1+740.00	ZN1-PP1	4
نگ دریچه و ونت- تمیز کاری- مرمت ورودی و خروجی	T.O(F8)	1+740.00	ZN1-PP1	5
ندم اجرای ساپورت- مرمت ورودی و خروجی - شکستگی دریچه- رنگ دریچه و ونت- تمیز کاری- تخلیه آب	T.O(F9)	1+900.00	ZN1-PP1	6
تفاع سازه بالا آورده شود- شير كشوئي فاقد فرمان- شكستگي پله- تميز كاري- نصب دال	D.A.V	1+950.00	ZN1-PP1	7
کفیل اطراف سازه و تسطیح و ساماندهی خروجی- رنگ آمیزی دریچه و وئت- به دلبل وجود آب امکان بازدید داخل حوضچه ها نبود	B.O.V	2+450.00	ZN1-PP1	8
رمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -آب بند نبودن-غربیلک شیر پروانه فاقد خار می باشد-	O.T(ZN1-SP3)	2+516.00	ZN1-PP1	9
لایودن سطح سازه- رنگ آمیزی دریچه- عدم همخوانی پله با دریچه- تمیز کاری	D.A.V	2+570.00	ZN1-PP1	10
ال حوضچه اول تعویض شود- رنگ آمیزی پلیت- حوضچه ها فاقد دریچه-حوضچه دوم زنگ زدانی و رنگ آمیزی کامل پله- یکفیل بین حوضچه ها	B.O.V	2+905.00	ZN1-PP1	11
نظیم دال- رنگ امیزی دریچه و ونت- مرمت ورودی و خروجی- شکستگی دریچه- تمیز کاری	B.F.V	3+010.00	ZN1-PP1	12
میز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی –گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-شکستگی اتصال پله به پلیت-تنظیم دال - رنگ پلیت و شاخک های اتصال و دریچه فلزی – یکفیل اطراف	D.A.V	3+035.00	ZN1-PP1	13
نگ آمیزی دریچه ها و لوله ونت- به دلیل وجود آب امکان بازدیدداخل حوضچه ها نبود- رنگ آمیزی پله حوضچه دوم	B.O.V	3+835.00	ZN1-PP1	14
نظیم دال-کنتور خراب جکفیل دور حوضچه - رنگ آمیزی دریچه و ونت- تخلیه آب- عدم اجرای ساپورت-سرمت خروجی تمیز کاری	T.O(F20)	4+500.00	ZN1-PP1	15
سلاح کج بودن و ارتفاع سازه و تنظیم موقعیت آن- تمیزکاری- رنگ دریچه و لوله ونت	D.A.V	5+110.00	ZN1-PP1	16
میز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپتینگ ورودی و خروچی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ امیزی دریچه-تنظیم دال-بکفیل اطراف-تعویش شفت شیر پروانه ای-	O.T(ZN1-SP6)	5+308.00	ZN1-PP1	17
بوضچه دوم فاقد شیر یکطرفه (لوله خروجی ریتگ فلزی ندارد)- یکفیل- مرمت ورودی و خروجی- تمیز کاری- حوضچه دوم فاقد دربچه فلزی- رنگ آمیزی ونث و دریچه	B.O.V	5+490.00	ZN1-PP1	18
میزکاری- شیرفرمان و خار ندارد- فاقد دریچه فلزی- عصائی ونت ندارد- رنگ آمیزی ندارد- رنگ آمیزی قاب دریچه	B.F.V	5+610.00	ZN1-PP1	19
لا بودن شیر(چسپیده به دال)−رنگ دریچه و ونت− تمیز کاری− فاقد فرمان	D.A.V	5+720.00	ZN1-PP1	20
نگ آمیزی دریچه و ونت- شکستگی بله - عدم عملکرد صحیح شیرکشویی- نشت قاب صافی جدنی- مرمت ورودی و خروجی- عدم اجرای سابورت دوم- ساماندهی آبراهه مجاور سازه	T.O(F24)	5+795.00	ZN1-PP1	21
میز کاری داخل حوضچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-شیر پروانه مشکل دارد(رد شدن آب در هنگام بستن)	O.T(ZN1-SP7)	6+224.00	ZN1-PP1	22
سلاح ارتفاع سازه - رنگ دریچه و ونت- شکستگی دریچه	D,A,V	6+530.00	ZN1-PP1	23
میز کاری داخل حوضچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال	O.T(ZN1-SP8)	6+904.00	ZN1-PP1	24
میز کاری- مشکل زنگ زدگی و پوسیدگی پله و شاخک های اتصال- اصلاح ارتفاع سازه- رنگ امیزی دریجه و ونت- تخلیه آب	D.A.V	7+225.00	ZN1-PP1	25

## لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (اراب می

ديف نا	نام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
1 26	ZN1-PP1	8+250.00	B.O.V	رنگ دریچه و ونت - حوضچه دوم فاقد دریچه و شکستگی پله بکفیل اطراف سازه- بدلیل وجود آب امکان بازدید به داخل حوضچه ها نبود-حوضچه اول پوسیدگی پله و شاخک ها
1 27	ZN1-PP1	8+545.00	B.F.V	تميز کارى- رنگ دريچه و ونت - تخليه آب- بکفيل اطراف سازه- عدم عملکرد مناسب شير در زمان باز و بسته کردن
1 28	ZN1-PP1	8+560.00	D.A.V	کج بودن سازه- اصلاح اوله وانت- شیر کشویی فاقد فرمان -رنگ در بچه و ونت
1 29	ZN1-PP1	8+845.00	B.O.V	به دلیل وجود آب شیرالات بازدید نشد- هر دو حوضچه فاقد دریچه- بکفیل اطراف حوضچه
1 30	ZN1-PP1	9+405.00	D.A.V	بالاأوردن سازه و تنظیم دال- تمیزکاری- رنگ دریچه و ونت - یکفیل اطراف حوضچه
1 3	ZN1-PP1	9+605.00	B.O.V	بدلیل وجود آب شیرآلات بازدید نشد- حوضچه اول فاقد دریچه- رنگ دریچه و ونت- تمیز کاری-بکفیل
1 32	ZN1-PP1	9+616.48	O.T(ZN1-SP9)	شبر پرواته ای فاقد غربیلک وخار می باشد صرمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -
1 33	ZN1-PP1	9+616.48		تمیز کاری داخل حوضچه سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن شیر پروانه مشکل دارد(رد شدن آب در هنگام بستن)-شفت عمودیشیر پروانگی خورندگی دارد-رنگ آمیزی در پچ آدم رو
1 34	ZN1-SP1	0+015.00	D.A.V	هر دو حوضچه فاقد پله میباشد -آب بند نبودن -گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه -درج مشخصات -
1 3	ZN1-SP1	0+130.00	B.O.V	هر دو حوضچه فاقد پله میباشد -آب بند نبودن -گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه حرج مشخصات -بکفیل اطراف حوضچه و sp-رنگ آمیزی ونت دریچه و پله
1 30	ZN1-SP1	0+500.00	T.O(F1)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و دربچه-گروت کاری -
1 3	ZN1-SP1	0+617.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزي پليت-عدم گروت كارى-تحت فشار بودن نيپل متصل به شير الان-تنظيم دال-كج بودن حوضچه
1 38	ZN1-SP1	0+638.00	P ( ) V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری جکفیل اطراف حوضچه-فاقد فرمان شیر کشوی-آب بند نبود جکفیل مسیر لوله اتصال به حوضچه-اچرا نشدن اومولوسیون هر دو حوضچه- حوضچه دوم به دلیل پر بودن گل ولای قابل بازدید نبود
1 39	ZN1-SP1	0+900.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزي پليت-عدم گروت كارى-تحت فشار يودن نيپل متصل به شپر الات-تنظيم دال-
1 40	ZN1-SP1	0+989.00	DUV	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود -شکستگی دریچه دوم-خاکبرداری روی دال وتسطیح اطراف حوضچه-به دلیل پر بودن اب شپرالات قابل بازدید نبود-کج بودن دال-
1 4	ZN1-SP1	1+027.00	D.A.V	شير كشوى فاقد فرمان-گروت كارى -درج مشخصات-رنگاميزى صفحه پليت ودريجه-
1 42	ZN1-SP1	1+136.87	T.O(F2)	درج مشخصات روی حوضچه-نمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و دریچه-گروت کاری -عدم ایجاد ساپورت مناسب-تنظیم دال
2 43	ZN1-SP2	0+015.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه اولی-گروت کاری حوضچه دوم فاقد دریچه-آب بند نبودن
2 4	ZN1-SP2	0+865.00	T.O(F3)	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه پلیت-عدم گروت کاری- مرمت ورودی و خروج -تخلیه اب-نشت شیر گلاب
2 4	ZN1-SP2	1+250.00	D.A.V	درج مشخصات رنگ امیزی پلیت و دریچه عدم گروت کاری شیر کشوی فاقد فرمان-تعویض سازه
2 46	ZN1-SP2	1+305.00	B.O.V	درج مشخصات روی خوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری تنظیم دال-آب بند تبودن-شکستگی درچه-به دلیل پر بودن گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید تبودن
	ZN1-SP2	1+440.00		درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود -شکستگی دریچه دوم-خاکبرداری روی دال وتسطیح اطراف حوضچه-به دلیل پر بودن آب شیرالات قابل بازدید نبود-کج بودن دال-
2 48	ZN1-SP2	1+623.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه رنگ امیزی دریچه گروت کاری -تنظیم دال آب بند نبودن شکستگی درچه به دلیل پر بودن گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید تبودن

يف	نام مسير	كيلومتراژ	توع سازه	شرح نواقص
49	ZN1-SP2	1+690.00	T.O(F4)	کج بودن دال-مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه آب داخل حوضچه-گروت کاری-درج مشخصات-رنگ امیزی درب ادم رو-کنتور مشکل دار-
50	ZN1-SP2	1+985.00	T.O(F5)	مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه آب داخل حوضچه-گروت کازی-درج مشخصات-رنگ امیزی درب ادم روحدم اجرای ساپورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال
51	ZN1-SP2	2+685.00	D.A.V	کج بودن دال-رنگ آمیزی دریچه پلیت -گروت کاری درج مشخصات
52	ZN1-SP2	2+743.06	T.O(F6)	کج بودن دال سرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه آب داخل حوضچه-گروت کاری-درج مشخصات-رنگ امیزی درب ادم روحدم اجرای ساپورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال
53	ZN1-SP3	0+010.00	B.O.V	شکستگی دریچه آدم رو -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آبند نبودن حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت به پله حدرج مشخصات روی حوضچه -تنظیم دال-
54	ZN1-SP3	0+435.00	T.O(F10)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری چکفیل ورودی حوضچه-خرابی شیر کلوب(در جریان آبپاری شیر بسته میشود)-دریچه فاقد دستگ میباشد)
55	ZN1-SP3	1+020.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزى دريچه-عدم گروت كارى-مرمت اوپنينگ -اصلاح پله أدم رو (به دليل فاصله كم با شيرآلات)-تنظيم دال
56	ZN1-SP3	1+600.00	T.O(F11)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی دریچه حدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی
57	ZN1-SP3	2+085.00	T.O(F12)	درج مشخصات روی حوضچه تمیز کاری داخل حوضچه حرنگ امیزی دریچه عدم گروت کاری -آب بند نبود سرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-کج بودن شیر گلوب-تنظیم دال-تسطیح اطراف حوضچه
58	ZN1-SP3	2+110.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزى دريچه-عدم گروت كارى-پايين بودن سطح ساز از سطح زمين-
59	ZN1-SP3	2+128.04	T.O(F13)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه رنگ امیزی دریچه حدم گروت کاری -آب بند نبود حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-مرمت و تنظیم دال بکفیل اطراف حوضچه-کج بودن شیر گلوب
60	ZN1-SP4	0+015.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه اولی-گروت کاری -تنظیم دال-شیر کشویی فاقد فرمان
61	ZN1-SP4	0+062.00	T.O(F14)	تميز كارى داخل حوضچه-رنگ آميز دريچه -گروت كارى -درج مشخصات -أب بند تبودنتنظيم دال-بكفيل ورودى به سازه
62	ZN1-SP4	0+068.00	T.O(F15)	تمیز کاری داخل حوضچه سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-کچ بودن کنتور -تنظیم دال-بکفیل ورودی به سازه
63	ZN1-SP4	0+618.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن به دلبل پر بودن گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبودن بکفیل اطراف حوضچه
64	ZN1-SP4	0+623.00	تقاطع خط لوله با ابراهه بصورت آبنما	* لاى روبى مسير آب نما و تسطيح اطراف آب نما
65	ZN1-SP4	0+640.21	T.O(F16)	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-عدم ساپورت مناسب-تشت شیر گلوب خداشتن دست گیره دریچه-تنظیم دال-خرایی کنتور
66	ZN1-SP4	0+640.21	T.O(F17)	تنظیم دال-درج مشخصات-تمیز کاری-گروت کاری-شکستگی دریچه آدم رو
67	ZN1-SP5	0+015.00	B.O.V	مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمبز کاری داخل حوضچه-رنگ امیزی صفحه دریچه-آب بند نبودن-گروت کاری-تنظیم دال بکقبل ورودی و اطراف حوضچه-برقراری اتصالی سه راهی به حوضچه(شیرآلات)و همچنین ضربه خوردن مسیر SP متصل به سه راهی حوضچه رسوب
68	ZN1-SP5	0+080.00	T.O(F18)	تمیز کاری داخل حوضچه عدم گروت کاری -آبند نبودن حوضچه عدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرآلات درج مشخصات روی حوضچه خشت شیر گلوپ سرمت سازی لوینینگ ورودی و خروجی
69	ZN1-SP5	0+587.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری خاقد دریچه آدم روشکستگی پله -تغویض ساز حوضچه هوا
70	ZN1-SP5	0+603.75	T.O(F19)	تميز كارى داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ اميزى دريچه عدم گروت كارى حرمت ورودى و خروجى اوپنينگ عدم ابجاد ساپورت مناسب زير شير آلات مكقبل مسير ورودى واطراف حوضچه
71	ZN1-SP5	+350	0+300 ~ 0	يكفيل مسير كوله

# ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك أراسم

نا	نام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
6	ZN1-SP6	0+010.00	D.A.V	نميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ اميزى دريچه-تنظيم دال-بكقيل اطراف-شير كشويى فاقد فرمان مى باشد
6	ZN1-SP6	0+050.00	T.O(F21)	نمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیز دریچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال-بکفیل اطراف حوضچه-خرابی کنتور -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه
6	ZN1-SP6	0+051.00	T.O(F22)	نمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرایی کنتور-تنظیم دال-بکفیل اطراف حوضچه-خشت شیر گلوب (شفت عمودی)
6	ZN1-SP6	1+007.00		درج مشخصات روی حوضچه رنگ امیزی دریچه گروت کاری-آب بند نبودن حوضچه دوم دریچه با پله همخوانی ندارد-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-نمیز کاری
-	ZN1-SP6	1+032.97	1.0(123)	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-عدم ساپورت مناسب-نشت شفت عمودی شیر گلوب-تنظیم دال-کج یودن شیر آلات _تمیز کار و تخلیه آب-رنگ امیزی دریچه ورودی-مرمت اوپنینگ ورودی خروجی خروجی
7	ZN1-SP7	0+007.00	T.O(F25)	تميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى حرج مشخصات-شير كشويي فاقد فرمان مي باشد-دريچه ادم رو فاقد دريچه
7	ZN1-SP7	0+009.00	D.A.V	تميز کاری داخل حوضچه گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-خرایی کنتور حمرمت اوپئينگ ورودی و خروجی حوضچه-عدم ايجاد ساپورت مناسب -نشتی شير گلوب
,	ZN1-SP7	0+129.00	T.O(F26)	تميز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنينگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-خرابی کنتور-تنظيم دال-بکفيل ورودی آبگير
,	ZN1-SP7	1+030.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی پلیت-گروت کاری-آب بند نبودن-تسطیح اطراف حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری -تنظیم دال
,	ZN1-SP7	1+034.48	T.O(F27)	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-عدم ساپورت مناسب-نشت بدنه شیر کشویی-تنظیم دال تمیز کار و تخلیه آب-رنگ امیزی دریچه ورودی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی
3	ZN1-SP8	0+015.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی پلیت و در پچه-گروت کاری-آب بند نبودن-بکفیل اطراف حوضچه-مرمت او پنینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری -ننظیم دال-شیر کشویی فاقد فرمان
	ZN1-SP8	0+300.00	TO(F28)	تميز كارى داخل حوضچه -گروت كارى حرج مشخصات -آب بند نبودن-صافى نشت دارد-مرمت اوپنينگ ورودى و خروجى حوضجه-عدم ايجاد ساپورت مناسب خشتى شفت عمودى شير گلوب
	ZN1-SP8	0+306.00	TO(F29)	تميز كارى و تخليه داخل حوضچه حرمت اوپنينگ ورودى و خروجي -گروت كارى حرج مشخصات -آب بند نبودن-خرابي كنتور-تنظيم دال
	ZN1-SP8	0+465.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-شیرکشویی فاقد فرمان-
1	ZN1-SP8	0+520.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت و دریچه-گروث کاری-آب بند نبودنمومث آوینینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری -تنظیم دال-
+	ZN1-SP8	0+591.66	TO(F30)	تميز كارى و تخليه آب داخل حوضچه-مرمت اوپنينگ ورودى و خروجي -گروت كارى -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرابي كنتور-تنظيم دال-رنگ أميزى درېچه
+	ZN1-SP9	0+015.00	B.O.V	حوضچه اولی فاقد دریچه آدم رو -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آیند نبودن حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت به یله حرج مشخصات روی حوضچه
+	ZN1-SP9	0+065.00	T.O(F31)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری
1	ZN1-SP9	0+170.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ اميزى پليت عدم گروت كارى حرمت دريچه
	ZN1-SP9	0+253.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری جکفیل اطراف حوضچه-فاقد درب در پچه حوضچه اول-آب بند تبود
1	ZN1-SP9	0+645.00	T.O(F32)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -مرمت سازی اوپتینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -فاقد دال -
1	ZN1-SP9	0+770.00	T.O(F33,F34)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت و دربچه ورودی حرمت سازی آوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساپورت متاسب زیر شیرالات
1	ZN1-SP9	0+860.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود
9	ZN1-SP9	1+105.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمبز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری جگفیل اطراف حوضچه-فاقد درب دریچه حوضچه اول-آب بند نبود خاقد وزمان شیر کشویی

#### لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (نوسعم)

ن نام م	ام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
SP9	ZN1-SP	1+905.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -
SP9	ZN1-SPS	2+085.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -حشکسنگی درب دریچه حوضچه اول-آب پند نبود خاقد فرمان شیر کشویی
SP9	ZN1-SP9	2+590.00	T.O(F35)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری. حدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالات
SP9	ZN1-SPS	2+735.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری خاقد درب دریچه ادم رو حوضچه-تصب نامناسب شیر خودکار با جهت خطوط لوله
SP9 1	ZN1-SP9	2+800.00	T.O(F36)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپئینگ ورودی و خروچی-عدم گروت کاری حدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالات-کفیل اطراف حوضچه -تنظیم دال روی حوضچه
SP9 1	ZN1-SP9	3+390.00	T.O(F37)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه حرنگ امیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی حرصت سازی اوپنینگ ورودی و خروچی-عدم گروت کاری عدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالان-پکفیل اطراف حوضچه -ننظیم دال روی حوضچه
SP9 1	ZN1-SP9	3+420.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -دریچه آدم رو فاقد دستگیره جهت باز و بسته کردن دریچه است
SP9 1	ZN1-SP9	3+525.00	T.O(F38)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و دربچه ورودی -مرمت سازی اوینینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالات
SP9 1	ZN1-SP9	4+180.00	T.O(F39)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال روی حوضچه
SP9 1	ZN1-SP9	4+180.00	T.O(F40)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه برنگ امیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال روی حوضچه
SP9 1	ZN1-SP9	4+385.00	B.O.V	به دلیل وجود اب ناخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبود- آب بند نبودن حوضچه- درجه مشخصات
SP9 1	ZN1-SP9	4+435.00	D.A.V	تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری- تنظیم مجدد حوضچه شیراالات به دلیل تحت فشار قرار دادن نبیل متصل به سه راهی و شیرالات
SP9 1	ZN1-SP9	4+745.00	B.O.V	حوضچه دوم فاقد درب دریچه آدم رو -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آبند نبودن حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت به پله -درج مشخصات روی حوضچه جکفیل اطراف حوضچه
SP9 10	ZN1-SP9	5+130.00	D.A.V	عدم گووت کاری-درجه مشخصات روی حوضچه
SP9 1	ZN1-SP9	5+490.00	B.O.V	تميز كارى داخل حوضچه عدم گروت كارى -آبند نبودن حوضچه -رنگ اميزى صفحه پليت به يله حرج-شير كشويي فاقد فرمان مي باشد مشخصات روى حوضچه جكفيل اطراف حوضچه-
P9 1	ZN1-SP9	5+494.25	T.O(F41)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه برنگ آمیزی صفحه پلیت و دریجه ورودی حرومت سازی آوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری عدم ایجاد ساپورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال روی حوضچه-شیر کشویی فاقد فرمان
P10 1	ZN1-SP10	0+015.00	D.A.V	تمیز کاری ذاخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-
P10 11	ZN1-SP10	0+020.00	T.O(F42)	تميز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنينگ ورودی و خروجی حوضچه-
P10 11	ZN1-SP10	0+282.00	B.O.V	تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-بکفیل اطراف حوضچه جالا بودن سطح سازه دوم از سطح سازه اولی-بدلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبوده
P10 11	ZN1-SP10	0+390.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی پلیت-گروت کاری-سازه فاقدر دریجه آدم رو-تمیز کاری -
P10 11	ZN1-SP10	0+988.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-کشویی-تنظیم دال _تمیز کار و تخلیه اب-رنگ امیزی دریجه -آب بند نبودن-مرمت اوپئینگ ورودی و خروجی-بدلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبوده

#### لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (براسعی)

ف نام	ام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
	ZN1-SP1	1+700.00	T.O(F43)	نمیز کاری داخل حوضچه گروت کاری حرج مشخصات آب بند نبودن حرمت اوپتینگ ورودی و خروجی حوضچه- نشت شفت عمودی شیر گلاب-عدم اجراا ساپورت مناسب-دریچه آدم رو فاقد دسته جهت باز وبسته کردن -رنگ آمیزی دریچه آدم رو
P10 11	ZN1-SP1	1+815.00	T O/E42 1)	ری داخل حوضچه گروت کاری حرج مشخصات آب بند نبودن حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه-تنظیم دال- نشت شفت عمودی شیر گلاب-عدم اجرا ساپورت مناسب-دریچه آدم رو فاقد دسته جهت با ویسته کردن
P10 11	ZN1-SP10	1+815.00	T.O(F44)	تميز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنينگ ورودی و خروجی
210 12	ZN1-SP10	2+130.00		درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت-گروت کاری-شکستگی دریچه آدم رو-تمیز کاری - کج بودن سازه
210 12	ZN1-SP10	2+150.00	T.O(F45)	تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه-تنظیم دال-
	ZN1-SP10	2+600.00	T.O(F46)	تميز كارى داخل حوضچه حرمت اوپنينگ ورودى و خروچى -گروت كارى -درج مشخصات -آب بند نبودن- تشت شغت عمودى گلوب -رنگ آميزى دريچه آدم رو-خرايى كنتور-دريچه فاقد جا قفل مى باشد
-	ZN1-SP10	2+635.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی پلیت-گروت کاری-تمیز کاری داخل حوضچه-اصلاح مجدد نصب شیرالات داخل حوضچه- تحت فشار بودن تبیل متصل به سه راهی و شیرالات
	ZN1-SP10	2+700.00	T.O(F47)	تمیز کاری داخل حوضچه صومت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن- نشت شفت عمودی گلوب - شبر کشویی خرآب(جریان اب را کامل مسدود تمی کند-رنگ آمیزی دربچه آدم رو- خرایی کنتور-دربچه فاقد جا قفل می باشد
10 12	ZN1-SP10	3+115.00	B.O.V	تميز کاري داخل حوضچه حرمت اوپنينگ ورودي و خروجي -گروت کاري حرج مشخصات -آب بند خبودن- به دليل وجو د آب داخل حوضچه شيرالات قابل بازديد نبوده است
10 12	ZN1-SP10	3+131.33	T.O(F48)	تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند خبودن- تنظیم دال- رنگ آمیز دریچه ادم رو
1 127	ZN2-PP1	0+685.00	B.O.V	رنگ دریچه و پله و لوله ونت - تمیز کاری- تخلیه آب- بکفیل- شکستگی دریچه حوضچه دوم
1 128	ZN2-PP1	0+705.00	D.A.V	رنگ دریچه و لوله ونت- دستگیره دریچه ندارد
1 129	ZN2-PP1	0+870.00	B.O.V	شیر کشویی فاقد فرمان- رنگ دریچه و پله و لوله ونت-تمیز کاری جکفیل دور سازه
1 130	ZN2-PP1	1+105.00	D.A.V	رنگ آمیزی دریچه و پلیت- تمیز کاری-بالا بودن سطح سازه
1 131	ZN2-PP1	1+625.00	B.O.V	حوضچه دوم فاقد دریچه- تمیز گاری- تخلیه آب- بکفیل- مرمث خروجی-ترمیم شکستگی حوضچه - حذف بلت داخل حوضچه
	ZN2-PP1	2+520.00	D.A.V	بالا بودن سطح سازه- رنگ دریچه و ونت- تنظیم سازه- تمیز کاری- یکفیل
	ZN2-PP1	2+650.00	B.O.V	هر دو حوضچه فاقد دریچه- تخلیه آب- بدلیل وجود آب و گل ولای شیراً لات قابل بازدیدنبود- یکفیل
	ZN2-PP1	3+006.00	O.T(ZN2-SP1)	) تمبز کاری داخل حوضچه-سرمت اوپئینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات - شیر کشویی فاقد فرمان
	ZN2-PP1	3+020.00	D.A.V	عصائی ونت تاقص است- رنگ دریچه و ونت
-	ZN2-PP1	3+100.00	B.O.V	تميز كارى -بكفيل بين حوضچه ها- تنظيم دال- رنگ آميزى دريچه
-	ZN2-PP1	3+170.00	D.A.V	بالا أوردن سازه- تميز كارى- رنگ أميزى دريجه ونت
1.77	ZN2-PP1	3+625.00	B.O.V	هردو حوضچه فاقد دریچه تخلیه آب مرمت ورودی و خروجی- یکفیل بین حوضچه ها- تمیز کاری
100	ZN2-PP1	3+891.25	B.F.V	بكفيل اطراف سازه - ناقص بودن لوله ونت- فاقد دريجه- فاقدخار-مرمت ورودى و خروجي-شيرآب رد ميكند
-	ZN2-PP1		D.A.V	تنظیم سازه و بالاأوردن ارتفاع سازه - رنگ دریچه و ونت- تمیز کاری

#### لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (بو سوم)

يف نا	نام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
1 14	ZN2-PP1	4+500.00	D.A.V	کج بودن سازه- بالا آوردن سطح سازه و تنظیم سازه – تمیز کاری
1 14	ZN2-PP1	4+940.00	T.O(F58)	بکقیل اطراف سازه - رنگ آمیزی دریچه- شکستگی دستگیره دریچه- تنظیم دال
1 14:	ZN2-PP1	4+990.00	O.T(ZN2-SP2)	درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ آمیزی دریچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-شفت عمودی خوردگی دارد باید تعویض گردد-فاقد فرمان و خار
1 144	ZN2-PP1	5+200.00	D.A.V	بالا أوردن سطح سازه- رنگ آمیزی دریچه و ونت- یکفیل
1 145	ZN2-PP1	6+000.00	D.A.V	کج بودن سازه - رنگ آمیزی دریچه و ونت- تمیز کاری
1 146	ZN2-PP1	6+734.00	O.T(ZN2-SP3)	یه دلیل پر بودن آب شیرآلات قابل بازدید تبودن -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ آمیزی دریچه
1 147	ZN2-PP1	6+770.00	O.T(ZN2-SP4)	تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوینینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ امیزی در بچه-فاقد پله خوردگی شفت عمودی-فاقد غربیلک و خارجکفیل اطراف
1 148	ZN2-PP1	7+155.00	D.A.V	رنگ آمیزی دریچه و پله و وتت- تمیز کاری- عدم نصب صحیح شیرالات - بالا بودن سطح سازه
1 149	ZN2-PP1	7+550.00	B.O.V	حوضچه اول قاقد دریچه - رنگ دریچه و پلیت و پله (بعلت زنگ زدگی زیاد)
150	ZN2-PP1	7+557.50	O.T(ZN2-SP5)	) تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -بکفیل اطراف حوضچه-عدم اجرایی نصب شیرآلات
151	ZN2-PP1	7+557.50	O.T(ZN2-SP6)	) تمیز کاری داخل حوضچه-سرمت اویتینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -بکفیل اطراف حوضچه-تنظیم دال-عدم همخواتی دریچه آدم رو با یله-آب بند نبودن-تخلیه آب
152	ZN2-SP1	0+010.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى حدرج مشخصات-رنگ آميزى دريچه -كج بودن سازه-شير كشويي فاقد فرمان-تحت فشار بودن نيپل متصل به سه راهي
153	ZN2-SP1	0+740.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-تنظيم دال-گروت كارى حرج مشخصات
154	ZN2-SP1	0+840.00	T.O(F49)	تميز كارى داخل حوضچه-مرمت اوپنينگ ورودى و خروجي -گروت كارى -درج مشخصات -آب بند نبودن-تنظيم دال-نشت بدنه شير كشوى -رنگ آميز دريجه
155	ZN2-SP1	0+840.00	T.O(F50)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه و پلیت-گروت کاری-آب بند نبودن شیر کشویی-تمیز کاری حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-
156	ZN2-SP1	1+325.00	T.O(F51)	درج مشخصات روی حوضچه-عدم ساپورت مناسب زیر شیرالات-گروت کاری-آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه اب-رنگ امیزی دریچه ورودی و پلیت-عرمت او پنینگ ورودی و خروجی-
157	ZN2-SP1	1+500.00	D.A.V	تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری -درج مشخصات
158	ZN2-SP1	2+195.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-فاقد دریچه-گروت کاری-تمیز کاری -اصلاح یله آدم رو
159	ZN2-SP1	2+210.00	T.O(F52)	تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-فاقد دریچه آدم روحومت اوپنینگ ورودی و خروجی
160	ZN2-SP1	2+210.00	T.O(F53)	تمیز کاری داخل حوضچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات خبودن-فاقد دریچه آدم رو
161	ZN2-SP1	2+860.00	D.A.V	گروت کاری حرج مشخصات-تمیز کاری-تنظیم دال
162	ZN2-SP1	3+065.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه آب-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال
163	ZN2-SP1	3+355.00	D.A.V	نميز كارى داخل حوضجة گزوت كارى حرج مشخصات -تنظيم دال -شير كشويئ فاقد فرمان
164	ZN2-SP1	3+430.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه آب-مومت اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم ایجاد امولسیون سازه-رنگ آمیزی دریچه وپلیت- کفیل اطراف حوضچه
165	ZN2-SP1	3+470.00	D.A.V	تمیز گاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات -رنگ آمیزی دریچه

#### لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (روسم)

شرح تواقص	نوع سازه	كيلومتراژ	نام مسير	ف
نمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-نشت شفت عمودی گلوب-خرابی کنتور-رنگ آمیزی دریچه	T.O(F54)	3+680.00	ZN2-SP1	1 10
نمیز کاری داخل حوضچه-مرمث اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -تبودن-فاقد دستگیره در بچه آدم رو-تنظیم دال	T.O(F55)	4+105.00	ZN2-SP1	1
تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات -رنگ آمیزی در بجه-تنظیم دال	T.O(F56)	4+105.00	ZN2-SP1	16
عدم اجرای امولسیون سازه-گروت کاری حدرج مشخصات -رنگ آمیزی پلیت-بکفیل اطراف حوضچه	D.A.V	4+260.00	ZN2-SP1	1
تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-تنظیم دال - مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی-آب بند نبودن-شکستگی دریچه-بدلیل وجود آب وگل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن	B.O.V	4+435.00	ZN2-SP1	1
شیر کشویی فاقد قرمان-گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی در پچه-تمیز کاری	D.A.V	4+720.00	ZN2-SP1	1
نمیز کاری داخل حوضچه-سرمت اوپتیتگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات - آب بند نبودن-عدم اجرای ساپورت مناسب-رنگ آمیزی پله پلیت	T.O(F57)	4+757.35	ZN2-SP1	1
درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-به دلیل عدم یکفیل اطراف حوضچه شیرآلات قابل بازدید نبودن	B.O.V	0+010.00	ZN2-SP2	1
درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ آمیزی دریچه و پلیت-مرمت اوپتینگ ورودی و خروچی-	T.O(F59)	0+105.00	ZN2-SP2	1
درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ آمیزی دریچه و پلیت-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-اصلاح پله داخل سازه	T.O(F60)	0+111.00	ZN2-SP2	1
درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ امیزی دریچه-فاقد دریچه آدم رو -فاقد پله	D.A.V	0+280.00	ZN2-SP2	1
درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-آب بند نبود-سازه دوم امولسیون-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دل	B.O.V	0+900.00	ZN2-SP2	1
درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-آب بند نبود-عدم امولسیون سازه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-رنگ آمیزی دریچه	T.O(F61)	0+914.41	ZN2-SP2	1
تميز كارى داخل حوضچه -درج مشخصات—تنظيم دال -كج بودن سازه- گروتكارى داخل حوضچه	D.A.V	0+020.00	ZN2-SP3	17
درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن-ثمیز کاری حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -تنظیم دال	T.O(F62)	0+040.00	ZN2-SP3	18
به دلیل قرار گرفتن در محیط امنیتی قابل بازدید نبود	T.O(F63)	0+040.00	ZN2-SP3	18
درج مشخصات روی حوضچه -رنگ امیزی دریچه -گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کاری و تخلیه آب -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی به دلیل وجود آب وگل ولای شیرالات قابل بازدید نبود	T.O(F66)	0+615.00	ZN2-SP3	18
درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه اب-رنگ امیزی دریچه حمرمت اوپنینگ ورودی و خروجی جکفیل مسیر وردی لوله اتصال به حوضچه-تنظیم دال	T.O(F67)	0+615.00	ZN2-SP3	18
درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن-نمیز کاری و تخلیه اب-ترمیم یله-کج بودن سازه-شکستگی دریچه آدم رو-عدم اجرای امولسیون سازه	D.A.V	0+705.00	ZN2-SP3	18
به دلیل عدم بکفیل اطراف حوضچهو وجود آب اطراف سازه قابل بازدید نبود	B.O.V	1+355.00	ZN2-SP3	18
گروت کاری-رنگ آمیزی دریچه-آب بند نبودن حرج مشخصات امیزی دریچه حدم اجرای امولسیون	T.O(F68)	1+431.59	ZN2-SP3	18
به دلیل آب وگل و لای شیرالات قابل بازدید نبون-گروت کاری-بکفیل اطراف حوضچه-عدم همخوانی دریچه با یله-آب بند نبودن حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه -عدم اجرای امولسیون	B.O.V	0+015.00	ZN2-SP3-1	18
گروت کاری -تمُیز کاری -درج مشخصات-رنگ امیزی دربچه -عدم اجرای امولسیون	D.A.V	0+600.00	ZN2-SP3-1	18
گروت کاری-آب بند تبودن-تمیز کاری بکفیل مسیر لوله به حوضچه-به دلیل وجود آب و گل و لای هاخل سازه شیرالات قابل بازدید نبود	B.O.V	0+950.00	ZN2-SP3-1	1.89
تميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى حرج مشخصات -رنگ أميزى دريچه-عدم اجراي امولسيون سازه-كج بودن سازه -تنظيم دال ححت فشار بودن نيبل متصل به سه راهي و شيرالات حريچه فاقد ؟	D.A.V	1+010.00	ZN2-SP3-1	

## ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك (بركم)

ديف	ام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
1 191	ZN2-SP3	1+020.00	T.O(F64)	گروت کاری حرج مشخصات رنگ آمیزی دریچه حرمت آوپنیشگ ورودی وخروجی خشت شیر گلوب حدم اجرای ساپورت مناسب
1 192	ZN2-SP3-	1+115.00	B.O.V	تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیز دریچه و پلین-گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن بکغیل اطراف حوضچه-مرمت اوپنیینگ ورودی و خروجی-قاقد فرمان شبر کشویی
	ZN2-SP3-	1+230.77	T.O(F65)	گروت کاری -درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه -تنظیم دال-تمیز کاری -مرمت اوپئینگ ورودی وخروجی-
194	ZN2-SP4	0+010.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى حرج مشخصات رنگ اميزى دريچه و پليت-تنظيم دال عدم اجراى نصب صحيح شيرالات-تخليه آب-تنظيم دل
195	ZN2-SP4	0+054.00	T.O(F69)	تمیز کاری داخل حوشچه-مرمث اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال-نشت شفت عمودی گلوب-بکفیل اطراف حوضچه
196	ZN2-SP4	0+080.00	B.O.V	به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-فاقد دریچه آدم رو-گروت کاری خرج مشخصات -آب بند نبودن
197	ZN2-SP4	0+149.00	T.O(F70)	تمیز کاری داخل حوضچه-مومت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال-نشت شفت عمودی گلوبخافد دستگیر دریچه آدم رو-رنگ آمیزی دریچه شکستگی دال
198	ZN2-SP4	0+385.00	D.A.V	نميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى حرج مشخصات بالا بودن سطح سازه-تنظيم دال-شكستگى دريچه-تنظيم دل-
199	ZN2-SP4	0+830.00	B.O.V	به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-فاقد دریچه آدم رو-گروت کاری حرج مشخصات -آب بثد نبودن-تنظیم دال-رنگ آمیزی دریچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی
200	ZN2-SP4	0+865.76	T.O(F71)	درج مشخصات روی حوضچه و که امیزی دریچه گروت کاری آب بند نبودن تمیز کاری صرمت اوپتینگ ورودی و خروجی شت شیر گلوب شکستگی جوش یله-
201	ZN2-SP5	0+005.00	D.A.V	شاره مورد نظر بر روی خط SP در زمان اجرا به خط pp انتقال یافته
202	ZN2-SP5	0+042.00	B.O.V	ساوه موره نظر بر روی خط Sp در زمان اجرا به خط pp انتقال یافته
203	ZN2-SP5	0+310.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-رنگ آميز دريجه و پليت-گروت كارى -درج مشخصات -كج بودن دال-بكفيل اطراف حوضچه
204	ZN2-SP5	0+315.00	T.O(F72)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-عدم اجرایی ساپورث مناسب زیر شیرالات
205	ZN2-SP5	0+665.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-بکفیل اطراف حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کار و تخلیه آب-رنگ امیزی دریچه ورودی و پلیت-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-
206	ZN2-SP5	1+280.00	T.O(F73)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه و پلیت-گروت کاری-عدم اجرای ساپورت متاسب-تمیز کاری حرمت اوپئینگ ورودی و خروجی-
207	ZN2-SP5	1+280.00	T.O(F74)	درج مشخصات روی حوضچه رنگ امیزی دریچه و پلیت گروت کاری عدم اجرای ساپورت مناسب تمیز کاری حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی شکستگی دریچه - تنظیم دال حریچه ادم رو قاقد دستگیره می باشد
208	ZN2-SP5	1+590.00	D.A.V	به دلیل وجود قفل شیرآلات قابل بازدید نبودن
209	ZN2-SP5	1+680.00	B.O.V	تمیز کاری داخل حوضچه به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبود -گروت کاری حرج مشخصات -آب بند نبودن -بکفیل اطراف-رنگ آمیزی دریجه-شکستگی پله و دربچه حوضچه دوم-
210	ZN2-SP5	1+920.00	T.O(F75)	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-تمیز کار و تخلیه آب-رنگ امیزی دریچه ورودی حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال-عدم اجرای ساپورت مناسب زیر شیرالات-دریچه آدم رو فاقد دستگیره میباشد
211	ZN2-SP5	1+920.00	T.O(F76)	درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری- تعیز کار و تخلیه اب-رنگ امیزی دریچه ورودی و پلیت حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال-عدم اجرای ساپورت متالب زیر شیرالات-
212		1+957.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه گروت كارى خرج مشخصاترنگ آميزى دريچة و پليت
213		2+130.00	B.O.V	آب بند نبودن -تمیز کاری-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دربچه شکسشگی دربچه آدم رو
14		2+255.00	D.A.V	تميز کاري داخل حوضچه مرتک آميز دريچه و بلبت گروت کاري -درج مشخصات

#### لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (برگم)

شرح نواقص	توع سازه	كيلومتراژ	نام مسير	ديف
گروت کاری حرج مشخصات عدم اجرای امولسیون سازه رنگ امیزی دریچه شکستگی دریچه آدم رو-آب بند نبودن اوپتینگ ورودی و خروجی به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبود حوضچه دوم فاقد دریچه میباشد	B.O.V	2+355.00	ZN2-SP5	215
تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه	D.A.V	2+460.00	ZN2-SP5	21
تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریجه خشت شفت عمودی شیر گلوب-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی	T.O(F77)	2+480.00	ZN2-SP5	21
تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه حریچه ادم رو فاقد دستگیره میباشد-	T.O(F78)	2+480.00	ZN2-SP5	218
نمیز کاری داخل حوضچه عدم اجرای امولسیون سازه گروت کاری حوج مشخصات رنگ امیزی دریچه و پله اصلاح دریچه اب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی به دلیل وجود آب شیرآلات قابل بازدید نبود	B.O.V	2+860.00	ZN2-SP5	219
تميز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ اميزی دريچه-فاقد پله-به دليل نبود پله شيرآلات قابل بازديد نبود	T.O(F79)	3+160.00	ZN2-SP5	220
تميز كارى داخل حوضچه -تنظيم دال-گروت كارى -درج مشخصاترنگ آميزى دريچه	D.A.V	3+275.00	ZN2-SP5	22
درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری- ِتمیز کار و تخلیه اب-رنگ امیزی دریجه ورودی -دریجه ادم رو فاقد دستگیر می باشد-بکقیل اطراف حوضچه-تنظیم دال-	T.O(F80)	3+295.00	ZN2-SP5	222
تميز كارى داخل حوضچه -تنظيم دال-قاقد دريچه آدم رو-گروت كارى -درج مشخصات -آب بند نبودن او پنينگ ورودى وخروجي	B.O.V	3+455.00	ZN2-SP5	223
تميز کاری داخل حوضچه -تنظيم دال-گروت کاری -درج مشخصات -کج يودن سازه-عدم اجرای امولسيون سازه	D.A.V	3+920.00	ZN2-SP5	224
تمیز کازی داخل حوضچه -تنظیم دال-گروت کاری حرج مشخصات -رنگ آمیزی دریچه خافد فرمان شیر کشوی-خرایی کنتور-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی	T.O(F81)	3+923.48	ZN2-SP5	22
تميز كارى داخل حوضچه -ننظيم دال-گروت كارى حرج مشخصات -رتگ آميزى دريچه-	T.O(F82)	3+923.48	ZN2-SP5	226
تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و پلیت-تنظیم دال	D.A.V	0+010.00	ZN2-SP6	227
تمیز کاری داخل حوضچه-فاقد دریچه أدم رو-گروت کاری -درج مشخصات -عدم همخواتی دریچه آدم رو با پله	D.A.V	0+700.00	ZN2-SP6	228
تميز كارى داخل حوضچه-مرمت اوپنينگ ورودى و خروجي -گروت كارى -درج مشخصات -رنگ آميزى دريچه پله -شير كشوى فاقد فرمان-تنظيم دال	T.O(F83)	0+720.00	ZN2-SP6	229
تميز كارى داخل حوضچه-مرمت اوپنينگ ورودى و خروجي -گروت كارى -درج مشخصات -رنگ آميزى دريچه پليت -نشت شير گلوب-تنظيم دال	T.O(F84)	1+145.00	ZN2-SP6	230
درج مشخصات روی حوضچه-بکفیل اطراف حوضچه-فاقد دریچه آدم رو هر دو حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن- نمیز کار و تخلیه اب به دلیل پر بودن آب وگل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-برمت اوپنیتگ ورودی و خروجی-	B.O.V	1+560.00	ZN2-SP6	23
درج مشخصات روی حوضچه حکفیل اطراف حوضچه گروت کاری-آب بند نبودن _ تمیز کار و تخلیه اب تنظیم دال مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی شیر گلوب قاقد فرمان - نشت شفت عمودی گلوب دریچه آدم رو فاقد دستگیر جهت باز و بسته کردن	T.O(F85)	1+565.00	ZN2-SP6	232
درج مشخصات روی حوضچه-کقبل اطراف حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه اب-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-نشت شفت عمودی گلوب	T.O(F86)	1+565.00	ZN2-SP6	23
تميز كارى داخل حوضچه -گروت كارى -درج مشخصات -رنگ آميزى دريچه -بكفيل اطراف حوضجه-كج بودن سازه-تنظيم دال	D.A.V	1+700.00	ZN2-SP6	234
درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری- تمیز کار حمرمت اوپئینگ ورودی و خروجی-شیر کشویی فاقد فرمان-تسطیح اطراف حوضچه-رنگ آمیزی دریچه	T.O(F87)	1+955.00	ZN2-SP6	23
درج مشخصات روی حوضچه کفیل اطراف حوضچه گروت کاری-آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه اب به دلیل پر بودن آب وگل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال	B.O.V	2+090.00	ZN2-SP6	236
درج مشخصات روی حوضچه ـرنگ آمیزی دریچه ـ گروت کاری -آب بند نبودن ـ تمیز کار و تخلیه اب به دلیل پر بودن آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - تنظیم دال	T.O(F88)	2+345.00	ZN2-SP6	23
تمیز کاری داخل خوضچهگروت کاری -درج مشخصاترنگ آمیزی در پچه -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی	T.O(F89)	2+345.00	ZN2-SP6	238

### ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك (روسع)

	شرح نواقص	نوع سازه	كيلومتراژ	نام مسير	ديف
	تمپز کاری-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه -تنظیم دال	D.A.V	2+540.00	ZN2-SP6	239
د قابل بازدید نبودن-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-فاقد دریچه ادم رو	درج مشخصات روی حوضچه رنگ آمیزی در بچه-گروت کاری-آب بند تبودن- تمیز کار و تخلیه اب به دلیل پر بودن آب وگل ولای شیرالات	B.O.V	2+650.00	ZN2-SP6	240
	تمیز کاری-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه -تنظیم دال-دریچه ادم رو فاقد زبانه کلید خور میباشد	D.A.V	2+760.00	ZN2-SP6	241
د قابل بازدید نبودن مرمت اوپئینگ ورودی و خروجی-عدم اجرای امولسیون	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی در بچه-گروت کاری-آب بند نبودنتمیز کار و تخلیه اب-به دلیل پر بودن آب وگل ولای شیرالات	B.O.V	2+845.00	ZN2-SP6	242
	تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و پلیت -نحت فشار بودن نیبل متصل به شیرالات	D.A.V	3+000.00	ZN2-SP6	243
مرمت اوپئینگ ورودی و خروجی	درج مشخصات روی حوضچه برنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کار و تخلیه اب-یکفیل اطراف وتسطیح اطراف حوضچه-	B.O.V	3+055.00	ZN2-SP6	244
	نمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی	T.O(F90)	3+095.67	ZN2-SP6	245
	تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حرج مشخصات-رنگ امیزی دریچه حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی	T.O(F91)	3+095.67	ZN2-SP6	246
۽ بودن سازه	کاری -نمیز کاری داخل حوضچه -درج مشخصات -فاقددریچه و عصای ونت-مرمت اوپنینگ ورودی -عدم اجرای صحیح نصب شیرالات-کچ	D.A.V	0+005.00	ZN3-PP1	247
د آب داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبوده-گروتکاری – رنگ در پچه و پا	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه - بکفیل مسیر ورودی حوضچه-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-بدلیل جو لوله ونت- تمیزکاری- تخلیه آب- بکفیل	B.O.V	0+685.00	ZN3-PP1	248
	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و پلیت-عدم گروت کاری	D.A.V	0+705.00	ZN3-PP1	249
نه اول فاقد دریچه- یکفیل  بین دو حوضچه- آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و پلیث بعلاوه یله—عدم گروت کاری-مرمت اوپتینگ ورودی و خروجی-حوضچ خروجی	B.O.V	0+870.00	ZN3-PP1	250
ای امولسیون سازه– پالا بودن سطح سازه	تمیز کاری داخل حوضچه حرج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه -پلیت و بله و نیپل متصل به سه راهی و شیرالات-عدم گروت کاری-عدم اجر	D.A.V	1+105.00	ZN3-PP1	251
ه دوم فاقد دریچه- بکفیل  بین دو حوضچه- آب بند نیودن اوپنینگ ورودی و	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و پلیت بعلاوه یله—عدم گروت کاری-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-حوضچ خروجی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی		1+540.00	ZN3-PP1	252
حدم عملکرد صحیح شیر پروانه در زمان باز وبسته کردن شیر-خورندگی شف	تمیز کاری داخل خوشچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری حرج مشخصات -رنگ آمیزی وات-فاقد دریچه آدم رو و کلید خور عمودی-فاقد غربیلک و خار-عدم اجرای امولسیون سازه	O.T (ZN3-SP2)	1+546.00	ZN3-PP1	253
تخليه آب داخل حوضجه-خاكبرداري روى دال	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و پلیت-عدم گروت کاری-نمیزکاری داخل حوضچه-شکستگی دریچه آدم رو-	TO(F105)	1+580.00	ZN3-PP1	254
	شکستگی دریچه- تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه-عدم گروت کاری-شیرکشویی فاقد فرمان-ونت فاقد عصای	D.A.V	2+185.00	ZN3-PP1	255
فرمان مي باشد-تنظيم دال	مرمت اوپنینگ ورودی وخزوجی حرج مشخصات حمیز کاری داخل حوضچه -آب بند نبودن-شفت عمودی شیر پروانه خوردگی دارد و فاقد	O.T (ZN3-SP3)	2+197.84	ZN3-PP1	256
د غربیلک و خار-خورندگی شفت عمودی شفت عمودی شیر پروانه ای	تميز كارى داخل حوضچه-مرمث اوپنينگ ورودى و حروجى -گروت كارى -درج مشخصات -عدم همخوانى دال باسطح سازه-شيرپروانه اى فق	O.T (ZN3-SP4)	2+197.84	ZN3-PP1	257
	آب بند البودن حروت كارى حميز كارى داخل حوضچه و تخليه آب حرج مشخصات -رنگ آميزى دريچه-مرمت اوپئينگ ورودي و خروجي-	B.O.V	0+005.00	ZN3-SP1	258
	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -تنظیم دال-نشت گلوب-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-گروت کاری -	T.O(F93)	0+020.00	ZN3-SP1	259
	نميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزى دربچه-عدم گروت كارى-تنظيم دال-شير كشويى فاقد فرمان	D.A.V	0+700.00	ZN3-SP1	260

## ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك (اوركم)

يف نام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
ZN3-SP1 26	1+180.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رتگ اميزى دريچه-عدم گروت كارى-تنظيم دال-كج يودن نيپل متصل به سه راهى وشيرآلات
ZN3-SP1 26	1+228.00	T.O(F94)	نمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه-عدم گروت کاری-دریچه آدم رو فاقد دستگیر-مرمت اوپئینگ ورودی و خروجی-کنتور خراب
ZN3-SP2 26	0+100.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه -گروت کاری آب بند نبودن اوپنینگ ورودی وخروجی حذف بولت داخل سازه اولیه-به دلیل آب و گل لای شیرالات فابل بازدید نبودن-
ZN3-SP2 26	0+105.00	T.O(F95)	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و ونت-عدم گروت کاری -تخلیه آب-نشت بدن شیر صافی
ZN3-SP2 26	0+750.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-رتگ امیزی دریچه-گروت کاری -تنظیم دال-کج بودن سازه-اصلاح پله داخل سازه-فاقد دریچه ادم رو-
ZN3-SP2 26	0+751.57	O.T(ZN3-SP2- 1)	گروت کاری -تمیز کاری ناخل حوضچه و تخلیه آب -درج مشخصات -رنگ آمیزی دریچه
ZN3-SP2-1 26	0+040.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -فاقد دریچه آدم رو ویله آدم رو
ZN3-SP2-1 26	0+050.00	T.O(F96)	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و ونت-عدم گروت کاری-تنظیم دال- تخلیه اب
ZN3-SP2-1 269	0+050.00	T.O(F97)	تميز كارى داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ اميزى دريجه و ونت عدم گروت كارى حريجه فاقد دستگيره جهت باز و بسته كردن -تخليه آب
ZN3-SP2-1 27	0+535.00	T.O(F98)	تمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب-درج مشخصات رنگ امیزی دریچه و لوله ونت -عدم گروت کاری-دریچه آدم رو فاقد دستگیر-مرمت اوپنینگ ورودی و خووجی-
ZN3-SP2-1 27	0+925.00	B.O.V	تمیز کاری داخل حوضچه درج مشخصات رنگ امیزی دریجه و ونت عدم گروت کاری حمرمت اوپنینگ ورودی و خروجی تخلیه آب بکفیل اطراف - حوضچه دوم فاقد دریچه - آب بندی
ZN3-SP2-1 27	0+929.79	T.O(F99)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری - رنگ دریچه و لوله ونت
ZN3-SP2-2 273	0+010.00	B.O.V	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه و ونت-عدم گروت کاری-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی عصای ونت اصلاح شود-فاقد دریچه دوم
ZN3-SP2-2 274	0+224.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوشچه -گروت کاری -رنگ امیزی پلیت-فاقد دال-بالا بودن سطح سازه
ZN3-SP2-2 275	0+354.00	B.O.V	نمیز کاری داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ امیزی دریچه و ونت عدم گروت کاری آب بند نبودن اوپتینگ ورودی و خروجی خاقد دریچه حوضچه دوم بکفیل اطراف حوضچه و مسیر ورودی لوله اتصال به حوضچه تخلیه آب
ZN3-SP2-2 276	0+660.00	T.O(F100)	بعلت قفل بودن دریچه امکان بازدید نبود(مجاور ساختمان آقای تجری)
ZN3-SP2-2 27	0+710.00	D.A.V	احناث نشده است(سه راهی روی لوله ZNT-SP۲-۲ نصب شده است)
ZN3-SP2-2 278	0+736.21	T.O(F101)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -رنگ امیزی دریچه و ونت-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال- ساپورت اول اصلاح شود
ZN3-SP3 279	0+010.00	D.A.V	فاقد دریچه آدم رو و شکستگی کلید خور -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -درج مشخصات روی حوضچه
ZN3-SP3 280	0+375.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -آب پند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری حوضچه دوم تنظیم دال شکستگی دربچه آادم رو
ZN3-SP3 28	0+625.00	D.A.V	په دليل جوش بودن دريچه شيرالات قابل بازديد تبودن
ZN3-SP3 282	0+975.00	T.O(F102)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب -تنظیم دال -رنگ امیزی دریچه حمدم گروت کاری -دریچه آدم رو فاقد دستگیره
ZN3-SP3 283	1+295.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضجه-تمیز کاری داخل حوضجه حر دو حوضجه فاقد دریجه آدم رو-رنگ امیزی دریجه عدم گروت کاری -آب بند نبود -فاقد فرمان شیر کشویی وشیر کشوی چهبیده به دبوار-تنظیم دال-بکا اطراف حوضجه

# ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك (بُوك م)

ديف نا	نام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
3 284	ZN3-SP3	1+425.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-عدم گروت كارى-فاقد دريچه-
3 285	ZN3-SP3	1+431.46	T.O(F103)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی دربچه عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-مرمت و تنظیم دال بکفیل اطراف حوضچه-کج بودن شیر گلوب
4 286	ZN3-SP4	0+015.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه شکستگی دریچه آدم روی حوضچه دوم-گروت کاری -تنظیم دال-مسدود بودن لوله منصل به سه راهی و شیرالات-آب بند تبودن اوپنینگ ورودی و خروجی
4 287	ZN3-SP4	0+030.00	T.O(F106)	تميز كارى داخل حوضچه-رنگ أميز دريچه -گروت كارى حرج مشخصات خنظيم دال-
4 288	ZN3-SP4	0+700.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه - گروت كارى حرج مشخصات -ترميم اوپنينگ محل خروجي نييل به شيرالات-شير كشويي فاقد فرمان
4 289	ZN3-SP4	1+390.00	T.O(F107)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-عدم اجرای ساپورت مناسب زیرشیرالات-تنظیم دال
4 290	ZN3-SP4	1+500.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچهگروت كارى حرج مشخصات حرميم اوپنينگ محل خروجي نيپل به شيرالات-شيركشويي فاقد فرمان
4 291	ZN3-SP4	1+900.00	T.O(F108)	درج مشخصات-تمیز کاری-گروت کاری- شکستگی عصای ونت پر روی دال-تسطیح اطراف حوضچه هوا-ترمیم اوپنینگ نیپل منصل سه
4 292	ZN3-SP4	2+070.00	T.O(F109)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-تنظیم دال-خراایی کنتور-مرمت اوپنیتگ ورودی وخروجی
4 293	ZN3-SP4	2+180.00	T.O(F110)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-تنظیم دال-اجرای اتصال حوضچه هوااشیکه فرعی داخل سازه)-مرمت الوپنینگ ورودی وخروجی-خرابی کنتور-عدم اجرای ساپورت مناسب زیر شبرالات
4 294	ZN3-SP4	2+245.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه -گروٹ كارى حررج مشخصات -
4 295	ZN3-SP4	2+289.81	T.O(F111)	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-تنظیم دال-خراایی کنتور-مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی-بکفیل مسیراتصال به حوضچه-اصلاح پله داخل حوضچه
1 296	ZN4-PP1	0+040.00	D.A.V	رنگ آمیز دریچه و ونت- آب بند نبودن اوپنینگ هر دو حوضچه فاقد پله-گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه -درج مشخصات -تسطیح اطراف حوضچه دوم-بکفیل وردی حوضچه -ساماندهی آب اطراف حوضچه
1 297	ZN4-PP1	0+377.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و در بچه-گروت کاری -کج بودن دال و سازه-شیر کشویی فاقد فرمان
1 298	ZN4-PP1	0+408.00	B.O.V	تميز كارى داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ اميزي پليت حدم گروث كارى -تنظيم دال -كج بودن حوضچه عدم اجراى امولسيون سازه حوضچه لول فاقد دالبه دليل عدم بكفيل اطراف سازه شيرالات قابل بازديد تمي باشد
1 299	ZN4-PP1	0+418.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت عدم گروت کاری -تسطیح اطراف حوضچه-
1 300	ZN4-PP1	0+660.00	D.A.V	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دربچه -عدم گروت کاری-تنظیم دال-
1 301	ZN4-PP1	0+760.00	B.O.V	تميز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزی پليت-عدم گروت کاری-کج بودن حوضچه-به دليل عدم بکفيل اطراف سازه شيرالات قابل بازدبد نبود
1 302	ZN4-PP1	0+897.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی دریچه -عدم گروت کاری -عدم همخواتی دریچه با یله-
1 303	ZN4-PP1	0+955.00	B.O.V	گروت کاری -تمیز کاری حرج مشخصات-رنگامیزی دربچه-شکستگی دربچه-تنظیم دال حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-آب بند نبودن ورودی و خروجی
1 304	ZN4-PP1	1+345.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری حدم همخواتی دریچه با بله-تنظیم دال
1 305	ZN4-PP1	1+645.00	B.O.V	گروت کاری -تمیز کاری-فرح مشخصات-تنظیم دال -تخلیه آب -آب بند نبودن ورودی وخروجی-کفیل بین دو حوضچه
1 306	ZN4-PP1	1+812.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه درج مشخصات رنگ اميزي دريجه عدم گروت كارى تنظيم دال عدم همخواني دريجه و پله طاقد فرمان شير كشويي

# ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك (بوكعم)

شرح تواقص	نوع سازه	كيلومتراژ	نام مسير	ديف
تميز کاری داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ اميزی دريچه حدم گروت کاری-تنظيم دال-تخليه آب-آب بند نبودن ورودی وخروجي جکفيل اطراف حوضچه مشکستگی دربچه حوضچه دوم و کچ شدن ولت	B.O.V	1+872.00	ZN4-PP1	30
تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزى دريچه -عدم گروت كارى -شكسنگى دريچه-تخليه آب -بكفيل اطراف حوضچه	D.A.V	2+002.00	ZN4-PP1	30
تميز كارى داخل حوضچه حرج مشخصات رنگ اميزى دريچه عدم گروت كارى -تنظيم دال -تخليه أب آب بند نبودن ورودى وخروجي بكفيل اطراف حوضچه -به دليل وجود آب و گل لاى شيرالات قابل بازديد نمي باشد	B.O.V	2+185.00	ZN4-PP1	30
تميز کاری داخل حوضچه-جرج مشخصات-رنگ اميزی دريچه -عدم گروت کاری -کج بودن ساژه	D.A.V	2+972.00	ZN4-PP1	31
شیر کشویی قافد فرمان-عدم اجرای اتافک روی شیرالات-	D.A.V	3+468.00	ZN4-PP1	31
تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه -عدم گروت کاری-تخلیه آب-آب بند نبودن ورودی وخروجی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -بکفیل اطراف حوضچه-عدم اجرای امولسیون مناسب- ساماندهی آب اطراف حوضچه به داخل سامانه خصب دال-حال دوم قاقد دریچه می باشد	B.O.V	3+495.00	ZN4-PP1	31
تميز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزی دريچه -عدم گروت کاری -	D.A.V	3+720.00	ZN4-PP1	31
تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه عدم گروت کاری-تخلیه آب-آب بند نبودن ورودی وخروجی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی بکفیل اطراف حوضچه-فاقد حوضچه دوم به دلیل وجود آب وگل لای شیرالات قابل بازدید نمیباشداماندهی آبراهه	B.O.V	3+809.00	ZN4-PP1	31
تميز كارى داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزى دريچه -عدم گروت كارى -تسطيح اطراف حوضچه-كج بودن سازه تحت فشار بودن نيبل متصل به سه راهى و شيرالات	D.A.V	3+875.00	ZN4-PP1	31
به دلیل وجود آب و گل لای اطراف حوضچه قابل بازدید نبودن	B.O.V	3+980.00	ZN4-PP1	31
تميز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزي دربچه -عدم گروت کاری خاقد پله	D.A.V	4+333.00	ZN4-PP1	31
تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی دریچه -عدم گروت کاری-آب بند تبودن ورودی وخروجی-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -بکفیل مسیر ورودی حوضچه-حوضچه اول فاقد دریچه-حوضچه دوم فاقد پله-شکستگی پله حوضچه اول-عدم اجرای امولسیون سازه-	B.O.V	4+449.00	ZN4-PP1	31
تميز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ اميزی دريچه -عدم گروت کاری خاقد پله	D.A.V	4+598.00	ZN4-PP1	31
مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی دریچه - شیر پرواته فاقد غربیلک خار می باشد-گروت کاری-عدم اجراای امولسیون سازه	O.T(ZN4-SP3)	4+715.17	ZN4-PP1	32
تكميل بكفيل خط لوله	خط لوله	-	ZN4-PP1	32
عدم اجرای عایق زیر بالشتک و کمربند نگهدارنده لوله پر روی بالشتک مسیر اتنقال لوله از روی سامانه	مسير خط لوله در محل عبور از ساماته		ZN4-PP1	32
درج مشخصات -رنگ أميزي اتاقك مستقر بر شيراً لات-ساختن درب ورودي اتاقك	D.A.V	0+014.00	ZN4-SP2	32
درج مشخصات روی حوضچه—گروت کاری جکفیل اطراف سازه-رنگ آمیزی پلیت-	D.A.V	0+051.00	ZN4-SP2	32
تميز كارى داخل حوضچه تخليه درج مشخصات رنگ اميزي دريچه حدم گروت كاري -تخليه اب جكفيل مسير اتصال به حوضچه آبگير -تنظيم دال رنگ آميزي دريچه-	T.O(F114)	0+070.00	ZN4-SP2	32
به دلیل عدم بکفیل اطراف حوضچه شیرآلات قابل بازدید نبود-سامان دهی مسیر آبراهه اطراف حوضچه و SP	B.O.V	0+189.00	ZN4-SP2	32
درج مشخصات-رنگ امیزی ونت-عدم گروت کاری-تمیز کاری-تسطیح خاک اطراف حوضچه	D.A.V	0+216.00	ZN4-SP2	32
درج مشخصات روی خوضچه رنگ امیزی در پچهو ونت-گروت کاری -تنظیم دال-آب بند نبودن-شکستگی در چه-عدم اجرای امولسیون سازه به دلیل عدم یکفیل اطراف حوضچه شیرآلات قابل بازدید نبود-سامان دهی مسیر ابراهه اطراف حوضچه -بالا بودن سطح سازه دوم از اول	B.O.V	0+264.00	ZN4-SP2	32

# ليست نواقص دشت ذهاب شمالي طي بازديد مشترك ( الوسع)

ديف د	نام مسير	كيلومتراژ	نوع سازه	شرح نواقص
2 329	ZN4-SP2	0+356.65	T.O(F115)	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی صفحه پلیت و در پچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود - در پچه فاقد دستگیره جهت باز و بسته کردن-شیر کشویی فاقد قرمان-تنظیم دال بکفیل مسیر ورودی و اطراف حوضچه-عدم اجرای امولسیون سازه-نشت شفت عمودی شیر گلوب-اصلاح ساپورت زیر شیرآلات
3 330	ZN4-SP3	0+010.00	B.O.V	مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه دریچه-تنظیم دال -گروت کاری-
3 33	ZN4-SP3	0+133.50	T.O(F116)	مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی دریچه - شکستن پله -تنظیم دال-گروت کاری-عدم اجرای امولسیون سازه-به دلیل وجود آب و گل و لای شیرآلات قابل بازدید نبود
3 33	ZN4-SP3	0+146.50	T.O(F117)	مرمت اوپنینگ ورودی وخروجی حرج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی دربچه -ونت فاقد عصایی-گروت کاری-عدم اجرای آمولسیون سازه
3 33	ZN4-SP3	0+230.00	D.A.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه خاقد قرمان شیر کشویی حریچه فاقد زیانه کلید خور می باشد حدم گروت کاری
3 33	ZN4-SP3	0+256.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی دریچه حدم گروت کاری -آب بند نبود صومت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تعویض دال حوضچه اول -تخلیه آب -شیرآلات به دلیل پر بودن آب حوضچه قابل بازدید نبود
3 33	ZN4-SP3	0+290.00	D.A.V	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی در پچه-عدم گروت کاری
3 33	ZN4-SP3	0+355.00	B.O.V	درج مشخصات روی خوضچه-تمیز کاری داخل خوضچه -رنگ امیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی جالا بودن سطح سازه-اصلاح شیرآلات (پله چسبید به شیرآلات )
3 33	ZN4-SP3	0+400.00	D.A.V	تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ امیزی در پچه-عدم گروت کاری حدم اجرای امولسیون سازه-عدم همخواتی در پچه و پله
3 3	ZN4-SP3	0+560.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ امیزی دربچه و وتت و پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود حرمت سازی اوپتینگ ورودی و خروجی-سامندهی آب آبراهه -فاقد عصایی ونت
3 33	ZN4-SP3	0+614.39	T.O(F118)	تميز كارى داخل حوضچه -درج مشخصات رنگ اميزى دريجه و ونت-عدم گروت كارى -اصلاح ساپورت دوم-ترميم اوپنينگ خروجي
3 3	ZN4-SP3	0+614.39	T.O(F119)	تمیز کاری داخل حوضچه درج مشخصات رنگ امیزی دریچه و ونت عدم گروت کاری حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی تنظیم دال کفیل مسیر ورودی
4 3	ZN4-SP4	0+010.00	B.O.V	تميز کاری داخل حوضچه حرمت اوپتينگ ورودی و خروجي -گروت کاري حرج مشخصات -آب بند تبودن شکــتگيدريچه دوم
4 3	ZN4-SP4	0+035.00	D.A.V	تمیز کاری داخل حوضچه رنگ آمیز دریچه و ونت گروت کاری حرج مشخصات -کچ بودن نبیل
4 3	ZN4-SP4	0+050.00	T.O(F120)	تمیز کاری داخل حوضچه سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی گروت کاری حرج مشخصات آب بند نبودن عصای ونت اصلاح شود بکفیل ورودی به سازه عدم اجرای امولسیون رنگ آمیزی دریچه
4 3	ZN4-SP4	0+173.00	D.A.V	تميز كارى داخل حوضچه-گروت كارى -درج مشخصات
4 3	ZN4-SP4	0+355.00	B.O.V	درج مشخصات روی حوضچه-رنگ امیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن به دلیل پر بودن آب گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبودن بکفیل اطراف حوضچه ساماندهی آب راهه اطراف حوضچه
4 3	ZN4-SP4	0+416.00	T.O(F121)	تمیز کاری داخل حوضچه-صرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ امیزی دریچه و ونت-عدم اجرای امولسیون
3 کلیه	ثليه خطوط لوله	حوضچه ها	ای تخلیه هوا	ریختن شن در محل اوینینگ حوضچه ها هوا
3 کلیه	ثليه خطوط لوله	كليه حوضچه		آزاد سازی مجرای خروجی ونت ها
3 كليه	لليه خطوط لوله	حوضجه های تخلیه آب مسیر خط لوله		ساماندهى أيراهه اطراف حوضچه
3 کلیه	ليه خطوط لوله	جاده سرویس مسیر خطوط لوله		مسیرهای خطوط لوله فاقد جاده سرویس میباشد.