
PO 整体功能


注: Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,才可以调用下一个Api, 否则会出现Api功能失效。



注:功能B、C为串行,必须先调用功能B然后调用功能C,整体与功能A为并行,无先后顺序

PO 功能A - 获取电池电量

注: Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,才可以调用下一个Api, 否则会出现Api功能失效。




A-1: getBattery()

PO 功能B - 上传离线数据

注:Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,才可以调用下一个Api, 否则会出现Api功能失效。

获取离线数据必须在功能C(在线测量)之前调用




B-1: getHistoryData()

PO 功能C -在线测量


注:Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,才可以调用下一个Api, 否则会出现Api功能失效。

在线测量必须在功能B(获取离线数据)之后调用



C-1: startMeasure()

PO功能D - 断开连接



D-1: disconnect()