

LOTO支持证书安全作业票

控制编号：LOTO20260605090813448

需要维护/维修的设备/机器/工艺的编号/位置:后备充装液氩												
描述拟进行的工作:拉断阀更换												
是否使用锁箱?是												
LOTO发起人：												
签字:甘大权												2026年06月05日
维护/维修工作负责人：												
签字:韦德鸿												2026年06月05日
设备操作/生产负责人：												
签字:于靖												2026年06月05日
设备/工艺关闭并通知所有受影响人员?	☑是											通知日期：2026年06月05日
PTW签发人是否与所有授权人员进行岗	☑是											岗前讨论日期：2026年06月05日
授权LOTO人员												
上锁签名人				甘大权					2026-06-05			
移除签名人				甘大权					2026-06-05			
物理隔离方式：选择情形:E - 一个开阔区内的远程单个设备或1～2人处于风险中,选择物质:6 - 其它危险流体（低温流体、氧化剂、窒息剂、高温、蒸汽）,选择压力:e - ≤10 bar,选择管线尺寸:c1 - 4寸（100mm）,风险分数:2,方法类型:方法1,阀门类型:单阀												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
能量类型	能量隔离/控制设备的位置和类型(断开、阀门等)同时，明确隔离装置的状态（例如“关闭#XYZ阀门”）	位号	零能量验证措施(必须在第9栏中验证)	是否上锁	如果否，应采取额外的控制措施(必须在第9栏中验证)	锁的编号	隔离装置安装人	零能量验证人	隔离审查人	临时更改		移除隔离控制装置并确认最终位置(签名及日期)
低温	关闭泵入口手阀，关闭泵入口回气阀，关闭泵出口回气阀，关闭泵回流手阀，打开泵出口导淋	X1960R,X1980R,X1910A,X1910B,V1964R	排放无压力	是		S105,S107,S109,S110,S121	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-05			2026-06-05
能量类型:E =电;C =低温;P =气动;S =蒸汽;H =液压；G =重力;M =机械伤害；A =酸性；CC =腐蚀性;T =有毒;F =易燃;R =反应性;TH =热;CH =化学												
注意事项												
备注信息									签名	签名时间		

位号附件:


SK-1970
RP-1970
Master copy
NOTE:
1. PRIME LINE TO BE INSTALLED WITHIN APPROX. 5 PIPE DIAMETERS FROM THE PUMP SUCTION.
2. INSTALL AS CLOSE TO PUMP DISCHARGE AS POSSIBLE.
LAR TRUCK FILL PUMP
BUSINESS CONFIDENTIAL
PRAXAIR CHINA
3 x T-2700
PROCESS & INSTRUMENTATION DIAGRAM
HUAYI GROUP
QINZHOU, GUANGXI, CHINA
21952G
08-160-000-900
B


TC-1910
HD-1900
TIP-HEATER
LIQUID AR STORAGE TANK (LR-15)
500m3
AR STORAGE
D.P. = 6.9 KPAG
MAWP. = 34.5 KPAG
HV-1910
HV-1920
Master copy
管理人:
LIQUID ARGON STORAGE TANK
BUSINESS CONFIDENTIAL
PRAXAIR CHINA
3 x T-2700
PROCESS & INSTRUMENTATION DIAGRAM
HUAYI GROUP
QINZHOU, GUANGXI, CHINA
21952G
08-160-000-900
B