文件名：现场唱票作业制度	
文件号：SOP-GEN-111	版本：1.0
编写人：陈银科	编写日期：2022-6-25
审阅人： 刘胤明、王明	审阅日期：2022-6-25
批准人：	生效日期：2022-7-1

SOP-GEN-111 现场唱票作业制度

1. 目的

规范操作程序，避免因误操作而导致的故障停车或设备、人身伤害事故。

2. 适用范围

本程序适用于林德 PLC 中国区运行工厂。

所涉及的典型操作包含但不限于

1) 现场阀门操作
2) 仪控系统的回路检查、测试
3) 分析仪校验、故障处理
4) 控制系统的强制(FORCE)、跨接（JUMPER）等。该类操作还须做好工前讨论、风险评估并签署 PTW。
5) 备机切换
6) 装置或单体设备开停机
7) 在主装置（含后备系统） 运行期间配合检修作业而进行的工艺隔离和检修结束后隔离措施的解除与恢复，

8) 应急响应所需的操作

注意！应急响应同样必须遵循安全操作程序，切勿盲目操作，扩大事故！

3. 管理责任

工厂经理（或运行经理）负责本程序的培训和落实，区域运行总经理或合资公司总经理负责监督执行，中国区可靠性经理负责本程序的制定、执行、跟踪和程序的回顾更新。

4. 程序要求

4.1 现场设备标识要求

现场设备须有符合政府或林德要求的唯一性的设备、部件名称或位号，标识应清晰、易识别，避免混淆导致误操作。

4.2 控制室或 ROC 注意事项

控制室或 ROC 指导或监督人员应随时掌握装置现场作业活动、作业进展，密切关注作业部位装置运行参数，发现异常应及时通知现场停止作业。 在现场作业失效或出现误操作时，主导或指导现场作业人员采取适当补救措施。 必要时及时启动后备供应，主动安排停机，防止事态扩大。

4.3 现场作业要求

4.3.1 原则上所有作业都必须参照 SOP 执行。对 SOP 未涵盖的非常规操作，应进行工前讨论、风险评估，经主管批准后实施。如属于风险作业，应按公司 PTW 程序规定执行。

4.3.2 操作人员在接到作业指令时应仔细阅读作业内容和要求，熟悉工作流程，充分理解该项作业可能存在的潜在风险及相应防范措施，遇指令不清或者对作业要求有疑问时应及时反馈给指令发起人。

4.3.3 操作人员到达作业点位后应再次确认现场安全条件及操作设备位号、指令和作业要求，并用对讲机口述给控制室当班人员，得到控制室人员确认后方可开始作业。唱票内容包括（但不限于）

1) 作业位置工厂序号（或工厂名称）
2) 设备名称位号
3) 作业部位部件位号（ 如阀门、仪表位号）
4) 拟进行的操作内容
5) 需要控制室(ROC) 监护的内容和注意事项
6) 开始操作，操作过程描述，双向交流参数变化情况

7) 操作结束

8) 操作结束时有关设备状态（如阀位、通电状态、仪表显示等）

4.3.4 作业过程如发现非预期的状况或者对继续作业存在疑问时， 应立即停止作业，用对讲机向控制室当班人员或指令发起人报告，在得到确认后方可继续作业。

4.3.5 发现误操作应立即报告控制室当班人员或指令发起人，根据控制室当班人员或指令发起人指令进行补救操作，避免盲目施救，以免事故扩大。

4.3.6 对于单人操作的现场，操作人员因在操作前回顾有关 SOP，书面列出 4.3.3 中的内容，操作前“手指、口述”，避免误操作。

4.3.7 作业人员应将操作过程和结果计入操作记录本或 E-LOG

4.4 其他要求

4.4.1 原则上承包商（含 OEM 服务工程师）不得参与对运行中装置的操作，不得独自进入正常运行中的生产装置区

4.4.2 周末或节假日尽量减少超出 SOP/SMP 以外的非常规操作，若确实需要，须知会工厂经理， 由工厂经理协调安排，非常规操作须有人全程监护

4.4.3 做好团队建设，培养团结、协作、友爱精神，提倡文明、有序、冷静操作

4.4.4 因误操作引起装置跳机、设备损坏或安全质量事件时应按相应流程报告

文件名：现场唱票作业制度	
文件号：SOP-GEN-111	版本：1.0
编写人：陈银科	编写日期：2022-6-25
审阅人： 刘胤明、王明	审阅日期：2022-6-25
批准人：	生效日期：2022-7-1

4.4.5 工厂经理应跟进操作纪律执行情况，将员工操作行为列为安全观察内容之一，督促员工养成良好操作习惯

更改日期	版本	更改内容	更改者
2022/6/25	1.0	初次编写	陈银科