


Cây chỉ chỉ để CHẠM. Mũi đinh phải nằm đúng trên trục của điểm gắp TOOL01.


Cây chỉ chỉ để CHẠM. Mũi đinh phải nằm đúng trên trục của điểm gắp TOOL01.



- 1 Thanh gỗ hoặc nhựa cứng dài 200 mm
má kẹp chỉ kẹp được vật rộng 180 đến 216 mm
- 2 Đinh đóng xuyên ĐÚNG GIỮA thanh, vuông góc với thanh
cách hai đầu 100 mm và cách hai cạnh bằng nhau; lệch tâm là mũi vẽ vòng tròn khi xoay Rz

Nhìn ngang

Cùng một cây chỉ, nhìn từ phía trước.



- 3 Kẹp sao cho mặt dưới thanh ngang đầu má kẹp không đẩy thanh sâu vào trong, không để thanh thò xuống dưới đầu má
- 4 Mũi đinh thấp hơn đầu má kẹp 20 đến 30 mm ngắn hơn thì má kẹp chạm bàn trước mũi; đo đoạn này, gọi là e