# Manip 063.1 : Electroaimant : Etalonnage et capteur à effet Hall

#### Bibliographie:

Physique expérimentale-optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique, M. Fruchart, P. Lidon, E. Thibierge, M. Champion, A. Le Diffon.

#### Introduction

Cette fiche complète les photos du cahier de manips. Elle sert notamment à intégrer les **photos** prises pendant la préparation.

Cette fiche est utile pour :

— Apprendre à

#### 1 Etalonnage de l'électroaimant





FIGURE 1 – On voit l'ensemble du montage pour étalonner l'électroaiamant. On pense à bien brancher un fil au centre de l'électroaimant!

# 2 Capteur à effet Hall



 $\label{eq:figure 2-on cherche a caractériser le capteur a effet Hall (on peut le voir dans l'électroaimant).}$ 




FIGURE 3 – Le capteur utilisé.




FIGURE 4 – Le capteur utilisé.

#### Notes des révisions:

# Matériel pour le MP18 :

- Electroaimant
- Gaussmètre
- 2 Alimentations stabilisées 4A
- Ampèremètre
- Pied à coulisse
- Petite cage (pour étalonner le gaussmètre)
- Potence + Pince + Noix
- Multimètre
- Plaquette semi-conducteur dopé P

Messue dichange dans un ilettraiment

### 1) Material: pau l'étalemnage de l'électronimant:

- electic aimant (AD9. A.OL)

- alimentation shabilise (max 3A)
- ampiremetre
- teslamètre Frederiksen (0-200 mT)
- potence +mais + prince.

pan la resolvination du capteur:

- alimentation stabilises (ac+151)

-oxillosope

- capter a effet Hall (hout ma)

- multimete digital.

#### · montage

Nhotes sufficent?

2) Ehalonnage de l'électrainment:

L'idie et de faire le lien entre i applique et le champ B cie. Mais en soit ausni que B peut raine aux e. En pénaration, on peut don:

- traver B= f(e) par que e

-> fixere (et Ne plus y tanher!) et trans 3= f(i)

On constate que sur le rapteur de messur du champ magnétique, il eya un offset delle, 3 mT (en révisions) quand B= Brevetie

& = fixe (or m'a mesure can fait ite fait en visions et mon repétable).

工(A)	B(T)	si au changle.
0,6 A 0,84 A 1,0 A 1,2 A 1,8 A	133mT 187mT 220mT 267mT 388 mT	

3) Carackinisation du rapteur:
On montre que le rapteur à effet Hall permet de messurer un champ B. On our que dans l'electroaimant Box i Donc on no relever la tension de Hall au niveau du rapteur en fontion du courant applique à l'electroaimant.
Onna par fait de duâte en revisions mais or a relevé;

 $\begin{cases}
 0.80 A = 0.15V \\
 1.60 A = 0.30V
 \end{cases}$