Céline Blaess-Marie Charlotte Chandeclerc-Léa Dubois

BIBLIOGRAPHIE:

- Les comptes rendus des années précédentes
- Les données du constructeur pour la diffraction des électrons


INTRODUCTION:

- → Mesurer, c'est associer à une grandeur physique une estimation et une incertitude à l'aide d'un étalon.
- → L'étalon pour mesurer des longueurs est le mètre. En 1983 il est défini comme étant la distance parcourue par la lumière en 1/c seconde.
- → Dans ce montage, on s'intéresse à la mesure de longueur du macroscopique au microscopique.

I-] MESURE PAR PARALLAXE

- → Méthode utilisée en astronomie
- → On veut mesurer la distance séparant l'objet (ici la lettre M placée à l'arrière de la salle) de nous. La méthode consiste à aligner deux goniomètres sur une ligne imaginaire (de distance L) et de mesure l'angle lorsque les lunettes visent l'objet.
- \rightarrow En utilisant la relation d'Al Kashi : $\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{L}$, on peut retrouver la distance d :

$$d = \frac{Lsin(\alpha)sin(\beta)}{sin(\gamma)}$$



Manipulation:

- On prend la mesure des angles en direct (on pointe le centre de la lettre M)
- On trouve la distance, on compare avec la distance mesurée au mètre ruban

Pour bien aligner les goniomètres, on commence par placer les goniomètres en regard (les lunettes se regardent mutuellement). Cela permet notamment de faire le zéro pour la mesure des angles.

Il faut faire bien attention à ce que tout les goniomètres (et la lettre) soient à la même hauteur. Il faut bien vérifier que les lunettes visent horizontalement (pas vers le bas ou vers le haut). Un des goniomètres est plus bas que l'autre, il faut prendre des boys (3 pour bien stabiliser, on a rajouté aussi une planche en bois parce que les boys ne sont pas très plats...)

Incertitudes (type B):

- \rightarrow Sources d'incertitudes sur α , β et L.
- \rightarrow Propagation des incertitudes : $\Delta d = d\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \Delta \alpha^2 \left(\frac{\sin(\beta)}{\sin(\gamma)\sin(\alpha)}\right)^2 + \Delta \beta^2 \left(\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\gamma)\sin(\beta)}\right)^2}$
- → Incertitudes sur les angles : elles étaient de l'ordre de 4' d'arc (2' pour la mesure et 2' pour le réglage du zéro)
- → Incertitudes sur L : elle était assez grande (mesurée avec un mètre ruban) : les incertitudes sur les angles sont en fait complètement négligeables devant cette mesure.

Céline Blaess-Marie Charlotte Chandeclerc-Léa Dubois

BIBLIOGRAPHIE:

- Les comptes rendus des années précédentes
- Les données du constructeur pour la diffraction des électrons


INTRODUCTION:

- → Mesurer, c'est associer à une grandeur physique une estimation et une incertitude à l'aide d'un étalon.
- → L'étalon pour mesurer des longueurs est le mètre. En 1983 il est défini comme étant la distance parcourue par la lumière en 1/c seconde.
- → Dans ce montage, on s'intéresse à la mesure de longueur du macroscopique au microscopique.

I-] MESURE PAR PARALLAXE

- → Méthode utilisée en astronomie
- → On veut mesurer la distance séparant l'objet (ici la lettre M placée à l'arrière de la salle) de nous. La méthode consiste à aligner deux goniomètres sur une ligne imaginaire (de distance L) et de mesure l'angle lorsque les lunettes visent l'objet.
- \rightarrow En utilisant la relation d'Al Kashi : $\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{L}$, on peut retrouver la distance d :

$$d = \frac{Lsin(\alpha)sin(\beta)}{sin(\gamma)}$$



Manipulation:

- On prend la mesure des angles en direct (on pointe le centre de la lettre M)
- On trouve la distance, on compare avec la distance mesurée au mètre ruban

Pour bien aligner les goniomètres, on commence par placer les goniomètres en regard (les lunettes se regardent mutuellement). Cela permet notamment de faire le zéro pour la mesure des angles.

Il faut faire bien attention à ce que tout les goniomètres (et la lettre) soient à la même hauteur. Il faut bien vérifier que les lunettes visent horizontalement (pas vers le bas ou vers le haut). Un des goniomètres est plus bas que l'autre, il faut prendre des boys (3 pour bien stabiliser, on a rajouté aussi une planche en bois parce que les boys ne sont pas très plats...)

Incertitudes (type B):

- \rightarrow Sources d'incertitudes sur α , β et L.
- \rightarrow Propagation des incertitudes : $\Delta d = d\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \Delta \alpha^2 \left(\frac{\sin(\beta)}{\sin(\gamma)\sin(\alpha)}\right)^2 + \Delta \beta^2 \left(\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\gamma)\sin(\beta)}\right)^2}$
- → Incertitudes sur les angles : elles étaient de l'ordre de 4' d'arc (2' pour la mesure et 2' pour le réglage du zéro)
- → Incertitudes sur L : elle était assez grande (mesurée avec un mètre ruban) : les incertitudes sur les angles sont en fait complètement négligeables devant cette mesure.

Céline Blaess-Marie Charlotte Chandeclerc-Léa Dubois

BIBLIOGRAPHIE:

- Les comptes rendus des années précédentes
- Les données du constructeur pour la diffraction des électrons


INTRODUCTION:

- → Mesurer, c'est associer à une grandeur physique une estimation et une incertitude à l'aide d'un étalon.
- → L'étalon pour mesurer des longueurs est le mètre. En 1983 il est défini comme étant la distance parcourue par la lumière en 1/c seconde.
- → Dans ce montage, on s'intéresse à la mesure de longueur du macroscopique au microscopique.

I-] MESURE PAR PARALLAXE

- → Méthode utilisée en astronomie
- → On veut mesurer la distance séparant l'objet (ici la lettre M placée à l'arrière de la salle) de nous. La méthode consiste à aligner deux goniomètres sur une ligne imaginaire (de distance L) et de mesure l'angle lorsque les lunettes visent l'objet.
- \rightarrow En utilisant la relation d'Al Kashi : $\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{L}$, on peut retrouver la distance d :

$$d = \frac{Lsin(\alpha)sin(\beta)}{sin(\gamma)}$$



Manipulation:

- On prend la mesure des angles en direct (on pointe le centre de la lettre M)
- On trouve la distance, on compare avec la distance mesurée au mètre ruban

Pour bien aligner les goniomètres, on commence par placer les goniomètres en regard (les lunettes se regardent mutuellement). Cela permet notamment de faire le zéro pour la mesure des angles.

Il faut faire bien attention à ce que tout les goniomètres (et la lettre) soient à la même hauteur. Il faut bien vérifier que les lunettes visent horizontalement (pas vers le bas ou vers le haut). Un des goniomètres est plus bas que l'autre, il faut prendre des boys (3 pour bien stabiliser, on a rajouté aussi une planche en bois parce que les boys ne sont pas très plats...)

Incertitudes (type B):

- \rightarrow Sources d'incertitudes sur α , β et L.
- \rightarrow Propagation des incertitudes : $\Delta d = d\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \Delta \alpha^2 \left(\frac{\sin(\beta)}{\sin(\gamma)\sin(\alpha)}\right)^2 + \Delta \beta^2 \left(\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\gamma)\sin(\beta)}\right)^2}$
- → Incertitudes sur les angles : elles étaient de l'ordre de 4' d'arc (2' pour la mesure et 2' pour le réglage du zéro)
- → Incertitudes sur L : elle était assez grande (mesurée avec un mètre ruban) : les incertitudes sur les angles sont en fait complètement négligeables devant cette mesure.

Lunettes de risée: methode de la parallaire

1) Montage:

- · matériel :
- Le ganiametres
- 1 réglet
- -1 (au plus) loys (pour mettre les 2 gont au même niveau)
- 1 télémètre laxer

· montage

dojet que l'on rise

en prend de 50cm et l_{1,2} N7 m (par faire quelque chez de similaire à ce pu or fait en voi.)

2) Réglages:

On règle les lunettes pau qu'on soit met à l'infini?

→ on rise de gome 1 avec le gonie 2 et inversement;

- on repère les angles (0:1 et 0:2)

→ puis on rise eldjet avec les deux gorio et on repire les angles (Of² et Of²)


- an designt O1 et 82 (= Of-Oi)

ton colube by etla

ton vérifie la distance avecun télémetre laxer

4) Colculs. On utilise la relation suivante: sind = sin & = sin &

démonstration:



=)
$$\frac{\sin \alpha}{\alpha} = \frac{\sinh \beta}{\log \alpha} = \frac{\sinh \beta}{\log \alpha}$$

$$\int \sin \alpha = \frac{h}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\alpha}{b}$$

$$\int \sin \beta = \frac{h}{a}$$

$$\int \sin \alpha = \frac{h}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

$$\int \sin \beta = \frac{h'}{b} = \frac{\sin \beta}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

$$\lim_{\alpha \to \infty} \int \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

$$\lim_{\alpha \to \infty} \int \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

Ane mes notations: sing = sing = sing = sind

One peut en déduire:
$$l_1 = d \frac{rim \theta_2}{sin \alpha} = d \frac{rim \theta_2}{sin (\pi - \Theta_1 - \Theta_2)} = l_1$$

$$\frac{\Delta l_1}{l_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \theta_2}{\tan \theta_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \alpha}{\tan \alpha}\right)^2} \quad \text{avec } \Delta x^2 = \Delta \theta_1^2 + \Delta \theta_2^2$$

Ob on répére
$$|\Theta_1 = \Theta_1' - \Theta_{01}|$$
 =) $|\Delta\Theta_1^2 = \Delta\Theta_1'^2 + \Delta\Theta_{02}^2$
 $|\Theta_2 = \Theta_2' - \Theta_{02}|$ =) $|\Delta\Theta_2^2 = \Delta\Theta_2'^2 + \Delta\Theta_{02}^2$

=)
$$\Delta \alpha = \sqrt{\Delta \theta_1^{12} + \Delta \theta_2^{12} + \Delta \theta_{02}^{2} + \Delta \theta_{02}^{2}}$$