


# برگه مشخصات فنی محصول تولیدی کد 561

چسب تماسی مایع کپسولی قابل اسپری پایه حلال مخصوص نصب عایق فوم بر روی کانال گالوانیزه.



## شرح محصوك:

چسب قدرتمند S61 رادمن پر شده در کپسول تحت فشار به ظرفیت ۱۱ لیتر ،چسبی تخصصی برای مصارف صنعتی می باشد. از جمله نصب عایق های فومی الاستومریک ، پلی اتیلن ،اتیلن وینیل استات ، EPDM,NBR/PVC ،روکش فویل،روکش PVC,PET,POLYAMIDE ،روک کانال انتقال هوا(داکت).

استفاده از این چسب به روش پاشش می باشد و نیاز به پیستوله مخصوص به همراه منبع تامین هواک فشرده است . این محصول آتشزا است و تحت فشار پر شده و دارای کاربری تخصصی و صنعتی میباشد و کاربر، مجاز به استفاده و نگهداری بدون آموزش نمی باشد.برای آموزش با نمایندگان فروش درتماس باشید.

# مزایا:

- •سرعت اجرا بسیار بالا(۳ برابر کاردک وقلم).
- •استفاده راحت در ارتفاع و نقاط دور از دسترس و سطح زیرین کانالهای نصب شده.
  - •بدون پرت و دور ریز و تبخیر.
  - •بدون نیاز به شستشوی ابزار بعد از کار.
    - •حداقل ۴۰% مصرف کمتر چسب.
  - ●عدم تبخير حلال در كپسول و عدم افت كيفيت محصول استفاده نشده.
    - ∙قدرت چسبندگی بسیار بالا .
- •مهلت نصب بالا (همچسبی) Long open time زمان کافی برای نصب عایق چسب زده .
- ●این چسب به واسطه حالت نوچی بالا، دارای این ویژگی است که اگر کاربر قسمت هایی از سطح را چسب نزده باشد، چسب سمت دیگر مستقیما به کانال یا عایق بدون چسب خواهد چسبید!

#### WWW.RADMAN.TECH

شرکت میتواند بدون اطلاع قبلی اقدام به ایجاد تغییر در اطلاعات برگه فنی نماید.

تهیه شده در شرکت رادمن عایق فن آور تهران ایران دفتر مرکزی:تهران پاسـداران خیابان دولت پلاک۱۱۹ واحد۳ تلفن ۲۱۲۲۵۶۱۷۹۳ برند" رادمن RADMAN "ثبت شده در مرکز ثبت علایم تجاری و مالکیت صنعتی ایران بوده و هر گونه سـواسـتفاده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

### مشخصات عمومی فنی محصول تولیدی کد S61

رنگ محصول	, ,
, 5 5.	سبز تیره/سرمه ای تیره
چگالی حدود ۰٫۸	حدود ۰٫۸ گرم بر سانتیمتر مکعب
وزن خالص/حجم بسته بندی	حدود ۹کیلوگرم/۱۱لیتر
درصد جامد ۸۲-۲۳	%۲-17
حلال های موجود در چسب کلراید	پروپان/بوتان/میعانات نفتی/برشـهای گازی/هگزان/تولوئن/متیلن کلراید
بسپار پایه کوپلیمرهاه	کوپلیمرهای لاستیکهای بوتیل /استایرن/کلروپرن
میزان پوشیش دهی مطابق پتنت ارائه شده	۴۰-۳۰ گرم در هر مترمربع (هر کپسول مناسب ۱۸۰ مترمربع عایق)
نحوه استفاده پاشیش به	پاشش به وسیله پیستوله مخصوص
نهایت دمای قابل تحمل چسب ۲۵+الی۰۰	۸۵+الی۳۰- درجه سانتیگراد
دمای کاری چسب ۵۷+الی۵۱	۷۵+الی۱۵- درجه سانتیگراد
دمای محیط در زمان اجرا	۱۵الی۳۵ درجه سانتیگراد
زمان تبخیر اولیه(نیم چسب) حدود ۱۰ د	حدود ۱۰ دقیقه در ۱۵ درجه سانتیگراد
مهلت هم چسبی(نصب عایق چسب خورده پس از زمان نیم چسب) حدود ۲۰ د	حدود ۲۰ دقیقه در ۱۵ درجه سانتیگراد
گاز پیشران پروپان/بوتار	پروپان/بوتان

### **موارد ایمنی:** رعایت تمامی موارد ایمنی الزامی میباشد

- ●کپسول حاوی گاز و مواد قابل اشتعال بوده و تحت فشار پر شده ،از سوراخ کردن ، له کردن ، پرتاب کردن، استفاده در ارتفاع با احتمال خطر سقوط کپسول ، جدا کردن شیر و هرگونه دستکاری ، اجتناب کنید.
  - ●کپسول محتوی مواد فرار بوده و هنگام پاشش ،استفاده از تجهیزات ایمنی از قبیل ماسک و عینک و دستکش الزامی میباشد.
  - ●محیط پاشش باید دارای تهویه مناسب و تامین هوای تازه باشد و استفاده از چسب در محیط های بسته اکیدا ممنوع میباشد.
  - ●حلال چسب و گاز پیشران ، قابل اشتعال بوده و مخلوط آنها با هوا قابل انفجار میباشد استفاده از هر نوع شعله و جوشکاری و ایجاد جرقه و آتش و پاشش بر روی سطوح داغ اکیدا ممنوع می باشد.
    - ●کپسول چسب باید پایینتر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری و انبارش گردد و به دور از تابش مستقیم خورشید و دور از مجاورت منابع گرمایی وخارج از اتومبیل نگهداری شود.
      - ●کپسول ، یکبار مصرف بوده واز استفاده مجدد آن بپرهیزید.
- پس از اتمام کپسول ، شـلنگ را جدا کرده و شـیر کپسـول را به مدت یک دقیقه باز کنید ، سـپس ببندید تا گازهای اضافی خارج شـود و سـپس دفع کنید .
  - ●در هنگام دفع کپسول ، برچسب ایمنی را از کپسول جدا نکنید.
  - ●تحت هیچ شرایطی بعد از اتمام چسب، از کپسول خالی برای مصارف ذخیره هوا استفاده نکنید چون خطر انفجار وجود دارد.
    - ●به هیچ عنوان حتی کپسول خالی را در آتش نیاندازید.

#### WWW.RADMAN.TECH

شرکت میتواند بدون اطلاع قبلی اقدام به ایجاد تغییر در اطلاعات برگه فنی نماید.

تهیه شده در شرکت رادمن عایق فن آور تهران ایران دفتر مرکزی:تهران پاسـداران خیابان دولت پلاک۱۱۹ واحد۳ تلفن ۲۱۲۲۵۶ برند" رادمن RADMAN "ثبت شده در مرکز ثبت علایم تجاری و مالکیت صنعتی ایران بوده و هر گونه سواستفاده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

#### ●نحوه استفاده:

- ●ابتدا کپسول را به آرامی به مدت یک دقیقه تکان دهید تا از یکنواخت بودن مواد داخل آن مطمئن شوید.
- موارد ایمنی را به دقت مطالعه و رعایت کنید.دمای استفاده باید در حدود ۱۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد باشـد.
- ●پیستوله مخصوص را از بسته بندی خارج کرده و شلنگها را به پیستوله با آچار موجود در بسته بندی متصل کنید و سمت دیگر شلنگها که دارای مهره برنجی است به کپسول متصل کنید و انتهای شلنگ بلندتر را به کمپرسور متصل کنید ، احتیاج به محکم کردن بیش از حد اتصالات نیست و باعث خرابی شلنگ میشود.
- ●برسی نشتی:شیر کپسول را باز و شیر پیستوله را بسته نگاه دارید و کپسول را وارونه کنید ،اگر چسب داخل لوله جریان یافت سیستم دارای نشتی است ،نشتی احتمالی را بر طرف کنید در غیر اینصورت شیر هوا و چسب را باز و سپس اقدام به اسپری کنید.
  - ●فشار مناسب برای پاشش ،۳الی۴ بار میباشد فشار بالاتر از ۴ بار باعث میعان آب موجود درهوا شده و باعث افت کیفیت چسب میشود و فشار پایینتر از ۳ بار باعث پخش نا مناسب چسب و افزایش مصرف چسب میگردد.
  - ●فاصله مناسب پاشش بین ۳۰ الی ۵۰ سانتیمتر میباشد و کاربر ، بسته به میزان سرعت دست و مهارت و بنا بر مطابقت با الگوی پاشش (موجود در هر کارتن چسب) ،شدت باد و میزان چسب و پهنای پاشش را تنظیم کرده و اقدام به پاشش مینماید.
    - ●برای پوشش مناسب و عدم هدر رفت و اضافه مصرف چسب به طور منظم با میزان چسب کم از یک سمت کار به صورت رفت و برگشت کامل و منظم اقدام به پاشش کنید .(مطابق فیلم اموزشی )
- ●در صورتی که چسب به صورت قطرات بزرگ خارج میشود برای اصلاح آن میتوانید شدت باد را زیاد یا میزان چسب و پهنای پاشش را کم کنید. البته شدت باد بیش از حد اگر چه راحتی اجرا را به همراه دارد ولی باعث هدر رفت چسب میگردد پس میزان بهینه را تنظیم نمایید.
- در هوای سرد کپسول را بر روی زمین سرد و خیس و در هوای گرم در مجاورت آفتاب یا نزدیک منابع گرمایشی قرار ندهید دما بالاتر از ۳۵و پایینتر از ۱۵ درجه سانتیگراد باعث کاهش کیفیت پاشش میگردد.
  - ●برای استحکام عالی هر دو سطح را تمیز و عاری از هر گونه خاک و چربی و گریس نمایید.
- ●چسب را به طور یکنواخت بر روی هر دوسطح عایق و کانال ، مطابق الگوی پاشش ،اعمال کنید و بسته به دمای محیط ، حدود ۵ الی ۱۵ دقیقه صبر کنید تا حلال چسب تیخیر و چسب به حالت نیم چسب در آید و بدون تر شدن دست و کش آمدن به دست بچسبد.بعد از این مرحله بسته به دما و رطوبت محیط حدود ۱۰ الی ۳۰ دقیقه زمان دارید تا دوقطعه را با اعمال فشار بر روی یکدیگر بچسبانید. هرچه میزان فشار بیشتر باشد استحکام بیشتری حاصل خواهد شد. استحکام اولیه پس از ۲۴ ساعت و استحکام نهایی پس از ۳ هفته ایجاد میگردد.
  - ●در صورتی که چسب بیش از حد خشک شد با اعمال یک لایه نازک جدید چسب بر روی تنها یک سطح ، چسب را فعال کنید.

## نگهداری و انبارش:

- ●در محیط خنک و پایینتر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری وحمل شود.
  - ●بیش از سه کارتن بر روی یکدیگر انبارش نگردد.
  - ●انبار باید دارای سیستم اطفا حریق و تهویه مناسب باشد.
- ●حداکثر مدت زمان انبارش ظروف باز نشده ۱۵ ماه در دمای زیر ۲۰ درجه میباشد نگهداری در دمای بالاتر باعث کوتاهتر شدن دمای انبارش میگردد.

#### توجه:

●اطلاعات موجود بر اساس آزمایشات صورت گرفته در آزمایشگاه رادمن نوشته شده و صرفا جهت اطلاع میباشد و با توجه به اینکه شرایط محیطی و اجرا تاثیر بسزایی بر روی پارامترها دارند ، شرکت موارد نوشته شده را گارانتی نمی نماید و مصرف کننده قبل از استفاده عمده میبایست ، به صورت آزمایشی محصول را با مورد استفاده خود مطابقت دهد .

#### WWW.RADMAN.TECH

شرکت میتواند بدون اطلاع قبلی اقدام به ایجاد تغییر در اطلاعات برگه فنی نماید.

تهیه شده در شرکت رادمن عایق فن آور تهران ایران دفتر مرکزی:تهران پاسـداران خیابان دولت پلاک۱۱۹ واحد۳ تلفن ۲۱۲۲۵۶۱۷۹۳ برند" رادمن RADMAN "ثبت شده در مرکز ثبت علایم تجاری و مالکیت صنعتی ایران بوده و هر گونه سـواسـتفاده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.