

Procedimiento Operativo

Revisión PigVision



Explorar

Asimetrix • Procedimiento Operativo

02

Roles y Responsabilidades

Cada equipo tiene un rol definido. Si no puede resolver, escala al siguiente nivel.



Equipo de Porcicultura

NIVEL 1

- Limpieza de cámaras
- Inspección visual
- Revisión de LEDs
- Reinicio básico
- Registro de novedades

→ [Escala a Mantenimiento](#)



Equipo de Mantenimiento

NIVEL 2

- Alimentación eléctrica
- UPS
- Breakers
- Router
- Cableado

→ [Escala a Tecnología](#)



Equipo de Tecnología

NIVEL 3

- Diagnóstico avanzado
- Internet
- Redes
- Conectividad
- Incidentes especializados

→ [Escala a Asimetrix](#)

02

Escalamiento

Flujo de escalamiento entre equipos.



Porcicultura



Mantenimiento



Tecnología



Nunca saltar niveles de escalamiento. Cada equipo resuelve lo que le corresponde antes de escalar.

03

Soporte Asimetrix



Damián García

+57 311 207 8988



Manuela Chavarría

+57 318 220 2707



Glenda Fuentes

+57 300 365 9210