

Hardware / PLC_2 [CPU 1214FC DC/DC/DC] / Programmbausteine

sensor128_to_mm [FB4]

sensor128_to_mm Eigenschaften							
Allgemein							
Name	sensor128_to_mm	Nummer	4	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

sensor132_to_mm_1									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
high_sensor_s128	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
high_sensor_mm	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
Static									
▼ Temp									
m	Real								
high_sensor_m	Real								
b	Real								
▼ Constant									
x1	Real	0.0							
x2	Real	0.1031391							
y2	Real	973.0							
y1	Real	560.0							

```
0001
0002 IF #high_sensor_s128 <= #y1 THEN
0003   #high_sensor_mm := 0.0;
0004
0005 ELSIF #high_sensor_s128 <> 0 AND #high_sensor_s128 > #y1 THEN
0006   #m:=(#y2-#y1)/(#x2-#x1);
0007   #b := #y1 - (#m * #x1);
0008   #high_sensor_m:= ((INT_TO_REAL(#high_sensor_s128)-#b))/#m;
0009   #high_sensor_mm:=1000*#high_sensor_m;
0010 ELSE
0011   #high_sensor_mm := -1.0;
0012 END_IF;
0013
0014
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#b		Real	
#high_sensor_m		Real	
#high_sensor_mm		Real	
#high_sensor_s128		Real	
#m		Real	
#x1	0.0	Real	
#x2	0.1031391	Real	
#y1	560.0	Real	
#y2	973.0	Real	