

Hardware / PLC_2 [CPU 1214FC DC/DC/DC] / Programmbausteine

sensor130_to_pa [FB2]

sensor130_to_pa Eigenschaften							
Allgemein							
Name	sensor130_to_pa	Nummer	2	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

H_von_druck									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
pressure_sensor130	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
pressure_pa	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
Static									
▼ Temp									
m	Real								
b	Real								
▼ Constant									
x1	Real	0.0							
x2	Real	1011.795							
y2	Real	525.0							
y1	Real	-82.0							

```
0001
0002 IF #pressure_sensor130 <= #y1 THEN
0003     #pressure_pa := 0.0;
0004
0005 ELSIF #pressure_sensor130 <> 0 AND #pressure_sensor130 > #y1 THEN
0006     #m:=(#y2-#y1)/(#x2-#x1);
0007     #b := #y1 - (#m * #x1);
0008     #pressure_pa := ((INT_TO_REAL(#pressure_sensor130)-#b))/#m;
0009 ELSE
0010     #pressure_pa := -1.0;
0011 END_IF;
0012
0013
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#b		Real	
#m		Real	
#pressure_pa		Real	
#pressure_sensor130		Real	
#x1	0.0	Real	
#x2	1011.795	Real	
#y1	-82.0	Real	
#y2	525.0	Real	