

Producción y mantenimiento Análisis de sus funciones **PRODUCCIÓN** Tráfico. Recepción en fábrica. Despacho de fábrica. Planeamiento Obtención de materiales. y control Calendario de operaciones de producción: Obtención de herramientas, plantillas y accesorios. Distribución de instrucciones para la producción. Activación. Curso de la producción. Informes de ejecución. Almacenamiento Control de existencias. **PRODUCCION** Fabricación: Fabricación de elementos Submontajes Montaje final Servicios y reparaciones Control de Desarrollo de métodos de control


calidad:

Control de medidas Inspección y ensayos Reclamaciones de clientes Recuperación de materiales


VISUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN






















Porqué dividir en FABRICAS y TALLERES

CARACTERIS TICAS	FÁBRICAS	TALLERES
TRABAJAN	PARA STOCK	A PEDIDO
REALIZAN EL COSTEO	POR PRODUCTO	POR LOTE
LA INGENIERIA	ESTA EN LA PLANTA	INGRESA CON EL PEDIDO

FABRICAS

Por montaje encadena una secuencia de procesos que convergen en un producto final

MÉTODOS - Plan maestro de producción programación de detalle JAT justo a tiempo y MRP material requirements planning


Continua orientadas hacia el producto

Ultracontinuas Grandes volúmenes

MÉTODOS ajuste de oferta y demanda - Programación lineal con restricciones - Método gráfico y simplex - Gestión de inventarios

Continua por lotes Cantidades grandes de diferente variedad o producto

MÉTODO se programan por agotamiento de stock lote óptimo de producción



TALLERES

INTERMITENTE tipo taller


Muchos pedidos de clientes y muy variados 1 cliente=>1 orden de producción


MÉTODOS plazo y prioridad de entrega Carga de trabajo - método de Gantt Ianzamiento y seguimiento

POR PROYECTOS

1 o pocas unidades, obras de magnitud mucho tiempo de producción

MÉTODOS PERT-CPM







ACTIVIDADES PRIMARIAS

Agrícola Frutícola

Ganadera Pesquera Minera Granja

CARACTERISTICAS



INCERTIDUMBRE

En los recursos, por su relación con la naturaleza En los productos, por ser commodities

SERVICIOS

MUCHAS VARIANTES

- Diseño de confección o a medida
- Contacto directo o indirecto con el cliente
- Mano de obra o capital intensivo
- Individuales o colectivos

SE PROGRAMAN TOMANDO EL MODELO DE PRODUCIÓN QUE MÁS SE ASEMEJA AL CASO

SE OPTIMIZAN BUSCANDO UN AJUSTE DE OFERTA Y DE DEMANDA

CONTROL CUANTITAVO Y COSTEO

Se hace por variables, y software

PRODUCCION CONTINUA (1)

CARACTERISTICAS

Grandes volúmenes

Diseño de planta según producto

Son de capital intensivo (mecanización y automatización alta)

Existen subproductos importantes

Es importante la logística y el mantenimiento

PRODUCCION CONTINUA

(2)

HAY DOS SUBTIPOS

ULTRACONTINUA

Celulosa - papel - aceite - nafta

- •MODELO DE PLANIFICACION
- •Sólo se determinan cantidades a producir e insumos
- •Programación lineal
- •Nivelación de oferta y demanda

SISTEMA DE COSTEO Por centro de costos

(1)	 	
- (-)	 	
0		
O		
JA	 	
<i>7</i>	 	

PRODUCCION CONTINUA POR LOTES

Cosméticos - galletitas - imprentas

MODELO DE PLANEAMIENTO

- •Se programa por lotes
- •Presupuesto Se acumulan stocks Se busca subcontratar
- •Nivelación de oferta y demanda

SISTEMA DE COSTEO Por centro de costos


PRODUCCION POR MONTAJE


CARACTERISTICAS


- •Varias tareas de tipo intermitente que confluyen en una línea de montaje
- •Producciones de muchas materias primas y subconjuntos que se unen en un producto único

SISTEMA DE PROGRAMACION POR MONTAJE

- •Manual, mental
- •M.R.P.
- •J.A.T. manufactura esbelta
- •T.O.C. manufactura sincronizada







Método de producción Toyota

Posibilita la implementación de mejora continua

Por cambio del método de fabricación se puede ver claramente la existencia de pérdidas



Por cambio del método de fabricación, se puede disminuir automáticamente la tasa de productos fallados a 1/10



Por auto inspección o inspección por el trabajador siguiente

PRODUCCION SINCRONIZADA

Mediciones operativas

Capacidad global +

Inventarios -

Gastos operativos

Aumentar la capacidad global al mismo tiempo que se reducen el inventario y los gastos operativos

La productividad es el conjunto de acciones que acercan la compañía a sus objetivos

PRODUCCION SINCRONIZADA



Manejo de los cuellos de botella

Tambor

Amortiguador

Cuerda

PRODUCCION INTERMITENTE

Este tipo de industria se moviliza en función del pedido del cliente

La ingeniería también ingresa con el pedido

El costeo es por lotes



CARACTERISTICAS

Gran diversidad de productos

Agrupamiento de máquinas por proceso



Dificultades para pronosticar la demanda Mano de obra altamente calificada

Muchas órdenes de producción de pedidos de clientes Cada orden se programa como caso particular Bajo volumen de producción por tipo de producto

DIAGRAMA DE GANTT

Característica importante del "Gantt":


- •En absisas siempre se pone algo proporcional al <u>tiempo</u>
- •En ordenadas se puede controlar cualquier recurso a programar

Gantt 3 V Maquina Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Horno Torno 1 Torno 2 agujereadora



El método del camino crítico se divide en las siguientes etapas :

- **≻**Planificación
- **>**Programación
- ► Análisis económico financiero
- **≻**Control



Gestión de Mantenimiento

GENERAL: lubricación, inspecciones,

calibraciones

CORRECTIVO: de emergencia o

programado

PREVENTIVO: verificaciones con desarmes

programados

PREDICTIVO: controles programados con

rutinas y análisis

TPM-mantenimiento productivo total

Análisis de los mantenimientos

Concepto	Ventajas	Desventajas	Aplicación
Correctivo Por falla o	costo ante falla	Incertidum- bre	En todos los casos
Preventivo Historial de fallas	Mantenimi- ento es programado	puede ser innecesario	Generalizado en averías caras
Predictivo Monitoreo de variables	se conoce estado de máquina	Caro de implementar	Casos especiales

Costos de mantenimiento

COSTOS VISIBLES

Materiales Servicios de terceros

Mano de obra Lucro cesante x paradas

COSTOS OCULTOS

Accidentes por falla de equipo de seguridad

Deterioro del ritmo de producción

Baja de la calidad de producto

Acortamiento de vida útil de equipo

Inmovilización de inventarios



Disponibilidad

- Relación entre tiempo de operación y tiempo neto disponible (TO / TND)
- TND = tiempo total disponible paradas planificadas
- TO = tiempo neto disponible paradas imprevistas

Disponibilidad = TO / TND

Eficiencia de funcionamiento

 Cantidad de piezas (PT = buenas y malas) por la relación entre el tiempo del ciclo ideal y el tiempo de operación.

Eficiencia = TCI x PT / TO

Indice de Calidad

 Relación entre piezas buenas iniciales y piezas totales (ej.: FRC)

Índice de Calidad = (PT - PD) / PT