

Abbildung 1: **Drehzahl** Sollwertsprung von 1000 auf 6000 U/min



Abbildung 2: **Motorstrom** Sollwertsprung von 1000 auf 6000 U/min