

Abbildung 1: **Drehzahl** Sollwertsprung von 3000 auf 3100 U/min



Abbildung 2: **Motorstrom** Sollwertsprung von 3000 auf 3100 U/min