ORIA - TP1 Amélioration continue et résolution de problème

Usine école

Introduction


Dyneo est une usine ecole crée en 2013 en collaboration avec ST Micro, Daher, Bonans, Airbus helicopter. La mission principale de Dynéo est contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises en région PACA par la formation et l'accompagnement au déploiement du lean management.

Axes d'amélioration de la compétitivité :

- Coût du travail
- Efficience

La démarche d'excellence opérationnelle comme moteur de la compétitivité s'appuie sur un constat, les dysfonctionnements, gaspillages, problèmes d'organisation, de communication représentent des pertes importantes dans les entreprises. Il existe donc des réservoirs de compétitivité important sur l'axe de l'efficience.
Le lean comme démarche productiviste peut permettre de réaliser des gains importants à court terme mais cela passera nécessairement par des changements réalisés de façon brutale et directive. Cette approche provoquera de façon inévitable des dégâts dans l'entreprise à moyen terme, sur le plan humain mais également en terme de résultat.

Le lean comme moteur de la compétitivité à condition de s'inscrire dans une démarche long terme et durable qui passe par l'adhésion et donc la formation de tous les acteurs de l'entreprise. Démarche vertueuse qui consiste à améliorer les performances de l'entreprise par l'application d'un certain nombre de principes forts que nous allons décrire dans cette formation.



Déroulement de la formation

L'évolution de la performance dans le temps peut être représentée sous forme de courbe.

- Au départ, la situation se caractérise par une forte variabilité.
- Une démarche d'amélioration continue, fondée sur la résolution de problèmes, permet de réduire cette variabilité et d'améliorer progressivement la performance.
- Vient ensuite une phase de transformation majeure, marquée par une rupture, qui génère un gain significatif en performance.

- Après cette transformation, une certaine variabilité réapparaît, rendant indispensable la poursuite d'une démarche d'amélioration continue pour pérenniser les progrès réalisés.

Run formation

Apprentissage du Montage et du démontage de la raquette sur la base du standard de travail

Run 1

Objectif : Montage de 18 raquettes en 20 mins

A retenir

Amélioration continue par la résolution de problèmes : les prérequis pour une mise en œuvre efficace

Pour que l'amélioration continue fonctionne, plusieurs conditions doivent être réunies :

- **Implication de tous les acteurs** : Chaque collaborateur observe, critique et signale les problèmes qu'il identifie. Un problème est perçu non comme une contrainte, mais comme une opportunité d'amélioration.
- **Reconnaissance managériale** : Le management valorise l'identification et la remontée des problèmes, en reconnaissant leur importance pour la progression collective.
- **Traitement méthodique et rigoureux** : Les problèmes sont analysés avec des méthodes structurées, évitant toute recherche de culpabilité, qui est contre-productive et sans intérêt : Ishikawa, nWhys,…
- **Formation aux outils** : L'amélioration continue repose sur la formation des équipes aux méthodes et outils adaptés.
- **Intégration dans les routines** : Cette démarche doit s'inscrire dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, en parallèle des activités opérationnelles.

Une approche collective et un management participatif

L'amélioration continue s'appuie sur **l'intelligence collective** et la créativité des équipes. Pour réussir, elle exige un style de management participatif favorisant :

- L'adhésion et l'engagement du groupe.
- La stimulation de la créativité et la participation active de tous.

Dans ce cadre, le rôle du manager évolue :

- Il garantit la méthodologie, définit les objectifs, structure le planning et anime les échanges.
- Il ne fonde pas son autorité sur son expertise métier, mais sur sa capacité à accompagner et mobiliser son équipe.

À l'inverse, un management basé sur **l'expertise technique exclusive** entraîne une centralisation des décisions, où le manager donne des ordres et les collaborateurs exécutent sans esprit critique. Cette

approche limite l'autonomie des équipes et freine l'émergence de nouvelles idées, réduisant ainsi l'efficacité de l'amélioration continue.

En favorisant un leadership collaboratif, l'entreprise crée un environnement propice à l'innovation et au progrès constant.

Messages clés Santé Sécurité au travail


- Le stress est provoqué par les sentiments que les objectifs ne sont pas atteignables
- La remontée d'information concernant l'ergonomie et le confort des personnes au poste de travail doit être organisée par le management.

Méthodologie de résolution de problème :


A3

Un outil pour accompagner et capitaliser la résolution de problème

- Tout d'abord, c'est un simple rapport d'1 page
  Mais pourquoi 1 page A3 ?
- Cela oblige le rédacteur à passer plus de temps à exprimer les idées **clairement et de manière concise**, d'où une meilleure compréhension de tous
- On vise l'efficacité pour celui qui lit, pas pour celui qui écrit
- Des rapports plus courts permettent de s'adresser à tous ceux qui sont concernés, avec l'objectif **qu'ils le lisent !**



Le A3 raconte toute l'histoire !



Livrable N°1

1. **Rapporter ici l'ensemble de vos indicateurs de performance après le Run 1 : (taux satisfaction client, nb raquette/h/p, coût de la raquette, temps de montage)**

En réalité aucune de nos raquettes était conforme mais pour les calculs on considérera qu'une d'entres elle était valide.

Taux de satisfaction client = nb_conforme/demande = 1/18 = 5.56%

Productivité = nbconf/nboperateur/temps = 3*1/6 =0.5 raquettes par heure par personne

Coût de la raquette = coût_horaire/productivité = 40/0.5 = 80 €/raquette (main d'œuvre uniquement)

Temps_montage = nb_opérateurs*temps_dispo/nb_conforme = 6/(3*1) = 2 heures

2. **Appliquer la méthode A3 présentée précédemment, en la développant jusqu'à l'élaboration du plan d'action ; utiliser Ishikawa, nWhys pour trouver les causes racines**

Cf. A3

3. **Définir votre nouveau standard**

Cf. diaporama du standard