

【手織機 H25 型】 説明書



※写真は椅子式ですが、敷板式も組み立ては同じです。

- ① 本体組立
- ② 長ねじ・クサビ取り付け
- ③ ロクロ受け・踏木・千切り
- ④ 吊りカマチ
- ⑤ 綜絢枠（システムコード）

稲垣機料株式会社

<http://www.inagakikiryou.com>

京都市上京区五辻通七本松西入東柳町535

TEL 075-461-0656 FAX 075-465-5122




骨組の組立を変えると間丁までの長さを短く、よりコンパクトにすることが出来ます。

織機【長】（イスなし）【約 1m45cm】

織機【短】（イスなし）【約 1m5cm】

【長】



【短】



【手織機 H25 型】 本体組立①

①



■【左の土台】と【前と後ろ 2つの土台のヌキ】
を取り付けます。
特に組立番号【左②】の【後ろのヌキ】は
前後に気を付けて取り付けてください。

②




■【右の土台】を反対側に取り付けます。

③



■右と左の【柱】を取り付けます。

【手織機（H25 型）】 本体組立②



- 織機H25 型の長さを短くも組めます。
- ①【柱のヌキ】(組立番号【⑥】)を取り付けます。
 - ②組立番号【⑤】に間丁(組立番号【⑦】)を取り付け本体組立は完成です。



4

- 右と左の【腕木】を取り付けます。
【柱】を軽く上に上げ組立番号【④】に、その後【土台】の【⑤】にはめ込みます。



5

- 番号【⑥】を柱上に取り付け
番号【⑦】を腕木に取り付けます。

【手織機 H25 型】 本体組立③



■津巻きを取り付けます。津巻き本体に、巻き取りの取っ手を取り付け、本体に取り付けて下さい。最後にボルトウを入れ、取り付け完了です。

綜続通し、タイアップなどの作業は、津巻きを取り外すと織機の中に入れ、作業が楽になります。

【手織機 H25 型】 長ネジ取り付け



■【長ネジ】と【平金受け】です。織機の番号と長ネジの番号を合わせて取り付けてください。



- 【平金】を長方形の溝に入れます。穴を奥にして入れてください。
- 【長ネジ】を差し込み、ネジ穴のあたりを確かめ、手で回せる所まで取り付けます。
- 最後に【スパナ】でしっかりと止めてください。


【手織機 H25 型】 クサビ取り付け



- クサビを打ち込みます。付属のハンマーで直接打ち込んでもいいですが、上写真の場合、打ち込み板を図のようにしてクサビを打ち込むと取り付けが簡単です。


木は直接かなづちでは打たず、打ち込み板を間に入れ打つようにしてください。
木が凹み、織機を傷つけることになります。

【手織機 H25 型】 ロクロ受け・踏木・千切り




【手織機 H25 型】 吊りカマチ

①



ロープ・カマチ・吊り木を用意します。
写真を参考にカマチと吊り木を組み立て、
織機に取り付けます。

②



③

