
# TOBOMETERHY




## Manual de inicio rápido




#### INSTALAR EL OBOMETER HY

Abrir el compartimento para pilas, desembalar e introducir las pilas y cerrar el compartimento de pilas.




### CALIBRAR/MEDIR

Pulsar el botón MEAS para empezar la calibración y la medida.



#### ENCENDER / APAGAR

Pulsar el botón morado On/Off para encender/apagar el TOBOMETER HY.



## APLICACIÓN

Pulsar la esfera contra el muro en un ángulo de 90 grados para determinar la humedad del muro.