
TOBOMETERHY




Guide de démarrage rapide




INSTALLATION DU TOBOMETER HY

Ouvrez le compartiment de piles, déballez et introduisez les piles et fermez le compartiment de piles.




CALIBRATION/MESURE

Appuyez sur le bouton MEAS pour commencer la calibration et la mesure.



ALLUMER/ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton violet On/Off pour allumer/éteindre le TOBOMETER HY.



APPLICATION

Poussez la sphère contre le mur à un angle de 90 degrés pour établir l'humidité du mur.