

## WhiteBot

Whiteboard drawing robot controller

# Projektstand

BEGINN DES SEMESTERS ENDE DES SEMESTERS

Roboter Logging

PID-Controller G-Code Parser

Pathplanner Machine Learning Controller

## WhiteBot – Controller

Roboter haftet magnetisch an Whiteboard und fährt an vertikaler Wand



## PID Controller

Bei jedem Taktzyklus wird die Ausrichtung und der Richtungsvektor angepasst

#### Vorteile:

- Richtiger Endpunkt wird erreicht
- Roboter befindet sich sehr oft in der Nähe der Linie

#### Nachteile:

- Roboter "eiert" um die Linie
- Trade-off: Linie schnell erreichen, oder eine schöne Kurve fahren

# Machine Learning Controller

Ziel: Für jeden Winkel die Ansteuerung der Motoren lernen

#### Vorteile

- Der Bewegungsvektor muss nicht bei jedem Taktzyklus angepasst werden
- Gewünschte Linie wird exakt gefahren

#### Nachteile

- Ansteuerung muss gelernt werden (dauert)
- Ansteuerung muss für jeden neuen Aufbau neu gelernt werden

## Evolutionärer ML-Controller

Winkel werden vorgegeben

Motoren werden angesteuert


Differenz zum gewünschten Ergebnis wird gespeichert

Aus den zwei besten Ergebnissen wird eine neue Ansteuerung berechnet

Gerade Linien fahren konvergiert

## Generationen





# Logging

Position, Blickrichtung, Gravitation pro Tick

Controller, welcher Befehl wird pro Tick ausgeführt Gibt nicht das Zielkommando an, sondern das Kommando zur Ansteuerung der Motoren

Pathplanner

Welcher Befehl wird versucht auszuführen

Wann ist der Befehl abgeschlossen

Ermöglicht Auswertung, ob die gewünschte Form präzise gefahren wurde

### G-Code Parser

Befehlssatz zur Steuerung von CNC-Maschinen Für Menchen lesbar

Absolute und relative Positionierung in X-,Y- und Z-Richtung Z-Richtung: Stift hoch oder Stift runter

Reguläre Ausdrücke

Unterstützt Kommentare

Unterstützt mehrere Befehle pro Zeile

```
01000
T1 M6
(Linear / Feed - Absolute)
G0 G90 G40 G21 G17 G94 G80
G54 X-75 Y-75 S500 M3 (Position 6)
G43 Z100 H1
Z5
G1 Z-20 F100
                        (Position 1)
X-40
                        (Position 2)
Y40 M8
                        (Position 3)
X40
                        (Position 4)
Y-40
X-75
                        (Position 5)
Y-75
                        (Position 6)
G0 Z100
M30
```



Fragen?